



تحلیل سازه ۲

دکتر حر خسروی

ویدئو کامل جلسات تحلیل سازه مطابق با این جزوه، در کانال یوتیوب به آدرس زیر قابل دسترسی می باشد.

@daneshesaze

مهر ۱۴۰۳

تحلیل سازه‌ها II

سرفصل مطالب

- ① روش تیب-افت
- ② روش توزیع لنگر (کراس)
- ③ خط تأثیر سازه‌ها نامعین
- ④ تحلیل سازه‌ها منتقارن
- ⑤ تحلیل ماتریسی سازه‌ها
- ⑥ تحلیل تقریبی

مضامین اول:

روش تیب-افت

روش تیب-افت یک روش گسسته برای تحلیل سازه‌ها نامعین است که برای اولین بار توسط پروفسور G. A. Maney در سال ۱۹۱۵ ارائه شد. این روش اساساً تریا روش سختی را بر تریا رقابها بوده، و مبنای روش‌های دیگرمانند روش توزیع لنگر، روش کمان و تحلیل ماتریسی سازه‌ها می‌باشد.

اثبات رابطه تیب-افت

در رابطه تیب-افت نشان می‌دهیم که لنگرهای انتقالی یک تیر نامعین از بی‌عامل می‌باشد:




① چرخش انتقالی نزدیک تیر (θ_A)



② چرخش انتقالی دور تیر (θ_B)



③ تغییر کمان منبسطی دور تیر (Δ)
 دوران عضو $(\psi = \frac{\Delta}{L})$




دوران عضو $(\psi = \frac{\Delta}{L})$

① نیروهای خاکی (FEM)

Fixed End Moment

* در روش تیب-انت، لنگرها در جهت ساعتگرد مثبت فرض می‌شود.

① جرخش انتهای نزدیک



$$F = k \Delta$$

$$M_A = \frac{4EI}{L} \theta_A$$

$k_{\theta} = \frac{4EI}{L}$


$$\sum M_A = 0 \rightarrow M_A = 2M_B$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow \frac{1}{2} \frac{M_A L}{EI} - \frac{1}{2} \frac{M_B L}{EI} = \theta_A \rightarrow \theta_A = \frac{1}{4} \frac{M_A L}{EI}$$

$$M_A = \frac{4EI}{L} \theta_A$$

$$M_B = \frac{2EI}{L} \theta_A$$


② جرخش انتهای دور



$$M_A = \frac{2EI}{L} \theta_B$$

$$M_B = \frac{4EI}{L} \theta_B$$

③ تغییر مکان نبی دورتر




$$M_A = \frac{4EI}{L} \psi + \frac{2EI}{L} \psi = \frac{6EI}{L} \psi = \frac{6EI}{L^2} \Delta$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow M_A = M_B$$

$$\sum M_B = 0 \rightarrow \Delta = \frac{1}{2} \left(\frac{M_A}{EI} \right) L \left(\frac{L}{3} \right) = \frac{1}{6} \frac{M_A L^2}{EI}$$

$$M_A = M_B = -\frac{6EI}{L^2} \Delta$$





در اثر بار خارجی


$$M_{AB} = \frac{4EI}{L} \theta_A + \frac{2EI}{L} \theta_B - \frac{6EI}{L^2} \Delta + FEM_{AB}$$

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L} (2\theta_A + \theta_B - 3\frac{\Delta}{L}) + FEM_{AB}$$

رابطه تیب - انت



$$\delta_A = 0$$



$$\frac{M_A L^2}{2EI} - \frac{R_A L^3}{3EI} = 0 \rightarrow R_A = \frac{3}{2} \frac{M}{L}$$

۱۱۵۴

$$\frac{M_A L}{2EI} - \frac{K_A L}{3EI} = 0 \rightarrow K_A = \frac{2}{3} \frac{M_A L}{L}$$

$$\theta_A = \frac{M_A L}{EI} - \left(\frac{3}{2} \frac{M_A}{L}\right) \frac{L^2}{2EI} = \frac{1}{4} \frac{M_A L}{EI} \rightarrow$$

$$M_A = \frac{4EI}{L} \theta_A$$


مجموعات	معادلات	روش نیروی تزی
نیرو (M, F)	تغییر مکان (θ, δ)	روش تغییر مکان سختی
تغییر مکان (θ, δ)	نیرو (M, F)	

تعداد مجهولات	①	②
M, F	1	3
θ, δ	3	1
روش تحلیل	تزی	سختی

درجه نامعین کم

درجه نامعین کم

مثال: تیر شکل زیر را تحلیل نموده و دیگر کم لنگر و برش آن را رسم نمایید.



$$\begin{cases} M_{BA} = \frac{2EI}{L} (2\theta_B + \theta_A - \frac{3wL}{4}) + \frac{wL^2}{12} \\ M_{BC} = \frac{2EI}{L} (2\theta_B + \theta_C - \frac{3wL}{4}) \end{cases}$$


$$M_{BA} + M_{BC} = 0 \rightarrow \frac{8EI}{L} \theta_B + \frac{wL^2}{12} = 0 \rightarrow \theta_B = -\frac{wL^3}{96EI}$$



$$M_{AB} = \frac{2EI}{L} (\theta_B) - \frac{wL^2}{12} = -\frac{5wL^2}{48}$$

$$M_{BC} = \frac{2EI}{L} (2\theta_B) = -\frac{1}{24} wL^2$$

$$M_{BA} = \frac{2EI}{L} (2\theta_B) + \frac{wL^2}{12} = \frac{1}{24} wL^2$$

$$M_{CB} = \frac{2EI}{L} (\theta_B) = -\frac{1}{48} wL^2$$





$$\sum F_y = 0$$


$$\frac{27}{48}wL - wL = 0$$

$$x = \frac{27}{48}L$$

$$M = -\frac{5}{48}wL^2$$

$$-\frac{w}{2} \left(\frac{27}{48}L\right)^2 + \frac{27}{48}wL \left(\frac{27}{48}L\right) = 0.054wL^2$$

مثال: گنجهای انتقالی تیردستون را به دست آورید.



مجهول: θ_B معادله: $\sum M_B = 0$

$$\begin{cases} M_{BA} = \frac{2EI}{L}(2\theta_B) + \frac{PL}{8} \\ M_{BC} = \frac{2EI}{L}(2\theta_B) \end{cases}$$



$$M_{BA} + M_{BC} = 0 \rightarrow \frac{8EI}{L}\theta_B + \frac{PL}{8} = 0$$



$$\theta_B = -\frac{PL^2}{64EI}$$

$$\begin{cases} M_{AB} = -\frac{5}{32}PL \\ M_{BA} = \frac{1}{16}PL \\ M_{BC} = -\frac{1}{16}PL \\ M_{CB} = -\frac{1}{32}PL \end{cases}$$

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L}(\theta_B) - \frac{PL}{8}$$

$$M_{CB} = \frac{2EI}{L}(\theta_B)$$






$$\frac{PL}{4} - \frac{7}{64} PL = \frac{9}{64} PL$$

Video 3

Slope-Deflection 3


Monday, February 19, 2024 8:26

مثال: تیر شکل زیر را تحلیل کنید.



مجهول: θ_B, θ_C

معادله: $\sum M_B = 0, \sum M_C = 0$



$$M_{BA} = \frac{2EI}{5} (2\theta_B) + \frac{10(2)(3^2)}{5^2} = 0.8EI\theta_B + 7.2$$

$$\rightarrow M_{BA} + M_{BC} = 0$$

$$M_{BC} = \frac{2(3EI)}{7.5} (2\theta_B + \theta_C) - \frac{2(7.5^2)}{12} = 1.6EI\theta_B + 0.8EI\theta_C - 9.375$$

$$M_{CB} = \frac{2(3EI)}{7.5} (2\theta_C + \theta_B) + \frac{2(7.5^2)}{12} = 0.8EI\theta_B + 1.6EI\theta_C + 9.375$$

$$\rightarrow M_{CB} + M_{CD} = 0$$



$$M_{CD} = -\frac{2(2.5^2)}{2} = -6.25$$


$$\begin{cases} 2.4EI\theta_B + 0.8EI\theta_C - 2.175 = 0 & \text{حل دو معادله} \\ 0.8EI\theta_B + 1.6EI\theta_C + 3.125 = 0 & \text{درجه اول} \end{cases}$$

$$M_{AB} = \frac{2EI}{5} (\theta_B) - \frac{10(3)(2^2)}{5^2} = 0.4(1.87) - 4.8$$


$$\begin{aligned} EI\theta_B &= 1.87 \\ EI\theta_C &= -2.895 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{AB} &= -4.05 & M_{BA} &= 8.7 & M_{CB} &= 6.25 \\ M_{BC} &= -8.7 & M_{CD} &= -6.25 \end{aligned}$$





رابطه منیب - انت اصلاح شده بر عضو یک سر مفصل



$$① M_{AB} = \frac{2EI}{L} (2\theta_A + \theta_B - \frac{3\Delta}{L}) + FEM_{AB}$$


$$② M_{BA} = \frac{2EI}{L} (2\theta_B + \theta_A - \frac{3\Delta}{L}) + FEM_{BA} + M_{BC} = 0 \rightarrow M_{BA} + M_{BC} = 0$$

$$* \theta_B = -\theta_A + \frac{3}{2} \frac{\Delta}{L} - FEM_{BA} \left(\frac{L}{4EI} \right)$$

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L} \left(2\theta_A + \left[-\theta_A + \frac{3}{2} \frac{\Delta}{L} - FEM_{BA} \frac{L}{4EI} \right] - \frac{3\Delta}{L} \right) + FEM_{AB}$$

$$M_{AB} = \frac{3EI}{L} \left(\theta_A - \frac{\Delta}{L} \right) + \left(FEM_{AB} - \frac{1}{2} FEM_{BA} \right) \rightarrow FEM_{BA} + M_{BC}$$

شال: تیر شکل زیر را تحلیل کنید.



مجهول: θ_B

معادله: $\sum M_B = 0$

$$M_{BA} = \frac{2EI}{5} (2\theta_B) + \frac{10(2)(3^2)}{5^2} = 0.8EI\theta_B + 7.2$$

$$- \left(\frac{2 \times 7.5^2}{2} \right) + \left(\frac{2 \times 2.5^2}{2} \right)$$

$$M_{BC} = \frac{3(3EI)}{7.5} (\theta_B) + (-9.375) - \frac{1}{2} (9.375 - 0.25) = 1.2EI\theta_B - 10.94$$

$$M_{BA} + M_{BC} = 0$$

$$2EI\theta_B - 3.74 = 0 \rightarrow EI\theta_B = 1.87$$

$$M_{BA} = 8.7 \text{ t.m} \quad M_{AB} = -4.05$$



$$M_{BC} = -8.7 \text{ t.m}$$

Video 4


Slope-Deflection 4

Monday, February 19, 2024 8:26

مثال: لنگرهای M_B و M_A را در قاب شکل زیر دست آورید.



مجهول: θ_B
معادله: $\sum M_B = 0$



$$\begin{cases} M_{BA} = \frac{2(2EI)}{20}(2\theta_B) + \frac{8(20)}{8} = 0.4EI\theta_B + 20 \\ M_{BC} = \frac{3EI}{15}(\theta_B) = 0.2EI\theta_B \end{cases}$$


$$\rightarrow M_{BA} + M_{BC} - 16 = 0$$

$$0.6EI\theta_B + 20 - 16 = 0 \rightarrow EI\theta_B = -6.6$$

$$M_{BC} = 0.2(-6.6) = -1.33 \text{ kN.m}$$

$$M_{BA} + (-1.33) - 16 = 0 \rightarrow M_{BA} = 17.33$$

$$M_{AB} = \frac{2(2EI)}{20}(\theta_B) - 20 = -21.33$$




$$\theta = \frac{M}{\sum K_o} = \frac{4}{\left(\frac{3}{15} + \frac{8}{20}\right)EI} = 6.66$$

مثال: لنگرهای دو سرتیر را به دست آورید.

مجهول: θ_B

معادله: $\sum M_B = 0$




$$\begin{cases} M_{BA} = \frac{2EI}{L}(2\theta_B) + \frac{wL^2}{12} \\ M_S = k_\theta \theta_B = \frac{4EI}{L} \theta_B \end{cases}$$


$$\rightarrow M_{BA} + M_S = 0$$

$$\frac{8EI}{L} \theta_B + \frac{wL^2}{12} = 0 \rightarrow \theta_B = \frac{-wL^2}{96EI}$$

$$M_S = \frac{4EI}{L} \theta_B = \frac{wL^2}{24}$$




$$M_S = +k_\theta \theta_B$$




$$M_s = \frac{4EI}{L} \theta_B = \frac{wL^2}{24}$$

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L} (\theta_B) - \frac{wL^2}{12} = -\frac{1}{48} wL^2 - \frac{1}{12} wL^2 = -\frac{5}{48} wL^2$$




$$\begin{cases} M_{BA} = \frac{3EI}{L} (\theta_B) + \frac{wL^2}{12} - \frac{1}{2} \left(\frac{wL^2}{12} \right) \\ M_s = \frac{3EI}{L} \theta_B \end{cases} \rightarrow \frac{6EI}{L} \theta_B + \frac{wL^2}{8} = 0 \rightarrow \theta_B = \frac{wL^2}{48EI}$$

$$M_s = \frac{wL^2}{16}$$



$$\theta = \frac{M}{\sum k_\theta}$$

مثال: در تیر شکل زیر، تحت نشست تکیه گاه نشان داده شده، M_{AB} را بدست آورید.




مجهول: θ_B
معادله: $\sum M_B = 0$

$$\begin{cases} M_{BA} = \frac{2EI}{L} \left(2\theta_B + \frac{3\delta}{L} \right) \\ M_{BC} = \frac{2(2EI)}{2L} \left(2\theta_B - \frac{3\delta}{2L} \right) \end{cases} \rightarrow \frac{8EI}{L} \theta_B + \frac{3EI}{L^2} \delta = 0 \rightarrow \theta_B = -\frac{3}{8} \frac{\delta}{L}$$

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L} \left(\theta_B + \frac{3\delta}{L} \right) = \frac{2EI}{4} \frac{\delta}{L^2}$$

مثال: در قاب شکل زیر تکیه گاه A به اندازه 1 mm نشست و تکیه گاه C به اندازه 0.005 دران سمتگرد دارد.

M_{CB} را محاسبه کنید.



مجهول: θ_B
معادله: $\sum M_B = 0$

$$\begin{cases} M_{BC} = \frac{2EI}{3} \left(2\theta_B + 0.005 + \frac{3 \times 0.001}{3} \right) \\ M_{BA} = \frac{2EI}{3} (2\theta_B) \end{cases} \rightarrow \frac{2EI}{3} (4\theta_B + 0.006) = 0 \rightarrow \theta_B = -0.0015$$

$$M_{CB} = \frac{2EI}{3} \left(2 \times 0.005 - 0.0015 + 3 \times \frac{0.001}{3} \right) = 9.12 \text{ t.m}$$

مثال: عکس العمل تکیه گاه B را محاسبه کنید.



تحلیل سازه دارای درجه آزادی تغییر مکان (Δ)

درجات آزادی عبارتند از تعداد محمولات θ در بار حل معادلات شیب-انحراف.
 دوران - تغییر مکان





تعیین درجات آزادی Δ









روش اول: ابتدا همه گره‌های سازه را تبدیل به مفصل کنیم. در این صورت اگر سازه پایدار باشد، سازه اصلی دارای درجه آزادی Δ نیست. در صورت ناپایداری سازه، درجه آزادی Δ به تعداد حداقل تکیه‌گاه‌های ساده مجازی (یا میله مجازی) مورد نیاز برای پایداری سازه است.

روش دوم: در صورتی که سازه مفصلی شده ناپایدار هندسی نداشته باشد، درجه آزادی Δ از رابطه زیر بدست می‌آید:


$$\Delta = (\text{تعداد اعضا}) - (\text{تعداد تغییر مکان‌های تکیه‌گاه‌ها} + \text{تعداد گره‌های داخلی} \times 2)$$

* در تعیین درجه آزادی Δ، از تغییر طول محورها اعضا صرف نظر می‌شود.





مثال: برای قاب نشان داده شده، لنگرهای انحنایی را محاسبه نموده و دیگرام لنگر را رسم نمایید.



مجهول: $\theta_B, \theta_C, \Delta$

معادله: $\sum M_B = 0$

$\sum M_C = 0$

$\sum F_x = 0$ معادله برش

$$M_{AB} = \frac{2EI}{4.5} \left(\theta_B - \frac{3\Delta}{4.5} \right)$$

$$M_{BA} = \frac{2EI}{4.5} \left(2\theta_B - \frac{3\Delta}{4.5} \right)$$

$$M_{BC} = \frac{2(4EI)}{6} (2\theta_B + \theta_C) - \frac{10 \times 2.4 \times 3.6^2}{6^2}$$

$$M_{CB} = \frac{2(4EI)}{6} (2\theta_C + \theta_B) + \frac{10 \times 3.6 \times 2.4^2}{6^2}$$

$$M_{CD} = \frac{2EI}{4.5} \left(2\theta_C - \frac{3\Delta}{4.5} \right)$$

$$M_{CE} = -15$$

$$M_{DC} = \frac{2EI}{4.5} \left(\theta_C - \frac{3\Delta}{4.5} \right)$$

$$\textcircled{1} \rightarrow M_{BA} + M_{BC} = 0$$

$$\textcircled{2} \rightarrow M_{CB} + M_{CD} + M_{CE} = 0$$

$$\begin{cases} V_1 = \frac{M_{AB} + M_{BA}}{4.5} \\ V_2 = \frac{M_{CD} + M_{DC}}{4.5} \end{cases}$$

$$V_1 + V_2 + 2 = 0$$

$$\textcircled{3} M_{AB} + M_{BA} + M_{CD} + M_{DC} + 9 = 0$$

حل ۱ معادله ۱ به دست می آید:

$$EI\theta_B = 2.51, \quad EI\theta_C = -2.78, \quad EI\Delta = 13.57$$

$$M_{AB} = -2.91$$


$$M_{BC} = 1.79$$



$$M_{CD} = -1.54$$

$$M_{BA} = -1.79$$


$$M_{CB} = 16.54$$

$$M_{DC} = -2.78$$






$M_{AB} = -2.91$	$M_{BC} = 1.79$	$M_{CD} = -1.54$
$M_{DA} = -1.79$	$M_{CB} = 16.54$	$M_{DC} = -2.78$



$$1.79 + 16.54 - 10 \times 3.6 + V \times 6 = 0$$

$$M = 1.79 + 2.945 \times 2.4 = 8.86$$


مثال: قاب شکل زیر را به روش شیب-انحراف تحلیل کنید.



$$\frac{\omega L^2}{12} = \frac{2 \times 6^2}{12} = 6$$

$$\frac{\omega L^2}{12} = \frac{2 \times 8^2}{12} = 10.67$$

$$\frac{PL}{8} = \frac{4 \times 6}{8} = 3$$



$$M_{AB} = \frac{2(2EI)}{4} (\theta_B - 3 \frac{\Delta_2}{4})$$

$$M_{BA} = \frac{2(2EI)}{4} (2\theta_B - 3 \frac{\Delta_2}{4})$$



$$M_{ED} = \frac{2(2EI)}{4} (\theta_D - 3 \frac{\Delta_2}{4})$$

$$M_{DE} = \frac{2(2EI)}{4} (2\theta_D - 3 \frac{\Delta_2}{4})$$

$$M_{CF} = \frac{2(EI)}{3} (2\theta_C + \theta_F - 3 \frac{\Delta_1}{3} + 3 \frac{\Delta_2}{3})$$

$$M_{FC} = \frac{2EI}{3} (2\theta_F + \theta_C - 3 \frac{\Delta_1}{3} + 3 \frac{\Delta_2}{3})$$

$$M_{DG} = \frac{2EI}{3} (2\theta_D + \theta_G - 3 \frac{\Delta_1}{3} + 3 \frac{\Delta_2}{3})$$



$$M_{DG} = \frac{2EI}{3} \left(2\theta_D + \theta_G - 3\frac{\Delta_1}{3} + 3\frac{\Delta_2}{3} \right)$$

$$M_{GD} = \frac{2EI}{3} \left(2\theta_G + \theta_D - 3\frac{\Delta_1}{3} + 3\frac{\Delta_2}{3} \right)$$

$$M_{BC} = \frac{2(6EI)}{8} \left(2\theta_B + \theta_C - 3\frac{\Delta_3}{8} \right) - 10.67$$


$$M_{CB} = \frac{2(6EI)}{8} \left(2\theta_C + \theta_B - 3\frac{\Delta_3}{8} \right) + 10.67$$

$$M_{CD} = \frac{2(6EI)}{6} \left(2\theta_C + \theta_D + 3\frac{\Delta_3}{6} \right) - 3$$

$$M_{DC} = \frac{2(6EI)}{6} \left(2\theta_D + \theta_C + 3\frac{\Delta_3}{6} \right) + 3$$

$$M_{FG} = \frac{2(2EI)}{6} \left(2\theta_F + \theta_G + 3\frac{\Delta_3}{6} \right) - 6$$

$$M_{GF} = \frac{2(2EI)}{6} \left(2\theta_G + \theta_F + 3\frac{\Delta_3}{6} \right) + 6$$



$$\textcircled{1} M_{BA} + M_{BC} = 0$$

$$\textcircled{2} M_{CB} + M_{CD} + M_{CF} = 0$$

$$\textcircled{3} M_{DE} + M_{DC} + M_{DG} = 0$$


$$\textcircled{4} M_{FC} + M_{FG} = 0$$

$$\textcircled{5} M_{GD} + M_{GF} = 0$$

$$\textcircled{6} M_{FC} + M_{CF} + M_{GD} + M_{DG} + 15 = 0$$

$$\textcircled{7} 3(M_{AB} + M_{BA} + M_{DE} + M_{ED}) - 4(M_{FC} + M_{CF} + M_{GD} + M_{DG}) + 36 = 0$$


$$\textcircled{8} 4(M_{FG} + M_{GF} + M_{CD} + M_{DC}) - 3(M_{CB} + M_{BC}) - 320 = 0$$



$$\textcircled{6} \quad V_1 + V_2 + 5 = 0$$

$$V_1 = \frac{M_{FC} + M_{CF}}{3}$$

$$V_2 = \frac{M_{GD} + M_{DG}}{3}$$



$$\textcircled{7} \quad V_1 + V_2 - V_3 - V_4 + 3 = 0$$



$$V_3 = \frac{M_{FC} + M_{CF}}{3}$$

$$V_4 = \frac{M_{GD} + M_{DG}}{3}$$

$$V_1 = \frac{M_{AB} + M_{BA}}{4}$$

$$V_2 = \frac{M_{DE} + M_{ED}}{4}$$

$$\textcircled{8} \quad V_1 + V_2 - V_3 = 0$$



$$V_1 = \frac{1}{6} [M_{FC} + M_{CF} - 2(6)(3)]$$

$$V_2 = \frac{1}{6} [M_{GD} + M_{DG} - 4(3)]$$

$$V_2 = \frac{1}{6} [M_{CD} + M_{DC} - 4(3)]$$


$$V_3 = \frac{1}{8} [M_{CD} + M_{DC} + 2(8)(4)]$$

مقایسه
تعداد مجهولات و معادلات
به روش سختی و نسبی

$$(8 \times 5) = 0$$

8 Δ
روش نسبی - است

$$48$$



$$\frac{\delta U}{\delta M_1} = 0$$

$$\int \frac{M \delta M}{EI \delta M_1} dx = 0$$

روش سختی - تغییر شکل دارد
روش کارتیلیانر


$$(28 + 4) \times 3 = 96$$

Video 8

Slope-Deflection 8

Thursday, March 14, 2024 14:17

مثال: مطلوب است تشکیل دستگاه معادلات جهت تعیین سازه به روش سیب-افت.







مجهول: $\theta_B, \theta_C, \Delta$

معادله: $\sum M_B = 0$

$\sum M_C = 0$

معادله برش در تکیه B

$$\delta_D = \delta_A + \delta_{B/A} + \delta_{C/B} + \delta_{D/C}$$



$$\frac{\delta_{BC}}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{\delta_{CD}}{\sin(90 - \beta)} = \frac{\delta_{AB}}{\sin(90 - \alpha)}$$


$$\delta_{CD} = \frac{\Delta}{\cos \beta} = 1.08 \Delta$$

$$\delta_{AB} = \frac{\Delta}{\cos \alpha} = 1.03 \Delta$$

$$\delta_{BC} = \Delta (\tan \alpha + \tan \beta) = 0.65 \Delta$$

$$M_{AB} = \frac{2EI}{6.18} (\theta_B - 3 \frac{1.03 \Delta}{6.18})$$

$$M_{BA} = \frac{2EI}{6.18} (2\theta_B - 3 \frac{1.03 \Delta}{6.18})$$



Video 9


Slope-Deflection 9

Thursday, March 14, 2024 14:18

نوشتن درجات آزاد وابسته

مثال:

$$\vec{\delta}_C = \vec{\delta}_{B/A} + \vec{\delta}_{C/B}$$



$$\frac{\delta_{B/A}}{\sin 50} = \frac{\delta_{C/B}}{\sin 20}$$

$$\uparrow y: -\delta_{B/A} \sin 20 + \delta_{C/B} \sin 50 = 0 \rightarrow \delta_{C/B} = \frac{\sin 20}{\sin 50} \delta_{B/A}$$

$$\rightarrow x: \delta_{B/A} \cos 20 + \delta_{C/B} \cos 50 = \Delta$$



$$\delta_{B/A} \cos 20 + \frac{\sin 20}{\sin 50} \cos 50 \delta_{B/A} = \Delta$$

$$\delta_{B/A} = 1.12 \Delta$$

$$\delta_{C/B} = 0.5 \Delta$$


$$M_{AB} = \frac{2EI}{L} \left(-3 \frac{1.12 \Delta}{L} \right)$$

$$M_{BC} = \frac{2EI}{L} \left(+3 \frac{0.5 \Delta}{L} \right)$$




مثال:

$$\vec{\delta}_E = \vec{\delta}_A + \vec{\delta}_{B/A} + \vec{\delta}_{C/B} + \vec{\delta}_{D/C} + \vec{\delta}_{E/D}$$



$$\frac{\Delta_1 - \Delta_2}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{\delta_{CB}}{L(90 - \beta)} = \frac{\delta_{DC}}{\sin(90 - \alpha)}$$



$$y: \delta_{CB} \cos \alpha - \delta_{DC} \cos \beta = 0 \rightarrow \delta_{CB} = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} \delta_{DC}$$





$$y: \delta_{CB} \cos \alpha - \delta_{DC} \cos \beta = 0 \rightarrow \delta_{CB} = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} \delta_{DC}$$

$$x: \Delta_1 - \delta_{CB} \sin \alpha - \delta_{DC} \sin \beta - \Delta_2 = 0$$

$$\left(-\frac{\cos \beta}{\cos \alpha} \sin \alpha - \sin \beta\right) \delta_{DC} = \Delta_2 - \Delta_1$$



$$\delta_{DC} = \frac{\Delta_1 - \Delta_2}{\sin \beta + \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} \cos \alpha}$$



$$\frac{\Delta_1 + \Delta_2}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\delta_{CB}}{\sin(90 - \beta)} = \frac{\delta_{DC}}{\sin(90 - \alpha)}$$

مثال:

$$\delta_D = \delta_A + \delta_{B/A} + \delta_{C/B} + \delta_{D/C}$$






$$\rightarrow x: \Delta_2 \sin 70 + 0 - \delta_{CD} \sin 75 = \Delta_1 \rightarrow \delta_{CD} = \frac{\Delta_2 \sin 70 - \Delta_1}{\sin 75}$$

$$\uparrow y: -\Delta_2 \cos 70 + \delta_{CB} - \delta_{CD} \cos 75 = 0 \rightarrow \delta_{CB} = \Delta_2 \cos 70 + (0.97 \Delta_2 - 1.04 \Delta_1) \cos 75$$


$$\delta_{CD} = 0.97 \Delta_2 - 1.04 \Delta_1$$

$$\delta_{CB} = 0.59 \Delta_2 - 0.27 \Delta_1$$







$\sum M_c = 0$



$$\delta_B^i = \delta_{C/A} + \delta_{B/A} + \delta_{B/B}$$

$$\delta_C^i = \delta_{B/B} + \delta_{C/B} + \delta_{C/C}$$




Video 10

Slope-Deflection 10

Thursday, March 14, 2024 14:18

مثال: نیروی فنر را به دست آورید.




$$FEM_{AB} - \frac{1}{2} FEM_{BA} = -\frac{wL^2}{12} - \frac{1}{2} \frac{wL^2}{12} = -\frac{3}{2} \frac{wL^2}{12}$$

$$M_{AB} = \frac{3EI}{3} \left(\frac{\Delta}{3} \right) - \frac{1.2 \times 3^2}{8} = \frac{1000}{3} \Delta - 1.35$$

$$(3.6 - F) \times 3 - 3.6 \times \frac{3}{2} = \frac{1000}{3} \times \frac{F}{100} - 1.35$$

$$6.75 = \frac{19}{3} F \rightarrow F = 1.066 \text{ ton}$$

روش تیپ-انت





Δ: مجبور
معادله: $V + F = 0$

$$V = \frac{1}{3} (M_{AB} - 3.6 \times \frac{3}{2}) = \frac{1}{3} \left(\frac{1000}{3} \Delta - 1.35 - 5.4 \right) = \frac{1000}{9} \Delta - 2.25$$

$$V + F = \frac{1000}{9} \Delta - 2.25 + 100 \Delta = 0 \rightarrow \Delta = 0.01066 \text{ m} \rightarrow F = 1.066 \text{ ton}$$



روش سختی



$$wL \left(\frac{L}{2} \right) + \frac{wL^2}{8} - R_A L = 0$$



د



ف ← $\frac{3EI}{L^3} \Delta$
 $\Delta = \Delta_1 + \Delta_2$
 $F = \frac{3EI}{L^3} \Delta$

$$M_{AB} = \frac{3EI}{L} \left(\frac{\Delta}{L} \right)$$


$$k = \frac{3EI}{L^3} = \frac{3 \times 1000}{3^3} = \frac{1000}{9}$$

$$\Delta = \frac{F}{\Sigma k}$$

کنتی موازی


ه کین و $F = F_1 + F_2$

$$F = k_1 \Delta + k_2 \Delta \rightarrow \Delta = \frac{F}{\Sigma k} \rightarrow F_1 = \frac{k_1}{\Sigma k} F$$



$$F = \frac{k_s}{k_1 + k_b} \times \frac{5}{8} WL = \frac{100}{100 + 111.11} \times \frac{5}{8} \times 1.2 \times 3 = \boxed{1.06 \text{ تن}}$$


روش سازمان تغییر شکل ها



مجهول: R_B

مصادر: $\Delta_B = 0$

$$\delta_p + R_B \delta_i = 0$$




$$\frac{WL}{k} + \frac{WL^4}{8EI} = \frac{R_B}{k} + \frac{R_B L^3}{3EI}$$

$$\frac{1.2 \times 3}{100} + \frac{1.2 \times 3^4}{8 \times 1000} = R_B \left(\frac{1}{100} + \frac{3^3}{3 \times 1000} \right) \rightarrow R_B = 2.534$$

$$F = 1.066 \text{ tm}$$

روش کاسنیلیانو



$$U = \frac{1}{2} \int \frac{M^2}{EI} dx + \frac{1}{2} \frac{F^2}{K}$$

$$\Delta_B = \frac{\partial U}{\partial R_B} = 0$$

$$\begin{cases} M = R_B x - \frac{1.2x^2}{2} \\ F = 3.6 - R_B \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial M}{\partial R_B} = x \\ \frac{\partial F}{\partial R_B} = -1 \end{cases}$$

$$\int \frac{M}{EI} \left(\frac{\partial M}{\partial R_B} \right) dx + \frac{F}{K} \left(\frac{\partial F}{\partial R_B} \right) = 0$$



$$\frac{1}{EI} \int_0^3 (R_B x - 0.6x^2) x dx + \frac{1}{K} (3.6 - R_B)(-1) = 0$$

$$\frac{1}{1000} \left(R_B \frac{x^3}{3} - \frac{0.6}{4} x^4 \right) \Big|_0^3 + \frac{1}{100} (R_B - 3.6) = 0$$

$$\frac{1}{1000} (9R_B - 12.15) + \frac{1}{100} (R_B - 3.6) = 0$$

$$9R_B - 12.15 + 10R_B - 36 = 0 \rightarrow R_B = 2.534 \rightarrow F = 1.066 \text{ tm}$$

روش تیر مزدوج



$$+\circlearrowleft \sum M_B = 0$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{3R_B}{EI} \right) (L) \left(\frac{2}{3} L \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{5.4}{EI} \right) (L) \left(\frac{3}{4} L \right) - \frac{3.6 - R_B}{K} = 0$$

$$\frac{1.2 \times 3}{2 EI} = \frac{5.4}{EI} \checkmark$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{3R_B}{EI} \right) (L) \left(\frac{2}{3} L \right) - \frac{1}{3} \left(\frac{5.4}{EI} \right) (L) \left(\frac{2}{4} L \right) - \frac{3.6 - R_B}{k} = 0$$

$$\frac{1}{1000} (3^2 R_B - 12.15) - \frac{1}{100} (3.6 - R_B) = 0 \rightarrow R_B = 2.534$$


$$F = 1.066 \text{ ton}$$

Video 11

Slope-Deflection 11

Wednesday, March 27, 2024 16:11

مثال : نیروهای فنرها را به دست آورید .




① روش نیب - افت : θ_B, Δ : محمولات

معادله برش , $\sum M_B = 0$: معادلات

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L} \left(\theta_B - 3\frac{\Delta}{L} \right) - \frac{wL^2}{12}$$

$$M_{BA} = \frac{2EI}{L} \left(2\theta_B - 3\frac{\Delta}{L} \right) + \frac{wL^2}{12}$$

$$V = \frac{1}{L} (M_{AB} + M_{BA}) + \frac{wL}{2} = \frac{6EI}{L^2} \theta_B - 12 \frac{EI}{L^3} \Delta + \frac{wL}{2}$$



$$\begin{cases} \textcircled{1} & M_{BA} + M_s = 0 \rightarrow \frac{5EI}{L} \theta_B - \frac{6EI}{L^2} \Delta + \frac{wL^2}{12} = 0 \quad \times \frac{L}{EI} \\ \textcircled{2} & V - F_s = 0 \rightarrow \frac{6EI}{L^2} \theta_B - 15 \frac{EI}{L^3} \Delta + \frac{wL}{2} = 0 \quad \times \frac{L^2}{EI} \end{cases}$$


$$\begin{cases} 6 & 5\theta_B - 6\frac{\Delta}{L} = -\frac{wL^3}{12EI} \\ -5 & 6\theta_B - 15\frac{\Delta}{L} = -\frac{wL^3}{2EI} \end{cases}$$

$$(75 - 36) \frac{\Delta}{L} = \left(\frac{5}{2} - \frac{1}{2} \right) \frac{wL^3}{EI} \rightarrow \boxed{\frac{\Delta}{L} = \frac{2}{39} \frac{wL^3}{EI}}$$


$$6\theta_B = \frac{5}{13} \times \frac{2}{39} \frac{wL^3}{EI} - \frac{1}{2} \frac{wL^3}{EI} = \frac{20-13}{26} \frac{wL^3}{EI} \rightarrow \boxed{\theta_B = \frac{7}{156} \frac{wL^3}{EI}}$$

$$M_s = k_\theta \theta_B = \frac{EI}{L} \times \frac{7}{156} \frac{wL^3}{EI} \rightarrow \boxed{M_s = \frac{7}{156} wL^2}$$

$$F_s = k_s \Delta = \frac{3EI}{L^3} \times \frac{2}{39} \frac{wL^3}{EI} \rightarrow \boxed{F_s = \frac{2}{13} wL}$$





② روش تیر مزدوج $\theta = \frac{M}{k_\theta} = \frac{ML}{EI} \rightarrow \checkmark$



(۱۲) روش بیرمزادوج

$$\theta = \frac{M}{k_\theta} = \frac{ML}{EI} \rightarrow \checkmark$$

$$\Delta = \frac{F}{k_s} = \frac{FL^3}{3EI} \rightarrow M$$



$$+\uparrow \sum F_y = 0 \quad \left\{ \begin{aligned} &\frac{1}{2} \left(\frac{FL}{EI} \right) (L) + \left(\frac{M}{EI} \right) (L) - \frac{1}{2} \left(\frac{wL^2}{2EI} \right) (L) + \frac{Mk}{EI} = 0 \quad \times \frac{EI}{L} \\ &\frac{FL^2}{2EI} \left(\frac{2}{3} L \right) + \frac{Mk}{EI} \left(\frac{L}{2} \right) - \frac{wL^3}{2EI} \left(\frac{3}{4} L \right) + \frac{FL^2}{3EI} = 0 \quad \times \frac{EI}{L^2} \end{aligned} \right.$$

$$-4 \left\{ \begin{aligned} &2M + \frac{1}{2} FL = \frac{1}{6} wL^2 \\ &\frac{M}{2} + \frac{2}{3} FL = \frac{1}{8} wL^2 \end{aligned} \right.$$



$$\left(\frac{1}{2} - \frac{8}{3} \right) FL = \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2} \right) wL^2 \rightarrow \left(\frac{3-16}{6} \right) FL = -\frac{1}{3} wL^2 \rightarrow F = \frac{2}{13} wL$$

$$2M = -\frac{1}{2} \times \frac{2}{13} wL^2 + \frac{1}{8} wL^2 = \frac{-6+13}{78} wL^2 = \frac{7}{78} wL^2 \rightarrow M = \frac{7}{156} wL^2$$

$$F = \frac{2}{13} wL$$

$$M = \frac{7}{156} wL^2$$

(۱۳) روش کاسینیلانو




$$U = \frac{1}{2} \int \frac{m^2}{EI} dx + \frac{1}{2} \frac{M^2}{k_\theta} + \frac{1}{2} \frac{F^2}{k_s}$$

$$\frac{\partial U}{\partial M} = 0, \quad \frac{\partial U}{\partial F} = 0$$

$$m = \bar{M} + \bar{F}x - \frac{wx^2}{2}; \quad \frac{\partial m}{\partial \bar{M}} = 1; \quad \frac{\partial m}{\partial \bar{F}} = x$$

$$M = \bar{M}; \quad \frac{\partial M}{\partial \bar{M}} = 1; \quad \frac{\partial M}{\partial \bar{F}} = 0$$



$$M = \bar{M} \quad ; \quad \frac{\partial M}{\partial \bar{M}} = 1 \quad ; \quad \frac{\partial M}{\partial F} = 0$$

$$F = \bar{F} \quad ; \quad \frac{\partial F}{\partial \bar{M}} = 0 \quad ; \quad \frac{\partial F}{\partial F} = 1$$

$$\frac{\partial U}{\partial \bar{M}} = \int \frac{M}{EI} \frac{\partial m}{\partial \bar{M}} dx + \frac{M}{k_0} \frac{\partial M}{\partial \bar{M}} + \frac{F}{k_r} \frac{\partial F}{\partial \bar{M}} = 0$$

$$\frac{1}{EI} \int_0^L (\bar{M} + \bar{F}x - \frac{\omega x^2}{2}) (1) dx + \left(\frac{\bar{M}L}{EI}\right) (1) + 0 = 0$$

$$\frac{1}{EI} \left(\bar{M}x + \bar{F} \frac{x^2}{2} - \frac{\omega x^3}{6} \right) \Big|_0^L + \frac{\bar{M}L}{EI} = 0 \rightarrow \textcircled{1} 2 \frac{\bar{M}L}{EI} + \frac{1}{2} \frac{\bar{F}L^2}{EI} - \frac{\omega L^3}{6EI} = 0 \quad \times \frac{EI}{L}$$


$$\frac{\partial U}{\partial \bar{F}} = \int \frac{M}{EI} \frac{\partial m}{\partial \bar{F}} dx + \frac{M}{k_0} \frac{\partial M}{\partial \bar{F}} + \frac{F}{k_r} \frac{\partial F}{\partial \bar{F}} = 0$$

$$\frac{1}{EI} \int_0^L (\bar{M} + \bar{F}x - \frac{\omega x^2}{2}) (x) dx + 0 + \left(\frac{\bar{F}L^3}{3EI}\right) (1) = 0$$

$$\frac{1}{EI} \left(\bar{M} \frac{x^2}{2} + \bar{F} \frac{x^3}{3} - \frac{\omega x^4}{8EI} \right) \Big|_0^L + \frac{\bar{F}L^3}{3EI} = 0 \rightarrow \textcircled{2} \frac{1}{2} \frac{\bar{M}L^2}{EI} + \frac{2}{3} \frac{\bar{F}L^3}{EI} - \frac{\omega L^4}{8EI} = 0 \quad \times \frac{EI}{L^3}$$

$$\textcircled{1} \left\{ \begin{array}{l} 2\bar{M} + \frac{1}{2}\bar{F}L = \frac{1}{6}\omega L^2 \\ \frac{1}{2}\bar{M} + \frac{2}{3}\bar{F}L = \frac{1}{8}\omega L^2 \end{array} \right. \rightarrow \begin{array}{l} \bar{F} = \frac{2}{13}\omega L \\ \bar{M} = \frac{7}{156}\omega L^2 \end{array}$$

مثال: تیر شکل زیر را تحلیل کنید.



۱ محمول نیروی: نیرو

۲ محمول تغییر مکان Δ , θ_B : کتی

۱ روش تیب - انت


$$M_{AB} = \frac{2 \times 1000}{4} (\theta_B - \frac{3\Delta}{4}) - \frac{4 \times 4}{8} = 500\theta_B - 375\Delta - 2$$

$$M_{BA} = 500(2\theta_B - \frac{3\Delta}{4}) + 2 = 1000\theta_B - 375\Delta + 2$$

$$M_{BC} = \frac{2 \times 1000}{5} (2\theta_B + \frac{3\Delta}{5}) = 800\theta_B + 240\Delta$$

$$M_{CB} = 400(\theta_B + \frac{3\Delta}{5}) = 400\theta_B + 240\Delta$$

$$\left. \begin{aligned} M_{BA} + M_{BC} &= 0 \\ 1800\theta_B - 135\Delta + 2 &= 0 \end{aligned} \right\} \text{①}$$



$$V_1 = \frac{1}{4}(M_{AB} + M_{BA}) + 2$$

$$V_2 = \frac{1}{5}(M_{BC} + M_{CB})$$

$$\text{② } V_2 - V_1 + F_s = 0$$


$$\frac{1}{5}(1200\theta_B + 480\Delta) - \frac{1}{4}(1500\theta_B - 750\Delta) - 2 + 100(\Delta - 0.01) = 0$$

$$-135\theta_B + 383.5\Delta = 3$$

$$\left\{ \begin{aligned} 1800\theta_B - 135\Delta &= -2 \\ -135\theta_B + 383.5\Delta &= 3 \end{aligned} \right.$$

$$4978.3\Delta = 38 \rightarrow \Delta = 7.63 \times 10^{-3} \text{ m} = 7.63 \text{ mm}$$


$$\theta_B = -5.47 \times 10^{-4} \text{ rad}$$



$$F_s = 100(7.63 \times 10^{-3} - 0.01) = -0.237 \text{ ton}$$



$$F_s = 0.237 \text{ ton}$$

$$M_{AB} = -5.13 \text{ t.m} \quad M_{BC} = 1.4 \text{ t.m}$$




$$M_{AB} = -5.13 \text{ t.m} \quad M_{BC} = 1.4 \text{ t.m}$$

$$M_{BA} = -1.4 \text{ t.m} \quad M_{CS} = 1.61 \text{ t.m}$$




ردش بیردی (۲)



$$\delta = 0.01$$


$$\delta_p + R \delta_i = 0.01$$




$$\delta I \downarrow R =$$




$$+$$



$$\downarrow I \delta_i$$



$$-\left(\frac{1.235 + 0.988}{2}\right) + \frac{1 \times 4 \times 5}{9} = 1.11$$




$$\delta_{B/A} = S \bar{X}$$

$$-\frac{ML^2}{2}$$

$$\frac{ML^2}{6}$$

$$\delta_{B/A} = -1.235 \times \frac{4^2}{2} + 2.345 \times \frac{4^2}{6} = \frac{-3.63}{EI} = -3.63 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\delta_i = \delta_b + \delta_s = -3.63 \times 10^{-3} - \frac{1}{100} = -13.63 \times 10^{-3} \text{ m}$$




توازن ماکسول


$$\delta_{D/A} = -0.062 \times \frac{2^2}{2} - 1.172 \times \frac{2^2}{3} = \frac{1.687}{EI} \rightarrow \delta_p = 4 \times \frac{1.687}{EI} = \frac{6.75}{EI} = 6.75 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\delta_p + R \delta_i = 0.01 \quad \text{معادله سازگاری}$$


$$6.75 \times 10^{-3} + R (13.63 \times 10^{-3}) = 0.01 \rightarrow R = 0.238 \text{ ton}$$



+



=



روش توزیع لنگر (روش کراس)

روش توزیع لنگر، در سال 1930 توسط پروفسور هاردی کراس (Hardy Cross) طی مقاله‌ای انتشار یافت. این روش از نظر مفهومی مشابه روش شیب-افت است با این تفاوت که معادلات تعادل لنگر گره‌ها طی یک روش عددی با ماهیت محاسباتی دوره‌ای ارضا می‌شود.

به طور کلی همه روش‌های قبلی تحلیل سازه‌های نامعین اعم از روش‌های نیرویی و روش شیب-افت نیازمند حل همزمان n معادله n مجهولی هستند؛ در حالی که روش توزیع لنگر طی چند سیکل محاسباتی، به دقت مورد نظر می‌رسد.


البته اگر سازه دارای درجه آزادی تغییرمکانی باشد، نیاز به حل معادلاتی به تعداد این درجات آزادی است.

توضیح ابتدایی

1 θ

درجه آزادی ندارد.

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L} (2\theta_A + \theta_B) + FEM_{AB}$$



تعاریف پایه

① سختی دورانی تیر: لنگر لازم برای دوران واحد $k = \frac{M}{\theta}$



$$M_{AB} = \frac{2EI}{L} (2\theta) = \frac{4EI}{L} \theta$$

$$k = \frac{4EI}{L}$$

سختی تیر





$$M_{AB} = \frac{3EI}{L} (\theta)$$

$$k = \frac{3EI}{L}$$

سختی اصلاح شده

② ضریب توزیع: اگر لنگر M روی گره نشان داده شده وارد شود، سهم هر یک از اعضا در جذب لنگر، همان ضریب توزیع است.

ضریب توزیع است.



$$\sum M = 0$$

$$M_1 + M_2 + M_3 + M_4 = M$$

$$k_1\theta + k_2\theta + k_3\theta + k_4\theta = M$$

$$\theta = \frac{M}{\sum k_i}$$

$$M_1 = k_1\theta = \frac{k_1}{\sum k_i} M$$

$$M_2 = k_2\theta = \frac{k_2}{\sum k_i} M$$

$$DF_i = \frac{k_i}{\sum k_i}$$



③ ضریب انتقال: در صورتی که به یک سر تیر گتری وارد شود، سر دیگر تیر هم گتری جذب می‌کند. نسبت این گتربه گتروارده را ضریب انتقال گویند.







$$\begin{cases} M_{AB} = \frac{4EI}{L} \theta_A \\ M_{BA} = \frac{2EI}{L} \theta_A \end{cases} \rightarrow C = \frac{M_{BA}}{M_{AB}} = 0.5$$

ندارد Δ
 θ

مثال: در تیر و قاب شکل زیر، گتروان استیابی اعضا را به دست آورید.





* در متن زیر منظور از گره‌ها، گره‌هایی است که درجه آزادی دورانی (θ) دارند.

1. **محاسبه لنگرهای گیرداری:** ابتدا با یک سری تکیه گاه مجازی جلوی دوران کلیه گره‌ها را می‌گیریم، سپس بار را وارد می‌کنیم. در این صورت، لنگرهای انتهایی هر عضو همان لنگرهای گیرداری FEM است.

2. **یک سیکل محاسبات:** با شروع از یکی از گره‌ها، عملیات برداشتن تکیه گاه مجازی (آزاد کردن گره یا به عبارت دیگر متوازن کردن لنگر گره) به صورت زیر انجام می‌شود:

1-2. برداشتن تکیه گاه مجازی: لنگر نامتوازن هر گره (مجموع لنگرهای ایجاد شده در تکیه گاه مجازی) را محاسبه نموده و و یک لنگر متعادل کننده در خلاف جهت آن وارد می‌شود.

2-2. توزیع لنگر: لنگر متعادل کننده با استفاده از ضریب توزیع بین اعضای متصل به گره توزیع می‌شود.


3-2. انتقال لنگر: لنگر گام قبل به سر دیگر عضو انتقال داده می‌شود.

پس از 3 مرحله فوق، دوباره گره بسته می‌شود. با انجام این عملیات برای تک تک گره‌های سازه، سیکل اول محاسبات خاتمه می‌یابد.

3. **تکرار سیکل محاسباتی:** پس از انجام هر سیکل، به دلیل لنگرهای انتقال یافته از سیکل قبل، باز هم لنگر نامتوازن در گره وجود دارد. بنابراین سیکل‌های محاسباتی تا جایی که لنگرهای نامتوازن قابل صرف نظر باشد، ادامه می‌یابد.

4. **محاسبه لنگرهای انتهایی اعضا:** لنگر انتهایی اعضا با جمع کردن لنگر گیرداری FEM، لنگر توزیع شده و لنگر انتقال یافته در سیکل‌های محاسباتی به دست می‌آید.


لنگر نامتوازن
لنگر متعادل کننده




مثال: تیر سراسری شکل زیر را دوبار به روش توزیع لنگر تحلیل کنید.

(الف) سختی معمولی برای تیر BC ← دیگر از این روش استفاده نمی‌کنیم

✓ (ب) سختی اصلاح شده تیر BC





$$FEM_{AB} = -\frac{10 \times 3 \times 2^2}{5^2} = -4.8 \text{ t.m}$$

$$FEM_{BA} = \frac{10 \times 2 \times 3^2}{5^2} = 7.2$$

$$FEM_{BC} = -FEM_{CB} = -\frac{2 \times 7.5^2}{12} = -9.38$$

$$FEM_{CD} = -\frac{2 \times 2.5^2}{2} = -6.25$$

$$\left\{ \begin{aligned} DF_{BA} &= \frac{4EI}{5} = \frac{1}{3} \\ DF_{BC} &= 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \end{aligned} \right.$$

(الف) گن محصل

	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$		1	
A		B		C	D
-4.8		7.2	-9.38	9.38	-6.25
0.36 ←		0.73	1.45 →	0.73	
			-1.93 ←	-3.86	
0.32 ←		0.64	1.29 →	0.64	
			-0.32 ←	-0.64	
0.06 ←		0.11	0.21 →	0.11	
			-0.06 ←	-0.11	
0.01 ←		0.02	0.04 →	0.02	
			-0.01 ←	-0.02	
-4.05		8.7	-8.71	6.25	-6.25

$$\left\{ \begin{aligned} DF_{BA} &= \frac{4EI}{5} = 0.4 \\ DF_{BC} &= \frac{4EI}{5} + \frac{3(3EI)}{7.5} = 0.6 \end{aligned} \right.$$

(ب) گن اصلاح شده

بعد از انتقال تشریح دیگر به مفصل C کار نداریم.

	0.4	0.6			
A		B		C	D
-4.8		7.2	-9.38	9.38	-6.25
0.749 ←		1.498	2.247 →	-3.13 ←	
-4.05		8.698	-8.698	6.25	-6.25


Video 15

Moment Distribution 3

Wednesday, March 27, 2024 16:11

مثال: تیر شکل زیر را تحت بارها و آورده و نسبت تلبه گاه ما تحلیل کنید.

$E = 2 \times 10^4 \text{ kg/cm}^2, \quad I = 3000 \text{ cm}^4$



$M_{BA} = 4 \text{ t.m}$

$FEM_{DE} = -FEM_{ED} = -\frac{2 \times 6^2}{12} = -6$

FEM ناشی از بار خارجی:

$FEM_{BC} = -\frac{4 \times 2 \times 3^2}{5^2} = -2.88$

$FEM_{CB} = \frac{4 \times 3 \times 2^2}{5^2} = 1.92$


FEM ناشی از نشست:

$FEM_{BC} = FEM_{CB} = -\frac{6EI}{L^2} \Delta = -\frac{6 \times 1.5 \times 600}{5^2} \times 0.01 = -2.16 \text{ t.m}$

$FEM_{CD} = FEM_{DC} = 6 \times \frac{600}{5^2} \times 0.02 = 2.88 \text{ t.m}$

$FEM_{DE} = \frac{2EI}{L} \theta = 2 \times \frac{2 \times 600}{6} \times 0.003 = 1.2 \text{ t.m}$

$FEM_{ED} = \frac{4EI}{L} \theta = 2.4 \text{ t.m}$



FEM کل ناشی از بار و نشست:

$FEM_{BA} = 4$	$FEM_{CD} = FEM_{DC} = 2.88$
$FEM_{BC} = -2.88 - 2.16 = -5.04$	$FEM_{DE} = -6 + 1.2 = -4.8$
$FEM_{CB} = 1.92 - 2.16 = -0.24$	$FEM_{ED} = 6 + 2.4 = 8.4$

$DF_{CB} = \frac{0.9}{0.9+0.8} = 0.529$
 $DF_{CO} = 1 - DF_{CB} = 0.471$

$DF_{DC} = \frac{0.8}{0.8+4/3} = 0.375$
 $DF_{DE} = 0.625$

ضریب توزیع:


		0.529	0.471	0.375	0.625	
4	-5.04	-0.24	2.88	2.88	-4.8	8.4
	1.04	0.52				
		-1.143	-1.017	-0.509		
		0.456		0.911	1.518	0.759
		-0.241	-0.215	-0.108		
			0.02	0.04	0.068	0.034
4	-4	-1.10	2.12	3.21	-3.21	9.19

			0.02	←	0.04	0.058	→	0.034
4	-4	-1.10	2.12		3.21	-3.21		9.19
		-1.11	2.11					

		0.529	0.471	0.375	0.625	
4	-5.04	-0.24	2.88	2.88	-4.8	8.4
	1.04	0.52				
		-1.143	-1.017	0.72	1.2	
		0.36		-0.509		0.6
		-0.19	-0.17	0.191	0.318	
		0.096		-0.085		0.159
		-0.051	-0.045	0.032	0.053	
		0.016		-0.023		0.027
4	-4	-1.10	2.12	3.21	-3.23	9.19

مثال: قاب شکل زیر را تحلیل کنید.

درجه آزادی ندارد
 θ_B, θ_C



$$\left\{ \begin{aligned} DF_{CB} &= \frac{2.4}{2.4 + 0.75} = 0.762 \\ DF_{CF} &= 0.238 \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} DF_{BC} &= \frac{2.4}{2.4 + 1 + 8/3} = 0.396 \\ DF_{BE} &= \frac{8/3}{2.4 + 1 + 8/3} = 0.44 \\ DF_{BA} &= 0.165 \end{aligned} \right.$$

ضریب توزیع:

FEM

$$\frac{1 \times 1.5^2}{2} = 1.125$$


$$\frac{2 \times 4}{8} = 1$$





$$\frac{1 \times 5^2}{12} = 2.08$$

$$\frac{3 \times 2 \times 4^2}{6^2} = 2.667$$

$$\frac{1 \times 4^2}{12} = 1.333$$




$$\frac{3 \times 4 \times 2^2}{6^2} = 1.333$$





$$2.6 + \frac{1 \times 5^2}{2} - 1.22 - v \times 5 = 0$$

$$-2.6 + 2.776^2 - \frac{1 \times 2.776^2}{2} = 1.25$$





Video 17

Moment Distribution 5

Wednesday, March 27, 2024 16:11

محاسبه دوران θ

مثال: دوران θ_B و θ_C را پیدا کنید.




$$M_{BA} = \frac{2EI}{L} (2\theta_B) + FEM_{BA}$$

$$8.698 = \frac{4EI}{5} \theta_B + 7.2 \rightarrow \theta_B = \frac{1.87}{EI}$$

$$M_{CB} = \frac{4(3EI)}{7.5} \theta_C + \frac{2(3EI)}{7.5} \left(\frac{1.87}{EI} \right) + 9.38 \rightarrow \theta_C = -\frac{2.89}{EI}$$

مثال: دوران θ_B و θ_C را پیدا کنید.




$$M_{BE} = \frac{4(4EI)}{6} \theta_B + FEM_{BE} \rightarrow \theta_B = -\frac{0.33}{EI}$$

$$M_{CF} = \frac{3EI}{4} \theta_C + (FEM_{CI} - \frac{1}{2} FEM_{CF}) \rightarrow \theta_C = -\frac{0.04}{EI}$$

$$M_{CF} = \frac{3EI}{4} \theta_C + \left(FEM_{CF} - \frac{1}{2} FEM_{FC} \right) \cdot 1.5 \rightarrow \theta_C = -\frac{0.04}{EI}$$


$$M_{FC} = \frac{4EI}{4} \theta_F + \frac{2EI}{4} \theta_C + FEM_{FC}$$

$$0 = EI \theta_F + \frac{1}{2} EI \left(\frac{-0.04}{EI} \right) - 1 \rightarrow \theta_F = \frac{1.02}{EI}$$



$$-1.66 = \frac{4EI}{4} \theta_D - 1.33$$

مثال: قاب شکل زیر را به روش توزیع گنگر تحلیل کنید.



درجه آزادی ندارد

θ_B, θ_D

$$\theta_D = \frac{M_D}{k} = \frac{1.37}{0.5EI} = \frac{2.74}{EI}$$


حساب دوران گره پس از محاسب گنگرها انتهای


حساب دوران گره پس از محاسبه تفرها استهیا

$$\theta_D = \frac{M_s}{k_\theta} = \frac{1.37}{0.5EI} = \frac{2.74}{EI}$$

$$M_{Bc} = \frac{4EI}{4} \theta_D \rightarrow \theta_D = \frac{-2.59}{EI}$$


$$M_{BA} = \frac{3EI}{4} \theta_D + 3 \rightarrow \theta_D = \frac{-2.59}{EI}$$






$$\alpha EI \Delta = R \rightarrow EI \Delta = \frac{R}{\alpha}$$


$$M = M_0 + M_R$$





مثال: قاب شکل زیر را به روش توزيع لنگر تحليل كنيد.



تحليل در اثر بار خدجي بدون Δ :






$$\frac{6(1.5EI)}{6^2} \Delta = 0.25EI\Delta$$

$$\frac{3(1.5EI)}{5^2} \Delta = 0.18EI\Delta$$


$$\frac{6(EI)}{4^2} \Delta = 0.375EI\Delta$$




تحت بار خارجی بدون Δ

R

تحت Δ










$$0.193 EI \Delta = 0.47 \rightarrow \boxed{EI \Delta = 2.44}$$

$$EI = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2 \times 6000 \text{ cm}^4 = 12 \times 10^9 \text{ kg.cm}^2 = 1200 \text{ t.m}^2 \rightarrow \Delta = \frac{2.44}{1200} = 0.002 \text{ m} = 2 \text{ mm}$$

تکثیرات استقامتی اعضا




تشخیص جهت تقریبی Δ در قاب‌ها :



نکته مهم: اگر در سازه درجه آزادی وجود نداشته باشد و یا بارگذاری به گونه‌ای باشد که $\Delta = 0$ باشد؛ در صورتی که بارها (متمرکز، گره‌ها و وارد شود) (در طول عضو بار وارد نشود)

کنترل و برش در لبه اعضا صفر است $M=0$ ، $V=0$ و فقط نیروی محدود داریم که رفتار خرابی





$$M_{BA} + M_{BC} = 0$$

$$\frac{3EI}{L}(\theta_B) + \frac{2EI}{L}(2\theta_B) = 0 \rightarrow \theta_B = 0$$

$$M = 0, V = 0$$

2P





درج آزاده نداریم

$$FEM = 0 \rightarrow \theta = 0 \rightarrow M = 0 \rightarrow V = 0$$



بیان توزیع نگر

$$\sum M_B = 0 \rightarrow \frac{2EI}{L}(2\theta_B) + \frac{2EI}{L}(2\theta_B + \theta_C) = 0$$

بیان صیب-انف

$$\sum M_C = 0 \rightarrow \frac{2EI}{L}(2\theta_C + \theta_B) + \frac{2EI}{L}(2\theta_C) + \frac{2EI}{L}(2\theta_C) = 0$$

$$\begin{cases} \alpha_1 \theta_B + \beta_1 \theta_C = 0 \\ \alpha_2 \theta_B + \beta_2 \theta_C = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \theta_B = 0 \\ \theta_C = 0 \end{cases} \rightarrow M_{ij} = 0 \rightarrow V = 0$$





$$\Delta = 0 \\ M = V = 0$$


درج آزاده نداریم. بارها درجه داره. $FEM = 0 \rightarrow \theta = 0 \rightarrow M = 0 \rightarrow V = 0$

منظ بنور محوری

مثال: نیروهای داخلی Δ و θ را به دست آرید.






$$FEM: -\frac{6EI}{3^2} \Delta = -0.667 EI \Delta$$



$$FEM: -\frac{6EI}{3^2} \Delta = -0.667 EI \Delta$$

$$-\frac{6EI}{4^2} \Delta = -0.375 EI \Delta$$





$$M_{BA} = \frac{2EI}{L} (2\theta_B - \frac{3\Delta}{L})$$

$$-1.48 = \frac{4EI}{3} \theta_B - \frac{6}{3^2} \times 5.15 \rightarrow EI \theta_B = 1.47$$

$\theta_B = 0.0037 \text{ rad}$

$$M_{CB} = \frac{2EI}{L} (2\theta_C - \frac{3\Delta}{L})$$



$$M_{cD} = \frac{2EI}{L} \left(2\theta_c - \frac{3\Delta}{L} \right)$$

$$-1.19 = \frac{4}{4} EI \theta_c - \frac{6}{4^2} \times 5.15 \rightarrow \boxed{EI \theta_c = 0.74}$$


$$\theta_c = 0.0018 \text{ rad}$$

Video 20

Moment Distribution 8

Monday, April 29, 2024 22:53

تحليل قاب با چند درجه آزادي به روش توزيع لنگر




$$\begin{cases}
 R_{1P} + R_{11} a_1 + R_{12} a_2 + R_{13} a_3 + R_{14} a_4 = 0 \\
 R_{2P} + R_{21} a_1 + R_{22} a_2 + R_{23} a_3 + R_{24} a_4 = 0 \\
 R_{3P} + R_{31} a_1 + R_{32} a_2 + R_{33} a_3 + R_{34} a_4 = 0 \\
 R_{4P} + R_{41} a_1 + R_{42} a_2 + R_{43} a_3 + R_{44} a_4 = 0
 \end{cases}
 \rightarrow
 \begin{cases}
 a_1 \\
 a_2 \\
 a_3 \\
 a_4
 \end{cases}$$

مجهولات Δ به دست آمده است.

$$M = M_P + a_1 M_1 + a_2 M_2 + a_3 M_3 + a_4 M_4$$





مثال: عكس العمل ها را تكيه گاه را به دست آوريد.




درجه آزادي ندارد

درجه آزادی ندارد
۱۰


$$FEM_{DC} = \frac{3}{2} \frac{wL^2}{12}$$



4  $EI = 1000 \text{ t.m}^2, L = 3 \text{ m}$

مثال: لنگرهای انحنای اعضا را بدست آورید.

Δ ندارد یک θ دارد.




$$FEM_{BA} = \frac{3EI}{L} \left(-\frac{\Delta}{L} \right) = \frac{3 \times 1000}{3} \left(\frac{0.003}{3} \right) = 1 \text{ t.m}$$

$$FEM_{BD} = \frac{2EI}{L} (\theta_D) = \frac{2 \times 1000}{3} (-0.002) = -1.33$$

$$FEM_{DB} = \frac{2EI}{L} (2\theta_D) = -2.67$$

$$FEM_{BC} = \frac{2EI}{L} \left(\theta_C - \frac{3\Delta}{L} \right) = \frac{2 \times 1000}{3} (0.002 + 3 \times \frac{0.001}{3}) = 2$$

$$FEM_{CB} = \frac{2EI}{L} \left(2\theta_C - \frac{3\Delta}{L} \right) = \frac{2 \times 1000}{3} (2 \times 0.002 + 3 \times \frac{0.001}{3}) = 3.33$$




Video 21


Moment Distribution 9

Monday, April 29, 2024 22:54


مثال: لنگرهای دو سر تیر را به دست آورید.




مثال: نیروی فنر را به دست آورید.



مثال: نیروهای فنرها را به دست آورید.









گت w بدون Δ

$$k_s = \frac{3EI}{L^3}$$

تحت اثر Δ




$$\frac{4}{10} wL = 7.8 \frac{EI}{L^2} \Delta \rightarrow EI \Delta = \frac{2}{39} wL^4$$

$$F_s = k \Delta = \frac{3EI}{L^3} \Delta = \frac{3}{L^3} \cdot \frac{2}{39} wL^4 = \frac{2}{13} wL$$

$$M_s = -\frac{wL^2}{60} + \frac{1.2EI}{L^2} \Delta = \left(-\frac{1}{60} + \frac{4}{10} \times \frac{2}{39}\right) wL^2 = \frac{-13 + 48}{5 \times 12 \times 13} wL^2 = \frac{7}{156} wL^2$$




مثال : نیروهای فنرها را به دست آورید.



گت w


گت Δ





$$\frac{9EI}{L^3} \Delta = \frac{7}{12} wL \rightarrow EI \Delta = \frac{7}{108} wL^4$$

$$F_s = k \Delta = \frac{3EI}{L^3} \Delta = \frac{7}{36} wL$$







Video 22

Moment Distribution 10

Monday, April 29, 2024 22:54

تغییر مقطع با وجود منحل در طول عضو






نقطه
نقطه +
نقطه






مثال: لنگرهای انتهای اعضا را بدست آورید.

$$\frac{3 \times 9^2}{12} = 20.25 \text{ t.m}$$


$$\frac{3 \times 5.5^2}{12} = 7.56 \text{ t.m}$$




+ 2.26 x
جواب ساله



$$17.28 + 2.26 \times -14.96$$





$$\frac{23.945}{10.59} = 2.26$$



ضریب مقیاس برای
سازه تحت Δ

$$E\Delta = 226$$

قاب شیبدار

مثال: تکرمان انتقابی اعضا را به دست آورید.

1 Δ
2 θ درجه آزاد



$$FEM_{AB} = FEM_{BA} = -\frac{6EI}{6^2} \times 1.25\Delta = -0.208 E\Delta$$


$$FEM_{BC} = FEM_{CB} = \frac{6EI}{6^2} \times 1.417\Delta = 0.236 E\Delta$$



$$FEM_{CD} = -\frac{3EI}{4.33^2} \times 1.202\Delta = -0.192 E\Delta$$

$$\delta_{AB} = \frac{5}{4}\Delta = 1.25\Delta$$



$$\delta_{BC} = \frac{3}{4}\Delta + \frac{2}{3}\Delta = 1.417\Delta$$

$$\delta_{CD} = \frac{\sqrt{13}}{3}\Delta = 1.202\Delta$$






مثال: دباگرام لنگر قاب شکل زیر را رسم کنید.



$$FEM_{BC} = -\frac{3EI}{2} \Delta_1 = -0.75EI \Delta_1$$

$$FEM_{CD} = \frac{3EI}{2} \Delta_1 = 0.75EI \Delta_1$$



$$FEM_{AB} = FEM_{BA} = -\frac{6EI}{2^2} \Delta_2 = -1.5EI \Delta_2$$



$$FEM_{ED} = FEM_{DE} = -\frac{6EI}{4^2} \Delta_2 = -0.375EI \Delta_2$$

$$FEM_{FD} = FEM_{DE} = -\frac{6EI}{4^2} \Delta_2 = -0.375 EI \Delta_2$$

$$\begin{cases} -0.365a_1 + 0.207a_2 = 0 \\ -9.2075a_1 + 0.986a_2 = 1 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{aligned} a_1 &= EI \Delta_1 = 0.65 \\ a_2 &= EI \Delta_2 = 1.15 \end{aligned}$$

M (tm)







Video 24

Symmetric Structures 1



Saturday, May 4, 2024 14:24





فصل سوم: تحلیل سازه های متقارن

انواع تقارن } محوس { مستقیم
 } معکوس { مستقیم
 } نقطه ای (مرکز) { معکوس






رسم نصف سازه





مثال: گندھای انتهای اعضا را بدست آورید.



$$-\frac{1 \times 3^2}{12} - \frac{2 \times 1 \times 2^2}{3^2} = -1.64$$





$$\frac{1 \times 3^2}{12} + \frac{2 \times 2 \times 1^2}{3^2} = 1.19$$

Video 25

Symmetric Structures 2

Saturday, May 4, 2024 14:24


سختی اعضاء متقارن




مقایسه سختی اعضاء با شرایط متفاوت تکیه گاهی



$k = \frac{4EI}{L}$




$k = \frac{3EI}{L}$








$k = \frac{EI}{L}$

مثال: گنجرهای انتقایی اعضاء را به دست آورید.




$\frac{1 \times 6^2}{12} + \frac{5 \times 6}{8} = 6.75$






مثال: لنگردگره B و جرخش گره B را بدست آورید.





$$\theta_B = \frac{M}{\sum k_i} = \frac{\frac{1.2 \times 16^2}{12} \cdot 25.6}{\frac{2EI}{16} + \frac{2EI}{12}} = \frac{87.8}{EI}$$

$$M_B = 25.6 \times \frac{8}{14} = 14.6$$



$$14.6 = \frac{2EI}{12} \theta \rightarrow \theta = \frac{87.6}{EI}$$






مثال: لنگرهاى انتهای اعضا را بدست آورید.



$$\Delta = \theta = 0$$


$$M = 0$$

$$V = 0$$



$$M = \frac{2EI}{L} (2\theta + \theta) \left(-\frac{3P}{L} \right)$$

$$U = \frac{1}{2} \int \frac{M^2}{EI} dx$$



$$\delta_y = 0 \rightarrow \frac{\partial U}{\partial R} = 0 \rightarrow \int \frac{M}{EI} \left(\frac{\partial M}{\partial R} \right) dx = 0$$

$$\textcircled{1} M = Rx \quad \frac{\partial M}{\partial R} = x$$

$$\textcircled{2} M = 2R - \frac{P}{2}x \quad \frac{\partial M}{\partial R} = 2$$

$$\frac{1}{EI} \int_0^2 Rx^2 dx + \int_0^3 (4R - Px) dx = 0$$

$$R \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 + \left(4Rx - \frac{Px^2}{2} \right) \Big|_0^3 = 0$$


$$\frac{8}{3}R + 12R - 4.5P = 0 \rightarrow$$

$$R = 0.307P$$

$$M = 0.61P$$

تفلیک یک بارگذاری کلی به یک بارگذاری متقارن و پادمتقارن

سازه متقارن با بارگذاری کلی







بارگذاری کلی

بارگذاری متقارن

بارگذاری پادمتقارن

مثال ①








① رسم سازه با نصف بار و تصویر آینه‌ای آن نسبت به محور تقارن

② جمع بارها ① + ② تقارن





③ تفریق بارها ① - ② پادمتقارن




مثال ②



20 10
 15 15
 5 -5






مثال ٣





مثال: لنگرهای گیرداری دوسر تیر را با دست آورید.

$\frac{8-3}{192} wL^2$
 $\frac{5}{192} wL^2$







مثال: لنگرهای گیرداری دوسر تیر را با دست آورید.

وسط دهانه:

$\frac{wL^2}{48}$

$\frac{5 \pm 1}{120}$



ت سبب از

120 $\cdot \frac{1}{2}$

$$\delta_y = \frac{\partial U}{\partial R} = 0 \rightarrow U = \int \frac{1}{2} \frac{M^2}{EI} dx$$

$$\int_0^{L/2} (Rx + \frac{w}{L} \frac{x^3}{6}) dx = 0$$

$$\int_0^{L/2} (Rx^2 + \frac{w}{L} \frac{x^4}{6}) dx = 0$$

$$(R \frac{x^3}{3} + \frac{w}{L} \frac{x^5}{30}) \Big|_0^{L/2} = 0$$

$$R \left(\frac{L^3}{24} \right) = -\frac{w}{L} \frac{L^5}{30 \times 5 \times 8}$$

$$R = -\frac{wL^2}{40}$$





120 $\cdot 2$

$$\frac{1}{EI} \int M \left(\frac{\partial M}{\partial R} \right) dx = 0$$


↑ $R = -\frac{wL^2}{40}$
U سبيل نو

$$M = Rx + \frac{1}{2} \left(\frac{w}{L} x \right) x \left(\frac{x}{3} \right) - \frac{wL^2}{40} \left(\frac{L}{2} \right) +$$

$$\left\{ \begin{aligned} M &= Rx + \frac{w}{L} \frac{x^3}{6} & \frac{1}{2} \left(\frac{w}{2} \right) \left(\frac{L}{2} \right) \left(\frac{L}{6} \right) &= \\ \frac{\partial M}{\partial R} &= x & \left(\frac{1}{24} + \frac{1}{48} \right) & \end{aligned} \right.$$



+




Video 27



Symmetric Structures 4

Sunday, May 12, 2024 8:58

تحليل سازه های متعارف



$$M = \frac{3EI}{L} \left(\theta_B - \frac{\Delta}{L} \right) + FEM$$




مثال: $\theta_B, \theta_C, R_B = ?$

$$\frac{M}{2} = \frac{3EI}{L} \theta_B \rightarrow \theta_B = \frac{ML}{6EI}$$


$$M_{C0} = \frac{2EI}{L} (2\theta_C + \theta_B) = 0 \rightarrow \theta_C = -\frac{\theta_B}{2}$$

$$\theta_C = \frac{ML}{12EI}$$

مثال: تغییر مکان قائم زیر بار متمرکز را محاسبه کنید.



$$EI = 10000 \text{ t.m}^2$$




$$2 = \frac{3EI}{3} \theta \rightarrow \theta = \frac{2}{EI} = 0.002$$


$$\delta = 2\theta = \frac{4}{EI} = 0.004 \text{ m}$$

$$\delta_{A/B} = \frac{1}{2} (2)(3)(2) = \frac{6}{EI}$$

$$\theta = \frac{\delta_{A/B}}{3} = \frac{2}{EI}$$













مثال: $\theta_B, M_B = ?$



$$\theta_B = \frac{wL^2}{12} = \frac{wL^3}{72EI}$$

$$M_B = \frac{2}{3} \times \frac{wL^2}{12} = \frac{wL^2}{18}$$







$$\frac{P}{2} = 8.4 \frac{EI}{L^3} \Delta \rightarrow \Delta = \frac{1}{16.8} \frac{PL^3}{EI} = \frac{5}{84} \frac{PL^3}{EI}$$

$$\frac{3.6}{L^2} EI \Delta = \frac{6}{L} EI \theta \rightarrow \theta = 0.6 \frac{\Delta}{L} = \frac{3}{10} \times \frac{5}{84} \frac{PL^2}{EI} = \frac{1}{28} \frac{PL^2}{EI} \quad \theta = \frac{6 \frac{EI}{L^2} \Delta}{\frac{10 EI}{L}}$$

$$\theta_A = \frac{-WL^3}{72EI} + \frac{PL^2}{28EI}$$

$$M_B = 3.6 \frac{EI}{L^2} \Delta = \frac{3.6}{2 \cdot 10} \times \frac{5}{84} PL = \frac{3}{14} PL$$

$$M_B = -\frac{WL^2}{18} + \frac{3}{14} PL$$




$$TL = OTM - \sum M_{cl}$$


$$TL = PL - 2 \times \frac{2}{7} PL \rightarrow T = \frac{3}{7} P$$

$\frac{3}{7} PL$ کوپن ببرد
 $\frac{4}{7} PL$ کنده بستن

مجم از OTM



$$OTM = \sum M_{cl} + TL$$



$$V\left(\frac{2}{3}nh\right) = \underline{V(0.5h)} + TL$$





$$* TL = V\left(\frac{2}{3}n - 0.5\right)h$$


$\underline{0.17}h$ کوپن ببرد
 $\underline{0.6}h$ کنده بستن

مجم از OTM



مثال: گره های انتهای اعضا را به دست آورید.

2.5 (↑) 2.5







1.89
بار منتعرج




+








=




مثال: لنگرهای انتهای اعضا را بدست آورید.





=




0.35 0.71 0.71 0.70



+




+





تحليل سازه های متقارن

مثال: نیروی منظرها را به دست آورید.



$F_s = k_s \Delta$
 $F_{s/2} = k_s \frac{\Delta}{2}$
 $M = k_\theta \theta$
 $M = 2k_\theta \theta$


روش تیب - انت



$M = \frac{3EI}{L} (\theta - \frac{\Delta}{L})$

$-(P-F)k = \frac{3EI}{L} \left(\frac{(P-F)L}{L} - \frac{F}{L} \right) \rightarrow F-P = 3(2(P-F) - \frac{F}{L})$
 $F-P = 8P-7F$



$F_s = \frac{7}{8} P$, $M_s = \frac{1}{8} PL$



$\frac{3}{4} \frac{EI}{L^3} \Delta + \frac{3EI}{L^3} \Delta = P \rightarrow \Delta = \frac{7}{24} \frac{PL^3}{EI}$

$F_s = \frac{3EI}{L^3} \times \frac{7}{24} \frac{PL^3}{EI} = \frac{7}{8} P$

$F_s = \frac{7}{8} P$



$U = \frac{1}{2} \int \frac{M^2}{EI} dx + \frac{1}{2} \frac{N^2}{k_s} + \frac{1}{2} \frac{M^2}{k_\theta}$
 $\frac{\partial U}{\partial F} = \int \frac{M}{EI} \left(\frac{\partial M}{\partial F} \right) dx + \frac{N}{k_s} \left(\frac{\partial N}{\partial F} \right) + \frac{M}{k_\theta} \left(\frac{\partial M}{\partial F} \right) = 0$

$\int_0^L (F-P)x^2 dx = F \cdot (F-P)L^2$

$M = (EI)x \quad \partial M = \dots$




$$\frac{1}{EI} \int_0^L (F-P)x^2 dx + \frac{F}{k_s} + \frac{(F-P)L^2}{k_\theta} = 0$$


$$\frac{1}{EI} (F-P) \frac{x^3}{3} \Big|_0^L + \frac{FL^3}{3EI} + (F-P) \frac{2L^3}{EI} = 0$$

$$F = \frac{7}{8} P$$


- ① $M = (P-F)x$, $\frac{\partial M}{\partial F} = -x$
- ② $N = F$, $\frac{\partial N}{\partial F} = 1$
- ③ $M = (P-F)L$, $\frac{\partial M}{\partial F} = -L$

مثال: گزرماس انتقايي اعضا را به دست آوريد.







حل بارگذاری پادمتقارن




بارگذاری کلی (جمع بارگذاری متقارن و پادمتقارن)





روش دیگر (روش کاستیلیانو)
حل بارگذاری پادستفان



$$\frac{\partial U}{\partial F} = \int \frac{M}{EI} \left(\frac{\partial M}{\partial F} \right) dx = 0$$


$$\begin{cases} \textcircled{1} M = Fx & \frac{\partial M}{\partial F} = x \\ \textcircled{2} M = 3F - 2.5x & \frac{\partial M}{\partial F} = 3 \end{cases}$$

$$\int_0^{5.21} (Fx)(x) dx + \int_0^{2.5} (3F - 2.5x)(3) dx = 0$$

$$Fx \frac{x^2}{3} \Big|_0^{5.21} + (9Fx - \frac{7.5}{2} x^2) \Big|_0^{2.5} = 0 \rightarrow 9F + 45F - 93.75 = 0$$

$$F = 1.736$$

حل بارگذاری مستفان



$$U = \frac{1}{2} \int \frac{M^2}{EI} dx + \frac{1}{2} \frac{M^2}{k_0}$$

$$\begin{cases} \textcircled{1} M = -M_0 - 1.5x & \frac{\partial M}{\partial M_0} = -1 & \frac{\partial M}{\partial F} = 0 \\ \textcircled{2} M = -M_0 - 4.5 + Fx & = -1 & = x \\ \textcircled{3} M = M_0 & = 1 & = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \delta_k = 0 \rightarrow \frac{\partial U}{\partial F} = 0 \\ \theta = 0 \rightarrow \frac{\partial U}{\partial M_0} = 0 \end{cases}$$

$$\text{Eq. 1} \quad \frac{\partial U}{\partial M_0} = 0 \rightarrow \frac{1}{EI} \int_0^3 (M_0 + 1.5x) dx + \frac{1}{EI} \int_0^5 (M_0 + 4.5 - Fx) dx + \frac{M_0}{k_0} = 0$$

$$(M_0 x + 1.5 \frac{x^2}{2}) \Big|_0^3 + (M_0 x + 4.5x - F \frac{x^2}{2}) \Big|_0^5 + M_0 = 0$$

$$3M_0 + 6.75 + 5M_0 + 22.5 - 12.5F + M_0 = 0 \rightarrow * 9M_0 - 12.5F = -29.25$$

$$\text{Eq. 2} \quad \frac{\partial U}{\partial F} = 0 \rightarrow 0 + \frac{1}{EI} \int_0^5 (-M_0 x - 4.5x + Fx^2) dx + 0 = 0$$

$$(-M_0 \frac{x^2}{2} - \frac{4.5}{2} x^2 + \frac{F}{3} x^3) \Big|_0^5 = 0 \rightarrow * -12.5M_0 + 41.67F = 56.25$$





$$12.5 \begin{cases} 9M_0 - 12.5F = -29.25 \\ -12.5M_0 + 41.67F = 56.25 \end{cases}$$


$$9 \begin{cases} 9M_0 - 12.5F = -29.25 \\ -12.5M_0 + 41.67F = 56.25 \end{cases}$$

$$218.78F = 140.625 \rightarrow$$



$$F = 0.643$$

$$M_0 = -2.36$$











روش محاسبه θ



محاسبه θ




$$\frac{WL^2}{15} = \frac{3EI}{L} \theta_B \rightarrow \theta_B = \frac{WL^2}{45EI}$$

$$\frac{WL^2}{20} + \frac{1}{2} \times \frac{WL^2}{30} = \frac{WL^2}{15}$$


$$\frac{7}{120} WL^2 = \frac{3EI}{L} \theta_A \rightarrow \theta_A = \frac{7}{360} \frac{WL^2}{EI}$$

$$\frac{WL^2}{20} = \frac{4EI}{L} \theta \rightarrow \theta = \frac{WL^2}{80EI}$$



مسابه Δ

روش مسابه




$$\Delta = \frac{(P/2)(L/2)^3}{3EI} = \frac{PL^3}{48EI}$$

$$\theta = \frac{P/2(L/2)^2}{2EI} = \frac{PL^2}{16EI}$$



$$M = \frac{3EI}{L} (\theta - \frac{\Delta}{L})$$

$$\frac{PL}{4} = \frac{3EI}{(L/2)^2} \Delta \rightarrow \Delta = \frac{PL^3}{48EI}$$






$$\frac{PL}{8} = \frac{6EI}{(L/2)^2} \Delta \rightarrow \Delta = \frac{1}{192} \frac{PL^3}{EI}$$

$$\Delta = \frac{(wL/2)(L/2)^3}{3EI} - \frac{w(L/2)^4}{8EI} = \frac{8-3}{16 \times 3 \times 8} \frac{wL^4}{EI} = \frac{5}{384} \frac{wL^4}{EI}$$



$$\frac{5WL^2}{32} = \frac{3EI}{(L/2)^2} \Delta \rightarrow \Delta = \frac{5}{384} \frac{WL^4}{EI}$$


$$\frac{5WL^3}{32} = \frac{3EI}{(L/2)^2} \Delta \rightarrow \Delta = \frac{5}{384} \frac{WL^4}{EI}$$



$$\Delta = \frac{w(L/2)^4}{8EI} - \frac{wL^2(L/2)^2}{2EI} = \frac{1}{16 \times 8} - \frac{1}{8 \times 24} =$$

$$\Delta = \frac{1}{384} \frac{wL^4}{EI}$$

$$\frac{3-2}{16 \times 24}$$





$$\frac{wL}{4} = \frac{12EI}{(L/2)^3} \Delta \rightarrow \Delta = \frac{1}{384} \frac{wL^4}{EI}$$

$$\frac{wL^2}{16} = \frac{6EI}{(L/2)^2} \Delta \rightarrow \Delta = \frac{1}{384} \frac{wL^4}{EI}$$





تقارن نقطه‌ای



تقارن مرکزی مستقیم





تقارن مرکزی معکوس





مثال: کنگره‌ماکزیمیم درس زده شکل زیر را به دست آورید.




مثال: گنرهای انتقالی اعضا را به دست آورید.



نشان نقطه استقیم:



نشان نقطه ای معلوم
ردیفی کاتیانو



$$\theta = \frac{\partial U}{\partial M_0} = \int \frac{M}{EI} \left(\frac{\partial M}{\partial M_0} \right) dx = 0$$



$$\textcircled{1} M = M_0 - \frac{x^2}{2} \quad , \quad \frac{\partial M}{\partial M_0} = 1$$

$$\textcircled{2} M = M_0 - 4.5 \quad , \quad \frac{\partial M}{\partial M_0} = 1$$

$$\int_0^3 (M_0 - \frac{x^2}{2}) dx + \int_3^4 (M_0 - 4.5) dx = 0$$

$$(M_0 x - \frac{x^3}{6}) \Big|_0^3 + (M_0 x - 4.5x) \Big|_3^4 = 0$$

$$3M_a - 4.5 + 4M_b - 18 = 0 \rightarrow 7M_b = 22.5 \rightarrow M_b = 3.21 \text{ t.m}$$




مثال: نیروی فنرها را به دست آورید.

2θ




2/3, 1
1, 1




EI = constant

① روش توزیع گنگر



② روش نیب-انفت



2θ

$$\begin{cases} M_{BA} + M_S = 0 \rightarrow \frac{2EI}{6} (2\theta_1) + \sigma + EI(\theta_1 - \theta_2) = 0 \\ M_{BC} + M_S = 0 \rightarrow \frac{2EI}{4} (2\theta_2) - 1.5 + EI(\theta_2 - \theta_1) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{5}{3}\theta_1 - \theta_2 = \frac{-6}{EI} \\ -\theta_1 + 2\theta_2 = \frac{1.5}{EI} \end{cases}$$

$$M_{13C} + M_5 = 0 \rightarrow \left(\frac{2EI}{4} (2\theta_2) - 1.5 + EI(\theta_2 - \theta_1) \right) = 0$$

$$-\theta_1 + 2\theta_2 = \frac{1.5}{EI}$$

$$M_5 = k_\theta \Delta\theta = EI(-4.5 + 1.5) / EI = 3$$

$$M_{AB} = \frac{2EI}{6} \left(-\frac{4.5}{EI} \right) - 6 = -7.5$$


$$M_{CB} = \frac{2EI}{4} \left(-\frac{1.5}{EI} \right) + 1.5 = 0.75$$

$$\boxed{M_5 = 3}$$

$$\boxed{M_{AB} = -7.5}$$

$$\boxed{M_{CB} = 0.75}$$

۳) روش سازه‌ری تغییر شکل ها



$$\frac{2EI}{6} (2\theta_{1p}) + 6 = 0 \rightarrow \theta_{1p} = -\frac{9}{EI}$$

$$\frac{2EI}{4} (2\theta_{2p}) - 1.5 = 0 \rightarrow \theta_{2p} = \frac{1.5}{EI}$$


$$M = \frac{2EI}{6} (2\theta_{1m}) \rightarrow \theta_{1m} = \frac{1.5M}{EI}$$

$$\theta_{2m} = \frac{M}{EI}$$

$\Delta\theta = \frac{M}{k_\theta}$ معادله سازه‌ری

$$\Delta\theta = \Delta\theta_p + \Delta\theta_m = \frac{M}{k_\theta} \rightarrow \frac{10.5}{EI} - \frac{2.5M}{EI} = \frac{M}{EI} \rightarrow \boxed{M = 3}$$

۴) روش توزیع گنگر برای حالت خاص



$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{EI} + \frac{1}{EI} \rightarrow k_{eq} = \frac{EI}{2}$$



$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$

$$\boxed{4/6} \quad \boxed{3/4}$$

$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{\frac{2}{3}EI} + \frac{1}{EI} \rightarrow k_{eq} = \frac{2}{5}EI$$

$\frac{2}{3}, 1$

$$\boxed{2/6} \quad \boxed{5/4}$$




کنترل

$$\frac{1}{K_{\theta}} = \frac{1}{k_{\theta}} + \frac{1}{\frac{4EI}{L}}$$

اصل مولر - برسلار (یاد آوری)


خط تاثیر یک نیرو برابر است با تابع تغییر شکل سازه وقتی نیروی مولر در نظر از سازه حذف شده و سازه آزاد شده تحت اثر همان نیرو تغییر شکل دهد.



مثال: تابع خط تاثیر R_A , R_B , M_A را به دست آورید.




$$M_A = R_B L - 1(x)$$



(R_B)

تیر اصل δ



تیر مزدوج M

x/L	R _B	R _A	M _A /L
0	0	1	0
0.1	0.0145	0.9855	-0.0855
0.2	0.056	0.944	-0.144
0.3	0.1215	0.8785	-0.1785
0.4	0.208	0.792	-0.192
0.5	0.3125	0.6875	-0.1875
0.6	0.432	0.568	-0.168
0.7	0.5635	0.4365	-0.1365
0.8	0.704	0.296	-0.096
0.9	0.8505	0.1495	-0.0495
1	1	0	0

$$\delta_{(L)} = M = \frac{1}{EI} \left[(L-x)x\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2}(x)(x)\left(\frac{2}{3}x\right) \right] = \frac{1}{EI} \left(\frac{x^3}{6} + \frac{1}{2}x^3 \right)$$




$$\delta(L) = \frac{L^3}{3EI}$$

$$R_B = \frac{\delta(x)}{\delta(L)} = -\frac{1}{2}\left(\frac{x}{L}\right)^3 + \frac{3}{2}\left(\frac{x}{L}\right)^2$$


$$R_A = 1 - R_B = 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{x}{L}\right)^3 - \frac{3}{2}\left(\frac{x}{L}\right)^2$$



$$M_A = R_B L - x$$

$$\frac{M_A}{L} = -\frac{1}{2}\left(\frac{x}{L}\right)^3 + \frac{3}{2}\left(\frac{x}{L}\right)^2 - \frac{x}{L}$$



مثال: تابع خط تأثیر v_D و M_D را بدست آورید.





$$\sum M_C = 0 \rightarrow \frac{4.17}{EI} (10) - \frac{2S}{EI} (5) + \Delta\delta = 0 \rightarrow \boxed{\Delta\delta = \frac{83.33}{EI}}$$

$$0 \leq x_1 \leq 5 \rightarrow M(x_1) = \frac{4.17}{EI} x_1 - \frac{1}{2} \left(\frac{x_1}{EI} \right) (x_1) \left(\frac{x_1}{3} \right) = \frac{1}{EI} (4.17 x_1 - \frac{1}{6} x_1^3) \quad \delta(x_1) \quad \Delta\delta$$

$$0 \leq x_2 \leq 2 \rightarrow M(x_2) = \frac{20.83}{EI} x_2 - \frac{1}{2} \left(\frac{x_2}{EI} \right) (x_2) \left(\frac{x_2}{3} \right) = \frac{1}{EI} (20.83 x_2 - \frac{1}{6} x_2^3) \quad \delta(x_2) \quad \Delta\delta$$

$$2 \leq x_2 \leq 5 \rightarrow M(x_2) = \frac{20.83}{EI} x_2 - \frac{1}{6} \frac{x_2^3}{EI} - \frac{83.33}{EI} = \frac{1}{EI} (-83.33 + 20.83 x_2 - \frac{1}{6} x_2^3) \quad \delta(x_2) \quad \Delta\delta$$

$$V_D = \frac{\delta(x)}{\Delta\delta} = \begin{cases} 0.05 x_1 - 0.002 x_1^3 & 0 \leq x_1 \leq 5 \\ 0.25 x_2 - 0.002 x_2^3 & 0 \leq x_2 \leq 2 \\ -1 + 0.25 x_2 - 0.002 x_2^3 & 2 \leq x_2 \leq 5 \end{cases}$$

$$M_D = -2 V_D \quad \text{در نلیم اشتباه‌نده}$$

$$M_D = -2 V_D - 1(2 - x_2)$$

$$\boxed{-0.5 x_2 + 0.004 x_2^3 + x_2 - 2}$$

$$-2 V_D + x_2 = 0.5 x_2 + 0.004 x_2^3$$

$$M_D = \begin{cases} -0.1 x_1 + 0.004 x_1^3 & 0 \leq x_1 \leq 5 \\ 0.5 x_2 + 0.004 x_2^3 & 0 \leq x_2 \leq 2 \\ 2 - 0.5 x_2 + 0.004 x_2^3 & 2 \leq x_2 \leq 5 \end{cases}$$


در نلیم اشتباه‌نده

Video 34


Influence Line 2

Thursday, June 13, 2024 18:56


طرح ظاهری خط تأثیر تیرها، نامعین




(M_m)



(V_A)




(M_A)




بهرانی ترین وضعیت بارگذاری


R_B, V_{BR}
 $, V_{BL}, M_B^-$




V_m




M_m^+




M_m^-



M_A^-, R_A




مثال: تیر سراسری شکل زیر تحت بار زنده 3 ton/m قرار دارد. این بار می تواند بر روی تمام یا قسمتی از هر دهانه قرار گیرد. پیشینه لگرمین در تکیه گاه B و برش سمت راست و چپ تکیه گاه B در برش نقطه m را با دست آورد.



بهران زیر بارگذاری برای R_B, V_{BR}, V_{BL}, M_B


$$\frac{3 \times 6^2}{12} = 9$$

$$\frac{3 \times 4^2}{12} = 4$$





A		$\frac{1}{3}$	B	$\frac{2}{3}$		0.6	C	0.4		0.47	D	0.529	E
-9		9	-4		4					-4		4	
$\frac{9}{6}$	\rightarrow	4.5	-3.17	-6.33	\rightarrow	-3.17	-0.5	-0.33	\rightarrow	-0.17	-2	\leftarrow	$\frac{-4}{6}$
		0.08	0.17	\rightarrow	0.08	1.45	\leftarrow	2.91	3.26				
		0.15	0.31	\rightarrow	0.15	0.07	\leftarrow	0.15	0.16				
			-0.06	\leftarrow	-0.13	-0.09	\rightarrow	-0.05					
		0.02	0.04	\rightarrow	0.02	0.01	\leftarrow	0.02	0.03				
				\leftarrow صرف نظر	-0.02	-0.01	\rightarrow صرف نظر						
		10.58	-10.58		-0.49	0.49		2.55	-2.55				

$M_B^- = 10.58 \text{ t.m}$
 $V_{BL} = 10.76 \text{ ton}$
 $V_{BR} = 8.77 \text{ ton}$
 $R_B = 19.53 \text{ ton}$






ترتیب بردار


ترتیب سیل اول



18




A	B	C	m	D	E
	1/3	2/3	0.6	0.4	
	2/3	1/3		0.471	0.529
-9	9	-6.19		2.81	-4
9	4.5			-4	-2
	-4.5	-9	-4.5		
	3.21	4.28	4.28	2.14	
	-1.07	-2.14	-1.07	0.49	0.56
	0.25	0.33	0.33	0.17	
	-0.08	-0.17	-0.08	-0.08	-0.09
	0.04	0.05	0.05	0.03	
	-0.01	-0.03	صرف نظر	-0.01	-0.02
	7.84	-7.84	1.32	-1.32	5.55
					-5.55












$V_m = 2.96$


تقریب دوسر منقل




تقریب انتهای لیوار











متان: خط تأثیر M_B ، V_{BR} ، M_m را به صورت نمائیک رسم نموده و مقدار هر خط تأثیر در نقطه m را به دست آورید.







$$M_m = -0.6 + 0.5 \times 4 = 1.4$$







سؤال: حد اکثر لنگر نقاط A، B و C در اثر عبور بار تمام P از روی تیر شکل زیر چندراست؟



معادله
 $\theta_{BL} = \theta_{BR}$

مجموع
 M_B

$$\frac{M_B L}{EI} = \frac{P(2L)^2}{2EI} - \frac{M_B(2L)}{EI} \rightarrow 3M_B = 2PL \rightarrow M_{B,max} = \frac{2}{3}PL$$





$$\frac{PL^2}{2EI} - \frac{M_B L}{EI} = \frac{M_B(2L)}{EI} \rightarrow 3M_B = \frac{PL}{2} \rightarrow M_B = \frac{PL}{6}$$


$$\frac{PL^2}{2EI} - \frac{M_B L}{EI} = \frac{M_B (2L)}{EI} \rightarrow 3M_B = \frac{PL}{2} \rightarrow M_B = \frac{PL}{6}$$

$$M_{A, max} = -\frac{5}{6} PL$$


مثال: در مثال فوق، تابع خط تأثیر M_A و M_B را به دست آورید.



$$\begin{cases} \delta_1(x) = \frac{1}{2EI} x^2 \\ \delta_2(x) = \frac{1}{2EI} x^2 \end{cases} \rightarrow \Delta\theta = \frac{L}{EI} + \frac{(2L)}{EI} = \frac{3L}{EI} \rightarrow M_B = \frac{\delta(x)}{\Delta\theta} = \frac{x^2}{6L}$$





$$\delta(x) = M(x) = \frac{x^2}{2EI} \rightarrow \Delta\theta = \Delta v = \frac{3L}{EI} \rightarrow M_0 = \frac{d(x)}{d\theta} = \frac{x^2}{6L}$$



BC بار در $\rightarrow M_A = M_B = \frac{x^2}{6L} BC$

AB بار در $\rightarrow M_A = M_B - 1 \times x = \frac{x^2}{6L} - x AB$




تبر مزدوج


$$\delta_2(x) = \frac{x^2}{2EI}$$

$$\delta_1(x) = \frac{3L}{EI}x + \frac{x^2}{2EI} \rightarrow \theta = \frac{3L}{EI} \rightarrow M_A = \frac{S(x)}{\theta} = \begin{cases} \frac{x^2}{6L} & BC \\ -x + \frac{x^2}{6L} & AB \end{cases}$$

مثال: در مثال فوق، مساحت زیر منحنی خط تاثیر M_A را به دست آورید.



$$M_A = \int (IL) w dx = w \int (IL) dx = wA$$




مساحت ناحیه منفی



$$\theta_{BL} = \theta_{BR} \rightarrow \frac{1 \cdot L^2}{6EI} - \frac{M_B L}{EI} = \frac{M_B (2L)}{EI} \rightarrow 3M_B = \frac{1}{6} \rightarrow M_B = \frac{L}{18} \rightarrow M_A = -\frac{4}{9} L^2$$


$$A^- = \frac{4}{9} L^2$$

مساحت ناحیه مثبت



$$\theta_{BL} = \theta_{BR} \rightarrow \frac{M_B L}{EI} = \frac{1(2L)^3}{6EI} - \frac{M_B (2L)}{EI} \rightarrow 3M_B = \frac{4}{3} L^2 \rightarrow M_B = \frac{4}{9} L^2 \rightarrow M_A = M_B$$


$$A^+ = \frac{4}{9} L^2$$




$$A^+ = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}L\right)(2L) = \frac{4}{9} L^2$$

خط تأثیر زوهای نامعین

مثال: حداکثر لنگر نقطه C در اثر عبور بار قائم P.




① شکل نهایت خط تأثیر و تحلیل سازه تحت بار جاری



$$\theta_B = 0 \rightarrow \frac{PL^2}{2EI} = \frac{M_B(2L)}{EI} \rightarrow M_B = \frac{PL}{4} \rightarrow M_{C,max} = \frac{PL}{4}$$

② اصل بولر-بیلاو




$$\left\{ \begin{array}{l} \delta_c = M_c = \frac{1}{EI} \frac{L^2}{2} \\ \Delta\theta = R_c = \frac{2L}{EI} \end{array} \right.$$


$$\rightarrow M_c = \frac{\delta_c}{\Delta\theta} = \frac{\frac{L^2}{2EI}}{\frac{2L}{EI}} = \frac{L}{4} \rightarrow M_{C,max} = \frac{PL}{4}$$

$$M_c = \frac{1}{EI} \frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{4L}$$


مثال: حداکثر لنگر نقطه m در اثر عبور بار قائم P.




① شکل نهایت خط تأثیر




$$M_{m,max} = \frac{5}{16} PL$$






② اصل هولر- بیلار







$$\left\{ \begin{array}{l} \delta_m = \Delta\theta = \frac{16}{3EI} \\ \Delta\theta = R_B = \frac{16}{3EI} \end{array} \right. \quad \rightarrow \quad M_m = \frac{\delta_m}{\Delta\theta} = \frac{\frac{10}{3}}{\frac{16}{3}} = \frac{5}{8} \rightarrow \frac{5}{16}L$$

سؤال: حد اکثر عکس العمل تکیه گاه B در اثر عبور بار قائم P.



① شکل نهایت خط تأثیر






$$1 \times \delta_P = \int \frac{mM}{EI} dx = \frac{1}{EI} \left[(2)(3P)(2) + \frac{2}{3} \times (2P)(2) \times 2 \right] = \frac{52}{3} \frac{P}{EI}$$

$$1 \times \delta_i = \int \frac{m^2}{EI} dx = \frac{1}{EI} \left[(2^2)(2) + \frac{2}{3} \times (2^2) \times 2 \right] = \frac{40}{3EI}$$



$$\delta_B = 0 \rightarrow \delta_P + R_B \delta_i = 0 \rightarrow \frac{52}{3} \frac{P}{EI} + R_B \frac{40}{3EI} = 0 \rightarrow \boxed{R_B = -\frac{52}{40} P}$$

② اصل هولر- بریلاد




$$\left\{ \begin{array}{l} \delta_A = M_A = \left(\frac{2}{EI}\right)(2)(3) + \left(\frac{2}{EI}\right)\left(\frac{2}{3}\right) \times 2 = \frac{52}{3EI} \\ \delta_B = M_B = -\frac{52}{3EI} + \frac{2}{EI}\left(\frac{2^2}{2}\right) = -\frac{40}{3EI} \end{array} \right. \rightarrow R_B = \frac{\delta_A}{\delta_B} = \frac{\frac{52}{3}}{\frac{40}{1}} = \boxed{\frac{52}{40}}$$

مثال: حداکثر گشتا در آنر نقطه C در اثر عبور بار قائم P.



$\delta_{max} = M_{max}$
تیر مزدوج تیر اصلی

برای پیدا کردن محل بار مجرای، از تیر مزدوج استفاده می‌کنیم.



$$\frac{1}{EI} \frac{(3L)^2}{3} + \frac{1}{3EI} \frac{L^2}{3} - R_c(3L) = 0 \rightarrow R_c = \frac{28}{27} \frac{L}{EI}$$

$$M_{max} \rightarrow V = 0 \rightarrow -\frac{28}{27} \frac{L}{EI} + \frac{1}{2EI} \left[1 + 1 - \frac{x}{3L} \right] x = 0 \rightarrow x - \frac{x^2}{6L} = \frac{28L}{27} \rightarrow x^2 - (6L)x + \frac{56}{9}L^2 = 0$$

$x = \frac{4}{3}L$



$$M_{max} = -\frac{28}{27} \frac{L}{EI} \left(\frac{4}{3}L \right) + \frac{5}{9EI} \frac{\left(\frac{4}{3}L \right)^2}{2} + \frac{4}{9EI} \left(\frac{4}{3}L \right)^2 = -0.626 \frac{L^2}{EI}$$




$\delta_{max} = M_{max}$
تیر مزدوج تیر اصلی

$$M_c = \frac{\delta_{max}}{\theta_c} = \frac{-0.626 \frac{L^2}{EI}}{\frac{28}{27} \frac{L}{EI}} = -0.603L$$


$M_{c,max} = -0.603PL$





مثال: مقدار عددی خط تأثیر نیروی بیوت شکل زیر را برای M_c ، M_B ، V_H ، V_B در صورت کامل به دست آورید.





$$M_B = 4444 \times 0.533 + 2222 \times 0.133$$






Loc (m)	M_B	M_C	V_BR
0	0	0	0
1	-0.23292	0.066334	-0.00998
2	-0.46233	0.13167	-0.0198
3	-0.68474	0.195011	-0.02933
4	-0.89664	0.25536	-0.0384
5	-1.09453	0.311719	-0.04688
6	-1.27491	0.36309	-0.0546
7	-1.42477	0.408476	-0.06143

4	-0.89664	0.25536	-0.0384
5	-1.09453	0.311719	-0.04688
6	-1.27491	0.36309	-0.0546
7	-1.43427	0.408476	-0.06143
8	-1.56912	0.44688	-0.0672
9	-1.67595	0.477304	-0.07178
10	-1.75125	0.49875	-0.075
11	-1.79153	0.510221	-0.07673
12	-1.79328	0.51072	-0.0768
13	-1.753	0.499249	-0.07508
14	-1.66719	0.47481	-0.0714
15	-1.53234	0.436406	-0.06563
16	-1.34496	0.38304	-0.0576
17	-1.10154	0.313714	-0.04718
18	-0.79857	0.22743	-0.0342
19	-0.43256	0.123191	-0.01853
20	0	0	0
20	0	0	-1
21	-0.50234	-0.14146	-0.9787
22	-0.94516	-0.29804	-0.9549
23	-1.3311	-0.4671	-0.9288
24	-1.66284	-0.64596	-0.90056
25	-1.94306	-0.83194	-0.87037
26	-2.1744	-1.0224	-0.8384
27	-2.35954	-1.21466	-0.80483
28	-2.50116	-1.40604	-0.76984
29	-2.6019	-1.5939	-0.7336
30	-2.66444	-1.77556	-0.6963
31	-2.69146	-1.94834	-0.6581
32	-2.6856	-2.1096	-0.6192
33	-2.64954	-2.25666	-0.57976
34	-2.58596	-2.38684	-0.53997
35	-2.4975	-2.4975	-0.5
36	-2.38684	-2.58596	-0.46003
37	-2.25666	-2.64954	-0.42024
38	-2.1096	-2.6856	-0.3808
39	-1.94834	-2.69146	-0.3419
40	-1.77556	-2.66444	-0.3037
41	-1.5939	-2.6019	-0.2664
42	-1.40604	-2.50116	-0.23016
43	-1.21466	-2.35954	-0.19517
44	-1.0224	-2.1744	-0.1616
45	-0.83194	-1.94306	-0.12963
46	-0.64596	-1.66284	-0.09944
47	-0.4671	-1.3311	-0.0712
48	-0.29804	-0.94516	-0.0451
49	-0.14146	-0.50234	-0.0213
50	0	0	0
51	0.123191	-0.43256	0.018525
52	0.22743	-0.79857	0.0342
53	0.313714	-1.10154	0.047175
54	0.38304	-1.34496	0.0576
55	0.436406	-1.53234	0.065625
56	0.47481	-1.66719	0.0714
57	0.499249	-1.753	0.075075
58	0.51072	-1.79328	0.0768
59	0.510221	-1.79153	0.076725
60	0.49875	-1.75125	0.075
61	0.477304	-1.67595	0.071775
62	0.44688	-1.56912	0.0672
63	0.408476	-1.43427	0.061425
64	0.36309	-1.27491	0.0546
65	0.311719	-1.09453	0.046875
66	0.25536	-0.89664	0.0384
67	0.195011	-0.68474	0.029325
68	0.13167	-0.46233	0.0198
69	0.066334	-0.23292	0.009975
70	0	0	0

① تاریخچه
 مبانی تئوری } روش سازگار تغییر شکل ما : ماکسول 1864
 } روش نیب-انت : مان 1915
 ← حل هم‌زمان دستگاه معادلات جبر
 ← اختراع کامپیوتر ← شکل ماتریسی معادلات
 انتقارده 1940

محصول F
 معادله $\theta, \delta = 0$
 $\sum M = 0$
 $\sum F_h = 0$

② مقایسه روش‌های کلاسیک و تحلیل ماتریسی



① معادلات تعادل
 ② معادلات سازگاری
 ③ گنجان اعضا
 ← فرم ماتریسی تا قابل برنامه‌نویسی

چرا تحلیل کلاسیک؟
 ① فهم رفتار سازه
 ② تحلیل سازه‌ها کوچک
 ③ چت کردن تحلیل‌ها کامپیوتر
 ④ تحلیل تیرها و طراحی اولیه
 ⑤ تعیین رابطه نیرو-تغییرشکل

① سیستم‌تک → الگوریتمی، قابل برنامه‌نویسی
 ② عمومی → برای انواع سازه‌ها، الگوریتم یک‌بار هم درود.

③ مقایسه تحلیل ماتریسی و اجزای محدود
 کاربرد } تحلیل ماتریسی → فقط برای سازه‌ها قابل
 اجزای محدود → برای شکل سازه

تئوری } تحلیل ماتریسی → رابطه ذبق نیرو-تغییرشکل بر اساس حل دقیق معادلات دینامیک
 اجزای محدود → فرض توابع تغییرشکل یا نتش و استفاده از روابط کاروانزنی


④ روش‌های سختی و نرمی

روش سختی }
 روش نرمی

روش سختی }
 more systematic
 پیاده‌سازی کامپیوتر راحت‌تر

الترنم انزایهای تجاری ← روش سختی (نیب-انت)





درجات آزادی



معادلات $\sum M = 0$
 $\sum F = 0$

محصولات δ, θ


درجه آزادی f
 درجه آزادی مستقیم s



ماتریس سختی اعضا

ماتریس سختی، نیروهای گره‌ای را به تغییر مکان‌ها که می‌پیوند می‌دهد.

$$\begin{Bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{Bmatrix}_{4 \times 1} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} \\ k_{21} & & & \\ k_{32} & & & \\ k_{41} & k_{42} & k_{43} & k_{44} \end{bmatrix}_{4 \times 4} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \\ \delta_4 \end{Bmatrix}_{4 \times 1}$$



* هر دایه ماتریس سختی که با k_{ij} نشان داده می‌شود، عبارت است از نیروی لازم در درجه آزادی i برای ایجاد تغییر مکان واحد در درجه آزادی j ، هنگامی که از تغییر مکان سایر درجات آزادی جلوگیری شود.

* بنابراین برای پیدا کردن هر ستون ماتریس سختی کافی است که به درجه آزادی مربوط تغییر مکان واحد اعمال شود و نیروی کلیه درجات آزادی به دست آید؛ در حالی که تغییر مکان سایر درجات آزادی صفر است.

$$\begin{Bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} & k_{24} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} & k_{34} \\ k_{41} & k_{42} & k_{43} & k_{44} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$P_1 = k_{11} \times 1$$

$$P_2 = k_{21} \times 1$$

⋮


* مطابق قانون ماکسون، $k_{ij} = k_{ji}$ بوده و بنابراین ماتریس سختی متقارن است.

$$k_{12} = k_{21}$$

مثال: ماتریس سختی هر عضو را برابر درجات آزادی نشان داده شده بدست آورید.

$$K = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & -\frac{EA}{L} \\ -\frac{EA}{L} & \frac{EA}{L} \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$


$$K = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$




$$\begin{Bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix}$$


$$K = \begin{bmatrix} \frac{4EI}{L} & \frac{2EI}{L} \\ \frac{2EI}{L} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

$$K = \frac{2EI}{L} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$




$$K = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$






$$K = \begin{bmatrix} EA & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}_{7 \times 7}$$






مخفقات محلی و کلی

Local

Global




$$P_G = K_G \delta_G$$



$$K = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$



ماتريسي سخت مضوضرپاي بايلا (درجه آزادي درخفتا محلي) (local)

$$k = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$




$$k = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ماتريسي سخت مضوضرپاي بايلا (درجه آزادي درخفتا محلي) (local)



ماتريسي مبدل يا ماتريسي انتقال (R) محلي } مخفتا
Global }
Local }
نقش انتقال كيت مارا بين دستاه مخفتا محلي وكي به عمدہ دارد.

$$\begin{cases} P_{1L} = P_{1G} \cos\theta + P_{2G} \sin\theta \\ P_{2L} = -P_{1G} \sin\theta + P_{2G} \cos\theta \\ P_{3L} = P_{3G} \cos\theta + P_{4G} \sin\theta \\ P_{4L} = -P_{3G} \sin\theta + P_{4G} \cos\theta \end{cases}$$



$$\begin{Bmatrix} P_{1L} \\ P_{2L} \\ P_{3L} \\ P_{4L} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} P_{1G} \\ P_{2G} \\ P_{3G} \\ P_{4G} \end{Bmatrix}$$

$$P_L = R P_G$$

$$\delta_L = R \delta_G$$

$P_L = R P_G$ $\delta_L = R \delta_G$

$$P_L = \begin{matrix} R \\ \text{ماژیس انتقال یا} \\ P_G \end{matrix}$$

* براساسی، می توان $\cos\theta$ و $\sin\theta$ را با صرف c و s نشان داد. بنابراین ماژیس مبدل عضوهای راست را می توان به شکل زیر نوشت:

$$R = \left[\begin{array}{c|c} R_J & 0 \\ \hline 0 & R_J \end{array} \right] \quad R_J = \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}$$

* ماژیس مبدل دایره خاصیت تعامد است.

$$R R^T = R^T R = I$$

$$R^{-1} = R^T$$

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A A^{-1} = I$$

$$A x = b \rightarrow x = A^{-1} b$$

خلاصه

$$R = \left[\begin{array}{c|c} R_J & 0 \\ \hline 0 & R_J \end{array} \right] \quad R_J = \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}$$

$$P_L = R P_G$$

$$\delta_L = R \delta_G$$

$$P_G = R^T P_L$$

$$\delta_G = R^T \delta_L$$

ماژیس سختی مفرد در مختصات کلی (Global)

برای تشکیل ماژیس سختی کل سازه لازم است که ماژیس سختی کلیه اعضا در یک دستگاه مختصات مشترک نوشته شود تا امکان ترکیب آنها وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر با تبدیل ماژیس سختی اعضا از مختصات محلی (local) به مختصات کلی (Global)، امکان ترکیب ماژیس سختی اعضا و تشکیل ماژیس سختی کل سازه فراهم می شود.

$$P_L = k_L \delta_L \rightarrow R^T P_L = R^T k_L R \delta_G \rightarrow P_G = \underbrace{R^T k_L R}_{k_G} \delta_G$$

$$* k_G = R^T k_L R *$$


ماژیس سختی عضوهای در مختصات کلی (Global)

مازینا کتن عضو خرابی (Global)

$$K_G = \begin{bmatrix} C & -S & 0 & 0 \\ S & C & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & C & -S \\ 0 & 0 & S & C \end{bmatrix} \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C & S & 0 & 0 \\ -S & C & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & C & S \\ 0 & 0 & -S & C \end{bmatrix}$$

$$K_G = \begin{bmatrix} C & -S & 0 & 0 \\ S & C & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & C & -S \\ 0 & 0 & S & C \end{bmatrix} \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} C & S & -C & -S \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -C & -S & C & S \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} C^2 & CS & -C^2 & -CS \\ CS & S^2 & -CS & -S^2 \\ \hline -C^2 & -CS & C^2 & CS \\ -CS & -S^2 & CS & S^2 \end{bmatrix}$$

$$k_G = \begin{bmatrix} k_J & \vdots & -k_J \\ -k_J & \vdots & k_J \end{bmatrix} \quad k_J = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} C^2 & CS \\ CS & S^2 \end{bmatrix}$$



ماتریس سختی کل سازه

در بنی های قبلی، ابتدا ماتریس سختی عضو در مختصات محلی (k_L) به دست آمد. سپس با استفاده از ماتریس مبدل (R)، ماتریس سختی به مختصات کلی (k_G) انتقال داده شد. حال در این قسمت، با ترکیب یا سرهم بندی (Assembly) ماتریس های سختی اعضا (k_G)، ماتریس سختی کل سازه به دست می آید.

$$[k_L]_{mem} \xrightarrow{[R]} [k_G]_{mem} \xrightarrow{Assembly} [k_G]_{str}$$




* از آنجایی که ماتریس سختی سازه بدون توجه به شرایط مرزی محاسبه می شود، ناپایدار بوده و $|k| = 0$ است. در ادامه با اعمال شرایط مرزی، سازه پایدار شده و قابل تحلیل می شود.

سرهم بندی ماتریس سختی اعضا

ماتریس سختی کل سازه از سرهم بندی ماتریس های سختی کلیه اعضا (k_G) به دست می آید. به این ترتیب که هر درایه ماتریس سختی سازه با جمع کردن درایه های همان ماتریس سختی اعضا تعیین می شود. * توجه کنید که سختی عضو از نقطه راس درایه های سختی سازه وابسته به درجات آزادی آن ن تأثیر دارد.

مثال: ماتریس سختی کل سازه را تشکیل دهید.



$$k = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$k_G = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}$$

① ماتریس سختی کلیه اعضا در مختصات Global

$$\textcircled{AB}: \frac{EA}{L} = \frac{10000}{3} = 3333$$

$$K_{AB} = 3333 \begin{bmatrix} 5 & 6 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 5 \\ 6 \\ 3 \\ 4 \end{matrix}$$

$$\textcircled{BC}: \frac{EA}{L} = \frac{10000}{5} = 2000$$

$$K_{BC} = 2000 \begin{bmatrix} 3 & 4 & 7 & 8 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 7 \\ 8 \end{matrix}$$

$$\textcircled{AD}: \frac{EA}{L} = \frac{10000}{6} = 1667$$

$$K_{AD} = 1667 \begin{bmatrix} 5 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 5 \\ 6 \\ 1 \\ 2 \end{matrix}$$

$$\textcircled{BD}: \frac{EA}{L} = \frac{10000}{3\sqrt{5}} = 1491$$

$$\theta = 118.565^\circ, C = \frac{-1}{\sqrt{5}}, S = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$K_{BD} = 1491 \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 2 \\ 0.2 & -0.4 & -0.2 & 0.4 \\ -0.4 & 0.8 & 0.4 & -0.8 \\ -0.2 & 0.4 & 0.2 & -0.4 \\ 0.4 & -0.8 & -0.4 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 1 \\ 2 \end{matrix}$$

$$\textcircled{CD}: \frac{EA}{L} = \frac{10000}{10} = 1000$$



$$\theta = 143.13^\circ, C = -0.8, S = 0.6$$

$$K_{CD} = 1000 \begin{bmatrix} 7 & 8 & 1 & 2 \\ 0.64 & -0.48 & -0.64 & 0.48 \\ -0.48 & 0.36 & 0.48 & -0.36 \\ -0.64 & 0.48 & 0.64 & -0.48 \\ 0.48 & -0.36 & -0.48 & 0.36 \end{bmatrix} \begin{matrix} 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \end{matrix}$$

۱۲) ماتریس سختی سازه با سرهم بند

$$K_{str} = \begin{bmatrix} 938 & -1076 & -298 & 596 & 0 & 0 & -640 & 480 \\ -1076 & 3220 & 596 & -1193 & 0 & -1667 & 480 & -360 \\ -298 & 596 & 5631 & -596 & -3333 & 0 & -2000 & 0 \\ 596 & -1193 & -596 & 1193 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3333 & 0 & 3333 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1667 & 0 & 0 & 0 & 1667 & 0 & 0 \\ -640 & 480 & -2000 & 0 & 0 & 0 & 2640 & -480 \\ 480 & -360 & 0 & 0 & 0 & 0 & -480 & 360 \end{bmatrix} 8 \times 8$$

مقدوم معینہ



$$P = k_1 \delta + k_2 \delta + k_3 \delta$$

$$P = \sum k_i \delta$$

$$P = k \delta \quad k_{11} + k_{22} + k_{33}$$

$$\begin{Bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_8 \end{Bmatrix}_{8 \times 1} = \begin{bmatrix} k_{11} & & & \\ & k_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_{88} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_8 \end{Bmatrix}_{8 \times 1}$$

$$K_G = \frac{EA}{L} \begin{array}{c|cc} & 3 & 4 & 1 & 2 & \\ \hline & C^2 & CS & -C^2 & -CS & \\ \hline & CS & S^2 & -CS & -S^2 & \\ \hline & -C^2 & -CS & C^2 & CS & \\ \hline & -CS & -S^2 & CS & S^2 & \end{array} \begin{array}{l} 1 \\ 4 \\ 1 \\ 2 \end{array}$$

$$K_G = \frac{EA}{L} \begin{array}{c|cc} & 5 & 6 & 1 & 2 & \\ \hline & C^2 & CS & -C^2 & -CS & \\ \hline & CS & S^2 & -CS & -S^2 & \\ \hline & -C^2 & -CS & C^2 & CS & \\ \hline & -CS & -S^2 & CS & S^2 & \end{array} \begin{array}{l} 5 \\ 6 \\ 1 \\ 2 \end{array}$$

$$K_G = \frac{EA}{L} \begin{array}{c|cc} & 7 & 8 & 1 & 2 & \\ \hline & C^2 & CS & -C^2 & -CS & \\ \hline & CS & S^2 & -CS & -S^2 & \\ \hline & -C^2 & CS & C^2 & CS & \\ \hline & -CS & -S^2 & CS & S^2 & \end{array} \begin{array}{l} 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \end{array}$$

$$K_G = \frac{EA}{L} \begin{array}{c|cc} & 3 & 4 & 5 & 6 & \\ \hline & C^2 & CS & -C^2 & -CS & \\ \hline & CS & S^2 & -CS & -S^2 & \\ \hline & -C^2 & -CS & C^2 & CS & \\ \hline & -CS & -S^2 & CS & S^2 & \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array}$$

$$[-cs \quad -s^2 \mid cs \quad s^2] \quad 2$$

$$[-cs \quad -s^2 \mid cs \quad s^2] \quad 6$$

$$K_G = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c & -cs & 5 \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 & 6 \\ -c^2 & -cs & c & cs & 7 \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

تحلیل سازه با اعمال شرایط مرزی

از آنجایی که شرایط مرزی (تکیه گاه) در ماتریس سختی کل سازه اعمال نشده است، سازه ناپایدار است و $|k| = 0$.

- ① از نظر تغییر مکان، همه درجات آزادی آزاد باز بوده، سازه دارای حرکت به شکل جسم صلب است.
- ② از نظر نیروی، معادلات $P = k\delta$ مستقل نیستند و با معادلات تعادل به یکدیگر وابسته اند.

* با ایجاد تکیه گاه های کافی برای سازه، سازه پایدار و قابل تحلیل می شود.

یعنی حداقل ۳ مجهول تکیه گاه برای ارضاء ۳ معادله تعادل

اعمال شرایط مرزی با جداسازی درجات آزادی آزاد (δ_f) و مقید (δ_s) در ماتریس سختی و یا به عبارت دیگر با پارتیشن (Partition) بندی ماتریس سختی انجام می پذیرد.

$$\begin{Bmatrix} P_f \\ P_s \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{ff} & k_{fs} \\ k_{sf} & k_{ss} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_f \\ \delta_s \end{Bmatrix}$$

	مجهول	معلوم
آزاد f	δ_f	P_f
مقید s	P_s	δ_s

$$P_f = k_{ff} \delta_f + k_{fs} \delta_s$$

$$P_f = k_{ff} \delta_f$$

* محاسبه مجهولات تغییر مکان (δ_f)

با اعمال شرایط مرز یعنی $\delta_s = 0$ ، سازه پایدار شده و این معادله قابل حل است. $|k_{ff}| \neq 0$

$$P_s = k_{sf} \delta_f + k_{ss} \delta_s$$

$$* P_s = k_{sf} \delta_f$$

* محاسبه نیروها تکیه گاه (P_s)

نیرویی داخلی اعضا نیز به صورت زیر به دست می آید:


$$P_l = k_l \delta_l = k_l R \delta_c$$

$$P_l = k_l R \delta_c$$

* محاسبه نیروها اعضا

معمولاً برای محاسبه نیروهای عکس العمل تکیه گاه از فرمول بالا استفاده نمی شود؛ بلکه پس از به دست آوردن نیروی تکیه اعضا، عکس العمل ها با نوشتن معادلات تعادل در تکیه گاه ها به دست می آید.

مثال: تغییر مکان های گرهی، نیروی عضو CD و عکس العمل های تکیه گاه را بدست آرید.



$$P_f = k_{ff} \delta_f$$


$$\begin{bmatrix} 938 & -1076 & -298 \\ -1076 & 3220 & 596 \\ -298 & 596 & 5631 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -10 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -17.34 \times 10^{-3} \\ -5.74 \times 10^{-3} \\ -0.31 \times 10^{-3} \end{Bmatrix}$$

$$C = -0.8, S = 0.6$$

$$P_{L,CD} = k_L R \delta_C = 1000 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.8 & 0.6 & 0 & 0 \\ -0.6 & -0.8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.8 & 0.6 \\ 0 & 0 & -0.6 & -0.8 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -17.34 \times 10^{-3} \\ -5.74 \times 10^{-3} \end{Bmatrix}$$

$$P_{L,CD} = 1000 \begin{bmatrix} -0.8 & 0.6 & 0.8 & -0.6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.8 & -0.6 & -0.8 & 0.6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -17.34 \times 10^{-3} \\ -5.74 \times 10^{-3} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -10.4 \\ 0 \\ 10.4 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$P_{L,CD} = \begin{Bmatrix} -10.4 \\ 0 \\ 10.4 \\ 0 \end{Bmatrix}$$



$$P_s = k_{sf} \delta_f$$

$$P_s = \begin{bmatrix} 596 & -1193 & -596 \\ 0 & 0 & -3333 \\ 0 & -1667 & 0 \\ -640 & 480 & -2000 \\ 480 & -360 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} -17.34 \times 10^{-3} \\ -5.74 \times 10^{-3} \\ -0.31 \times 10^{-3} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -3.3 \\ 1 \\ 9.6 \\ 9 \\ -6.3 \end{Bmatrix}$$

$$P_s = \begin{Bmatrix} -3.3 \\ 1 \\ 9.6 \\ 9 \\ -6.3 \end{Bmatrix}$$

محاسبه k_{ff} به صورت مستقیم بدون سرهم بندی

$$k_{11} = 1000 \times 0.64 + 1491 \times 0.2 = 938$$

$$k_{21} = -1000 \times 0.48 - 1491 \times 0.4 = -1076$$


$$k_{31} = -1491 \times 0.2 = -298$$

$$k_{22} = 1667 + 1491 \times 0.8 + 1000 \times 0.36 = 3220$$

$$k_{32} = 1491 \times 0.4 = 596$$

$$k_{33} = 2000 + 3333 + 1491 \times 0.2 = 5631$$

$$k_{ff} = \begin{bmatrix} 938 & -1076 & -298 \\ -1076 & 3220 & 596 \\ -298 & 596 & 5631 \end{bmatrix}$$



حل معادلات به روش حذف گوس:

$$\begin{bmatrix} 938 & -1076 & -298 \\ -1076 & 3220 & 596 \\ -298 & 596 & 5631 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -10 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$



$$\frac{1076}{938} \times \begin{bmatrix} 938 & -1076 & -298 & | & -10 \\ -1076 & 3220 & 596 & | & 0 \\ -298 & 596 & 5631 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{298}{938} \times} \begin{bmatrix} 938 & -1076 & -298 & | & -10 \\ 0 & 1984.7 & 254 & | & -11.47 \\ -298 & 596 & 5631 & | & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\frac{-254}{1987.4} \times \begin{bmatrix} 938 & -1076 & -298 & | & -10 \\ 0 & 1984.7 & 254 & | & -11.47 \\ 0 & 254 & 5503 & | & -3.18 \end{bmatrix} \xrightarrow{} \begin{bmatrix} 938 & -1076 & -298 & | & -10 \\ 0 & 1984.7 & 254 & | & -11.47 \\ 0 & 0 & 5503 & | & -1.71 \end{bmatrix}$$

بنابراین معادلات به شکل زیر درمی آید:

$$\begin{bmatrix} 938 & -1076 & -298 \\ 0 & 1984.7 & 254 \\ 0 & 0 & 5503 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -10 \\ -11.47 \\ -1.71 \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -17.3 \times 10^{-3} \\ -5.7 \times 10^{-3} \\ -0.3 \times 10^{-3} \end{Bmatrix}$$

مثال: خرابای شکل زیر را با روش ماتریسی تحلیل کنید و جابجایی گره های C و D و نیز نیروی اعضای AC و BD را بدست آورید.



$$k_{ff} = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} \\ 4353 & 0 & 0 \\ 0 & 6300.8 & 91.8 \\ 0 & 91.8 & 4296.4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \end{matrix}$$

ماتریس k_{ff} به روش مستقیم



$$EA = 70 \times 10^3 \times 4,000 = 280 \times 10^6 \text{ N}$$

$$EA = 280 \times 10^3 \text{ kN} = 28000 \text{ ton}$$

$$k_{ff} \delta_f = P_f$$

$$\begin{bmatrix} 4353 & 0 & 0 \\ 0 & 6300.8 & 91.8 \\ 0 & 91.8 & 4296.4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -40 \\ 80 \\ -40 \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -9.18 \times 10^{-3} \\ 12.83 \times 10^{-3} \\ -9.58 \times 10^{-3} \end{Bmatrix}$$

ماتریس k_{ff} با سه هم بند ماتریسی گره های اعضا



$$(P_L)_{BD} = \begin{Bmatrix} 44.8 \\ 0 \\ -44.8 \\ 0 \end{Bmatrix}$$


آگر فقط P_L را نیاز داریم و δ_L را نمی‌خواهیم:

$$P_L = k_L \delta_L = k_L R \delta_G$$

$$*k_L R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C & S & 0 & 0 \\ -S & C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C & S \\ c & c & -s & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C & S & -C & -S \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -C & -S & C & S \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(P_L)_{BD} = 3130.5 \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{-1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ c \\ 12.83 \times 10^{-3} \\ -9.58 \times 10^{-3} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 44.8 \\ 0 \\ -44.8 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\text{دستی} \quad (P_L)_{Ac} = 3500 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -9.18 \times 10^{-3} \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 32.13 \\ c \\ -32.13 \\ 0 \end{Bmatrix}$$



$$(P_L)_{Ac} = \begin{Bmatrix} 32.13 \\ c \\ -32.13 \\ 0 \end{Bmatrix}$$




$$\text{کولونبیسی} \quad (P_L)_{Ac} = k_L R \delta_G = 3500 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & | & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ c & c & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ c \\ 0 \\ -9.18 \times 10^{-3} \end{Bmatrix}$$

$R \delta_G = \delta_L$

$$= 3500 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -9.18 \times 10^{-3} \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 32.13 \\ 0 \\ -32.13 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

مثال: خرابای شکل زیر را به روش ماتریسی تحلیل کنید و جابجایی گره های آزاد و نیزه ای اعضای AE و BE را به دست آورید. ($E = 200 \text{ GPa}$)



$EA = 200 \times 10^3 \times 4000 = 800 \times 10^3 \text{ kN}$


$EA = 600 \times 10^3 \text{ kN}$

$C = 0.7809$
 $S = 0.6247$

$[k_{ff}]_{6 \times 6}$

① ماتریس سختی k_{ff} هر عضو

$[k_{ff}]_{AB} = 160 \times 10^3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
 $[k_{ff}]_{BC} = 160 \times 10^3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
 $[k_{ff}]_{DE} = 160 \times 10^3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
 $[k_{ff}]_{BE} = 150 \times 10^3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
 $[k_{ff}]_{AE} = 93.7 \times 10^3 \begin{bmatrix} 0.6098 & -0.4878 \\ 0.4878 & 0.3903 \end{bmatrix}$
 $[k_{ff}]_{BD} = 93.7 \times 10^3 \begin{bmatrix} 0.6098 & -0.4878 \\ -0.4878 & 0.3903 \end{bmatrix}$



$k = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} C^2 & CS & -C^2 & -CS \\ CS & S^2 & -CS & -S^2 \\ -C^2 & -CS & C^2 & CS \\ -CS & -S^2 & CS & S^2 \end{bmatrix}$

$[K_{ff}]_{CE} = 93.7 \times 10^3 \begin{bmatrix} 0.6098 & -0.4878 & -0.6098 & 0.4878 \\ -0.4878 & 0.3903 & 0.4878 & -0.3903 \\ -0.6098 & 0.4878 & 0.6098 & -0.4878 \\ 0.4878 & -0.3903 & -0.4878 & 0.3903 \end{bmatrix}$

③ ماتریس سختی K_{ff} سازه با سرهم بندی

۳) ماتریس سختی k_{ff} سازه با سرهم بند

$$k_{ff} = 10^3 \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} & \textcircled{6} \\ 377.14 & -45.71 & 0 & 0 & -160 & 0 \\ -45.71 & 186.57 & 0 & -150 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 274.28 & 0 & -57.14 & 45.71 \\ 0 & -150 & 0 & 223.14 & 45.71 & -36.57 \\ -160 & 0 & -57.14 & 45.71 & 217.14 & -45.71 \\ 0 & 0 & 45.71 & -36.57 & -45.71 & 36.57 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \\ \textcircled{4} \\ \textcircled{5} \\ \textcircled{6} \end{matrix}$$

$$P_f = \begin{Bmatrix} 0 \\ -100 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -100 \end{Bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \\ \textcircled{4} \\ \textcircled{5} \\ \textcircled{6} \end{matrix}$$

MATLAB از $\rightarrow \delta_f = 10^{-3} \begin{Bmatrix} -1.6 \\ -4.7 \\ 1.6 \\ -4.7 \\ -2.3 \\ -12.3 \end{Bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \\ \textcircled{4} \\ \textcircled{5} \\ \textcircled{6} \end{matrix}$

۳) حل دستگاه معادلات $k_{ff} \delta_f = P_f$

$P_L = k_L R \delta_G$


۱) محاسبه نیرو در اعضا

$$(P_L)_{BE} = 150 \times 10^3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} 10^{-3} \begin{Bmatrix} -1.6 \\ -4.7 \\ 1.6 \\ -4.7 \end{Bmatrix} =$$

$$150 \times 10^3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} 10^{-3} \begin{Bmatrix} -4.7 \\ 1.6 \\ -4.7 \\ -1.6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$(P_L)_{AE} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C & S & 0 & 0 \\ -S & C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C & S \\ 0 & 0 & -S & C \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \\ \delta_4 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} C & S & -C & -S \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -C & -S & C & S \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \\ \delta_4 \end{Bmatrix}$$

$$(P_L)_{AF} = 93.7 \times 10^{-3} \begin{bmatrix} 0.7809 & 0.6247 & -0.7809 & -0.6247 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.7809 & -0.6247 & 0.7809 & 0.6247 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} 10^{-3} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1.6 \\ -4.7 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 160 \\ 0 \\ -160 \\ 0 \end{Bmatrix}$$



توضیح در خلال مثال عضو خرابی


1



$$\begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & -\frac{EA}{L} \\ -\frac{EA}{L} & \frac{EA}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{Bmatrix}$$

$$\sum F_2 = 0 \rightarrow P_1 + P_2 = 0 \rightarrow |k| = 0$$

$$\begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & -\frac{EA}{L} \\ -\frac{EA}{L} & \frac{EA}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$



$$Ax = bx$$

مقدار ویژه λ بردار ویژه x

* مقادیر ویژه و بردارهای ویژه به ترتیب مابنده از زیر دفره شده و تغییر مکان عضو در یک حالت تغییر مکان می باشد.

$$\delta^T (k \delta = \lambda \delta) \rightarrow \delta^T k \delta = \lambda \delta^T \delta$$

$$W = \delta^T P = \lambda a$$

$$k \delta = \lambda \delta \rightarrow (k - \lambda I) \delta = 0 \rightarrow \begin{cases} \text{1} \quad \delta = 0 & \text{جواب بدیهی} \\ \text{2} \quad |k - \lambda I| = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & -\frac{EA}{L} \\ -\frac{EA}{L} & \frac{EA}{L} \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 0$$




$$\begin{vmatrix} \frac{EA}{L} - \lambda & -\frac{EA}{L} \\ -\frac{EA}{L} & \frac{EA}{L} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \left(\frac{EA}{L} - \lambda\right)^2 - \left(-\frac{EA}{L}\right)^2 = 0$$

$$\rightarrow \lambda^2 - \frac{2EA}{L} \lambda = 0 \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = \frac{2EA}{L} \end{cases}$$


$\lambda = 0$

$$\begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & -\frac{EA}{L} \\ -\frac{EA}{L} & \frac{EA}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} = 0 \rightarrow \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$



$\lambda = \frac{2EA}{L}$

$$\begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & -\frac{EA}{L} \\ -\frac{EA}{L} & \frac{EA}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} = \frac{2EA}{L} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ -1 \end{Bmatrix}$$



$$W = \lambda \delta^T \delta \rightarrow W = \frac{2EA}{L} \times 2 = \frac{4EA}{L}$$

$k \delta = \lambda \delta \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \end{cases}$


مثال نبر (۲)

$$k \delta = \lambda \delta$$

$$|k - \lambda I| = 0 \quad \text{نتیج در مورد سازه} \quad (۳)$$


- (۱) به تعداد $\lambda = 0$ حرکت صلب داریم و برابر با پدیده شدن سازه به همین تعداد تیرهای مستقیم

(۲) برای سازه‌های برده شده مربوط به $\lambda = 0$ می‌توان حرکت صلب سازه و قید مورد نیاز برای پایداری را پیدا کرد



1 ماتريسي سفن عضو در مختات محلي (Local)

ماتريسي سفن عضو خشي با 4 درجه آزادي در مختات محلي (Local)




$$k_L = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \\ \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \\ \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \end{bmatrix}$$

$k_{\delta\delta} = \frac{12EI}{L^3}$ 1,3





$k_{\delta\theta} = \frac{6EI}{L^2}$

$k_{\theta\theta} = \frac{4EI}{L}, \frac{2EI}{L}$


$M_{AB} = \frac{2EI}{L} (2\theta_A + \theta_B - \frac{3\Delta}{L})$



$$k_L = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} & \textcircled{6} \\ EA/L & 0 & 0 & -EA/L & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -EA/L & 0 & 0 & EA/L & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \\ \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} & \textcircled{6} \end{bmatrix}$$




ماتريسي سفن عضو خشي با 6 درجه آزادي در مختات محلي (Local)



$$k_L = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \\ \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \\ \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \end{bmatrix}$$

2 ماتريسي مبدل يا ماتريسي انتقال (R)

$$\begin{aligned}
 P_{1L} &= P_{1G} \cos \theta + P_{2G} \sin \theta \\
 P_{2L} &= -P_{1G} \sin \theta + P_{2G} \cos \theta \\
 P_{3L} &= P_{3G} \\
 P_{4L} &= P_{4G} \cos \theta + P_{5G} \sin \theta \\
 P_{5L} &= -P_{4G} \sin \theta + P_{5G} \cos \theta \\
 P_{6L} &= P_{6G}
 \end{aligned}$$




$$R = \begin{bmatrix} C & S & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -S & C & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C & S & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -S & C & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} P_L &= R P_G \\ \delta_L &= R \delta_G \end{aligned}$$

$$R = \begin{bmatrix} R_J & 0 \\ 0 & R_J \end{bmatrix} \quad R_J = \begin{bmatrix} C & S & 0 \\ -S & C & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ماتریس سختی عضو در مختصات کلی (Global) ۳


$$P_L = k_L \delta_L \rightarrow R P_G = k_L R \delta_G \rightarrow P_G = R^T k_L R \delta_G$$

$$k_G = R^T k_L R$$




$$k_G = \begin{bmatrix} C & -S & 0 & 0 & 0 & 0 \\ S & C & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C & -S & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -S & C & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} EA/L & 0 & 0 & -EA/L & 0 & 0 \\ 0 & 12EI/L^3 & 6EI/L^2 & 0 & -12EI/L^3 & 6EI/L^2 \\ 0 & 6EI/L^2 & 4EI/L & 0 & -6EI/L^2 & 2EI/L \\ -EA/L & 0 & 0 & EA/L & 0 & 0 \\ 0 & -12EI/L^3 & -6EI/L^2 & 0 & 12EI/L^3 & -6EI/L^2 \\ 0 & 6EI/L^2 & 2EI/L & 0 & -6EI/L^2 & 4EI/L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C & S & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -S & C & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C & -S & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -S & C & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$K_G = \begin{bmatrix} c^2 \frac{EA}{L} + s^2 \frac{12EI}{L^3} & cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & -s \frac{6EI}{L^2} & -c^2 \frac{EA}{L} - s^2 \frac{12EI}{L^3} & -cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & -s \frac{6EI}{L^2} \\ cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & s^2 \frac{EA}{L} + c^2 \frac{12EI}{L^3} & c \frac{6EI}{L^2} & -cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & -s^2 \frac{EA}{L} - c^2 \frac{12EI}{L^3} & c \frac{6EI}{L^2} \\ -s \frac{6EI}{L^2} & c \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & s \frac{6EI}{L^2} & -c \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -c^2 \frac{EA}{L} - s^2 \frac{12EI}{L^3} & -cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & s \frac{6EI}{L^2} & c^2 \frac{EA}{L} + s^2 \frac{12EI}{L^3} & cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & s \frac{6EI}{L^2} \\ -cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & -s^2 \frac{EA}{L} - c^2 \frac{12EI}{L^3} & -c \frac{6EI}{L^2} & cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & s^2 \frac{EA}{L} + c^2 \frac{12EI}{L^3} & -c \frac{6EI}{L^2} \\ -s \frac{6EI}{L^2} & c \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & s \frac{6EI}{L^2} & -c \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$



مثال: تير شکل زير را با روش ماتريسي تحليل کنيد.



$$k_{ff} \delta_f = P_f$$

$$P_L = k_L \delta_L + FER$$

$$[k_{ff}]_{AB} = \left[\frac{4EI}{5} \right] = EI [0.8] \quad (1)$$

$$[k_{ff}]_{BC} = \begin{bmatrix} \frac{4(3EI)}{7.5} & \frac{2(3EI)}{7.5} \\ \frac{2(3EI)}{7.5} & \frac{4(3EI)}{7.5} \end{bmatrix} = EI \begin{bmatrix} 1.6 & 0.8 \\ 0.8 & 1.6 \end{bmatrix} \quad (1) \quad (2)$$

$$k_6 = k_L = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \\ \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ \textcircled{2} & \textcircled{1} & \textcircled{4} & \textcircled{3} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$


* ماتريسي سختي \$k_{ff}\$ اعضا

* ماتريسي سختي \$k_{ff}\$ سازه با سهم بندي

$$k_{ff} = EI \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} \\ 2.4 & 0.8 \\ 0.8 & 1.6 \end{bmatrix} \quad (1) \quad (2)$$

* محاسب بارگرمي \$P_f\$

$$P_f = \begin{Bmatrix} 7.2 - 9.375 \\ 9.375 - 6.25 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -2.175 \\ 3.125 \end{Bmatrix} \quad (1) \quad (2)$$





* محاسب تغيير مکان ها گره ها \$d_f\$

$$EI \begin{bmatrix} 2.4 & 0.8 \\ 0.8 & 1.6 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -2.175 \\ 3.125 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{Bmatrix} = \frac{1}{EI} \begin{Bmatrix} -1.87 \\ 2.89 \end{Bmatrix}$$

$$k_{ff} = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} \\ \frac{4EI}{5} + \frac{4(3EI)}{7.5} & \frac{2(3EI)}{7.5} \\ \frac{2(3EI)}{7.5} & \frac{4(3EI)}{7.5} \end{bmatrix} \quad (1) \quad (2)$$




$$(P_L)_{A0} = k_L \delta_L + FER =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{6EI}{5} \\ \frac{2EI}{5} \\ \frac{6EI}{5} \\ \frac{4EI}{5} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1.87 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 3.52 \\ 4.8 \\ 6.48 \\ -7.2 \end{Bmatrix}$$

$$(P_L)_{A0} = \begin{Bmatrix} 3.07 \\ 4.05 \\ 6.93 \\ -8.7 \end{Bmatrix}$$

$$k_L = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix}$$




$$(P_L)_{Bc} = k_L \delta_L + FER =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{6(3EI)}{7.5^2} & \frac{6(3EI)}{7.5} \\ \frac{4(3EI)}{7.5} & \frac{2(3EI)}{7.5} \\ \frac{6(3EI)}{7.5^2} & \frac{6(3EI)}{7.5} \\ \frac{4(3EI)}{7.5} & \frac{4(3EI)}{7.5} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ -1.87 \\ 0 \\ \frac{2.89}{EI} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 7.5 \\ 9.375 \\ 7.5 \\ -9.375 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 7.83 \\ 8.7 \\ 7.17 \\ -6.25 \end{Bmatrix}$$

$$(P_L)_{Bc} = \begin{Bmatrix} 7.83 \\ 8.7 \\ 7.17 \\ -6.25 \end{Bmatrix}$$

تیر با بارگذاری های متنوع

$$P_f = \begin{Bmatrix} 138.75 - 576 \\ 139.11 - 101.25 \end{Bmatrix}$$



از جدول انتخابی کتاب کاسمعلی (در سایت daneshsaz.com)

Member 1: (Loading types 1 and 3)

$$FS_b = \frac{160(2)^2(14)}{(6)^3} + \frac{32(6)}{2} \left[1 - \frac{(2)^3(10)}{(6)^4} \right] = 131.56 \text{ kN}$$

$$FM_b = \frac{160(4)(2)^2}{(6)^2} + \frac{32(6)^2}{12} \left[1 - \frac{(2)^3(18)}{(6)^4} \right] = 156.44 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$FS_e = \frac{160(4)^2(10)}{(6)^3} + \frac{32(6)}{2} \left[1 - \frac{2(392)}{(6)^4} \right] = 156.44 \text{ kN}$$

$$FM_e = -\frac{160(4)^2(2)}{(6)^2} - \frac{32(6)^2}{12} \left[1 - \frac{(2)^2(132)}{(6)^4} \right] = -199.11 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Member 2: (Loading types 1 and 2)

$$FS_b = 80 - \frac{6(75)(3)^2}{(6)^3} = 61.25 \text{ kN}$$

$$FM_b = \frac{160(3)^3}{(6)^2} + \frac{75(3)(-3)}{(6)^2} = 101.25 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$FS_e = 80 + \frac{6(75)(3)^2}{(6)^3} = 98.75 \text{ kN}$$

$$FM_e = -\frac{160(3)^3}{(6)^2} + \frac{75(3)(-3)}{(6)^2} = -138.75 \text{ kN} \cdot \text{m}$$




Member 3: (Loading type 4)

$$FS_b = \frac{48(6)^3(3)(6)}{20(6)^3} = 43.2 \text{ kN}$$

$$FM_b = \frac{48(6)^3(2)(6)}{60(6)^2} = 57.6 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$FS_e = \left(\frac{48}{2} \right) (6) - 43.2 = 100.8 \text{ kN}$$

$$FM_e = (-48)(6) + (43.2)(6) - 57.6 = -86.4 \text{ kN} \cdot \text{m}$$



$E = 200 \text{ GPa}$
 $I = 120(10^6) \text{ mm}^4$

$$k_{ff} = \begin{bmatrix} \frac{4EJ_1}{L_1} + \frac{4EJ_2}{L_2} & 0 & 0 \\ \frac{2EJ_2}{L_2} & \frac{4EJ_1}{L_1} + \frac{4EJ_3}{L_3} & 0 \\ 0 & \frac{2EJ_3}{L_3} & \frac{4EJ_3}{L_3} + \frac{4EJ_4}{L_4} \end{bmatrix} \begin{matrix} (1) \\ (2) \\ (3) \end{matrix} \quad P_f = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}$$


Video 49

Matrix Analysis 10

Wednesday, July 17, 2024 11:48

تحليل ماتريسي سازه ها



مثال: تير شکل زير را با روش ماتريسي تحليل کنيد.



$$EI = 28 \times 10^3 \frac{N}{mm^2} \times 5.8 \times 10^9 mm^4$$

$$= 162.4 \times 10^{12} N \cdot mm^2$$

$$= 162400 kN \cdot m^2$$



$$[k_{ff}]_{AB} = \begin{bmatrix} \frac{12(1.5EI)}{L^3} & \frac{6(1.5EI)}{L^2} \\ \frac{6(1.5EI)}{L^2} & 4(1.5EI) \end{bmatrix} = EI \begin{bmatrix} 0.08333 & -0.25 \\ -0.25 & 1 \end{bmatrix}$$

$$k_L = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

$$[k_{ff}]_{BC} = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{2EI}{L} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} = EI \begin{bmatrix} 0.1875 & 0.375 & 0.375 \\ 0.375 & 1 & 0.5 \\ 0.375 & 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[k_{ff}]_{CD} = \begin{bmatrix} \frac{4EI}{L} & \frac{2EI}{L} \\ \frac{2EI}{L} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} = EI \begin{bmatrix} 0.4 & 0.2 \\ 0.2 & 0.4 \end{bmatrix}$$



② k_{ff} سازه با سرهم بند

$$K_{ff} = EI \begin{bmatrix} 0.27083 & 0.125 & 0.375 & 0 \\ 0.125 & 2 & 0.5 & 0 \\ 0.375 & 0.5 & 1.4 & 0.2 \end{bmatrix}$$

$$K_{ff} = EI \begin{bmatrix} 0.375 & 0.5 & 1.4 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \\ \textcircled{4} \end{matrix}$$

② k_{ff} از به صورت مستقیم

$$K_{ff} = EI \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \\ 0.2708? & 0.125 & 0.375 & 0 \\ 0.125 & 2 & 0.5 & 0 \\ 0.375 & 0.5 & 1.4 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \\ \textcircled{4} \end{matrix}$$



③ محاسبه P_f و δ_f

$$K_{ff} \delta_f = P_f$$

$$EI \begin{bmatrix} 0.2708? & 0.125 & 0.375 & 0 \\ 0.125 & 2 & 0.5 & 0 \\ 0.375 & 0.5 & 1.4 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \\ \delta_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -227 \\ 36 \\ -277.5 \\ 187.5 \end{Bmatrix}$$

$$P_f = \begin{Bmatrix} -227 \\ 36 \\ -277.5 \\ 187.5 \end{Bmatrix}$$


$$\delta_f = 10^{-3} \begin{Bmatrix} -4.4729 \\ 0.56143 \\ -0.68416 \\ 3.2285 \end{Bmatrix}$$

$$P_L = k_L \delta_L + FER$$


④ محاسبه نیروها اعضا

$$EJ \rightarrow 1.5EI \quad L \rightarrow 6m$$




$$(P_L)_{AB} = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \cdot 10^{-3} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -4.4729 \\ 0.56143 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 63 \\ 54 \\ 27 \\ -36 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 146.33 \\ 281.19 \\ -56.33 \\ 236.78 \end{Bmatrix}$$




$$\begin{matrix} EI \rightarrow EI \\ L \rightarrow 4 \end{matrix}
 \begin{pmatrix} P_L \end{pmatrix}_{BC} = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} 10^{-3} \begin{Bmatrix} -4.4729 \\ 0.56143 \\ 0 \\ -0.68416 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -143.67 \\ -236.78 \\ 143.67 \\ -337.92 \end{Bmatrix}$$



$$\begin{matrix} EI \rightarrow EI \\ L \rightarrow 10m \end{matrix}
 \begin{pmatrix} P_L \end{pmatrix}_{CD} = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} 10^{-3} \begin{Bmatrix} 0 \\ -0.68416 \\ 0 \\ 3.2285 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 75 \\ 187.5 \\ 75 \\ -187.5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 99.79 \\ 247.92 \\ 50.21 \\ 0 \end{Bmatrix}$$



مثال: قاب شکل زیر را با روش مائريسي تحليل كنيد.



$E = 200 \text{ GPa}$

$A = 4740 \text{ mm}^2$

$I = 22.2 \times 10^6 \text{ mm}^4$

تربيا 160 [PBI]

$EI = 200 \times 10^3 \times 22.2 \times 10^6 \text{ N.m}^2 = 4440 \text{ kN.m}^2$

$EA = 200 \times 10^3 \times 4740 \text{ N} = 948 \times 10^3 \text{ kN}$

$10^3 \text{ kN} \cdot (10^3 \text{ m})^2 = 10^9 \text{ kN.m}^2$

(الف) با صرف نظر از تغيير شكل ماى محوري اعضا

$$k_{ff} = \begin{bmatrix} \frac{4EI}{10} + \frac{4EI}{8} & \frac{2EI}{8} \\ \frac{2EI}{8} & \frac{4EI}{8} \end{bmatrix} = EI \begin{bmatrix} 0.9 & 0.25 \\ 0.25 & 0.5 \end{bmatrix}$$


$$P_f = \begin{Bmatrix} \frac{24 \times 10^2}{12} - \frac{75 \times 8}{8} \\ \frac{75 \times 8}{8} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 125 \\ 75 \end{Bmatrix}$$

$k_{ff} \delta_f = P_f$

$$EI \begin{bmatrix} 0.9 & 0.25 \\ 0.25 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 125 \\ 75 \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{112.91}{EI} \\ \frac{93.54}{EI} \end{Bmatrix}$$

$\delta_1 = 0.254$
 $\delta_2 = 0.02107$

$$\begin{pmatrix} P_L \end{pmatrix}_{AB} = k_L \delta_L + FER = \begin{bmatrix} \frac{6EI}{10^2} \\ \frac{2EI}{10} \\ \frac{6EI}{10^2} \\ \frac{4EI}{10} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{112.91}{EI} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 120 \\ 200 \\ 120 \\ -200 \end{Bmatrix}$$



$$k_L = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

$$(P_L)_{AB} = \begin{Bmatrix} 6.775 \\ 22.58 \\ -6.775 \\ 45.16 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 120 \\ 200 \\ 120 \\ -200 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 126.775 \\ 222.58 \\ 113.225 \\ -154.84 \end{Bmatrix}$$

$$(P_L)_{AB} = \begin{Bmatrix} 126.775 \\ 222.58 \\ 113.225 \\ -154.84 \end{Bmatrix}$$


$$k_{ff} = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \\ \frac{12EI}{10^3} + \frac{EA}{8} & 0 & \frac{6EI}{10^2} & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{8^3} + \frac{EA}{10} & \frac{6EI}{8^2} & \frac{6EI}{8^2} \\ \frac{6EI}{10^2} & \frac{6EI}{8^2} & \frac{4EI}{10} + \frac{4EI}{8} & \frac{2EI}{8} \\ 0 & \frac{6EI}{8^2} & \frac{2EI}{8} & \frac{4EI}{8} \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \\ \textcircled{4} \end{matrix}$$

$$k_{ff} \delta_f = P_f$$

$$\begin{bmatrix} 118553 & 0 & 266.4 & 0 \\ 0 & 94904 & 416.25 & 416.25 \\ 266.4 & 416.25 & 3996 & 1110 \\ 0 & 416.25 & 1110 & 2220 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \\ \delta_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 120 \\ -37.5 \\ 125 \\ 75 \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \\ \delta_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.001 \\ -0.0006 \\ 0.0254 \\ 0.0212 \end{Bmatrix}$$

$$(P_L)_{AB} = k_L \delta_L + FER = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -0.0006 \\ -0.001 \\ 0.0254 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 120 \\ 200 \\ 0 \\ 120 \\ -200 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -56.88 \\ 126.815 \\ 222.802 \\ 56.88 \\ 113.185 \\ -154.651 \end{Bmatrix}$$

(ب) بادر نظر کرنٹ تغییر شکل ماں محوری اعضا





$$(P_L)_{AB} = \begin{Bmatrix} -56.88 \\ 126.815 \\ 222.802 \\ 56.88 \\ 113.185 \\ -154.651 \end{Bmatrix}$$


مقایسه با روش کلاس

$$\frac{3EI}{8}, \frac{4EI}{10}$$

$$\frac{\frac{3}{8} + \frac{4}{10}}{\frac{3}{8} + \frac{4}{10}} = \frac{15}{42}$$





$$(P_L)_{AB} = \begin{Bmatrix} 6.775 \\ 22.58 \\ -6.775 \\ 45.16 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 120 \\ 200 \\ 120 \\ -200 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 126.775 \\ 222.58 \\ 113.225 \\ -154.84 \end{Bmatrix}$$



براي من ماتريسي سختي البان قاب


* در حل دستی به روش تحلیل ماتریسی، معمولاً از تغییر طول محورها اعضا صرف نظر می‌شود که راه حل را کوتاه می‌کند ولی در حل با کامپیوتر، تغییر طول محورها اعضا لحاظ می‌شود.

* بنابراین در ادامه از ماتریسی سختی اعضا فقط بر اساس تغییر شکل هارخشی استفاده می‌شود و از تغییر شکل‌های برش و محورها صرف نظر می‌کنیم.




① عضو افقی

$$k_G = k_L = \begin{bmatrix} \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{5} & \textcircled{6} \\ \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \\ \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{5} & \textcircled{6} \end{bmatrix}$$




$$k_G = \begin{bmatrix} \delta & \theta & \delta & \theta \\ \textcircled{1} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{6} \\ \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \\ \textcircled{1} \delta & \textcircled{3} \theta & \textcircled{4} \delta & \textcircled{6} \theta \end{bmatrix}$$

② عضو قائم



③ اعضو مایل

$$k_G = \begin{matrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} & \textcircled{6} \\ \begin{bmatrix} s^2 \frac{12EI}{L^3} & -cs \frac{12EI}{L^3} & -s \frac{6EI}{L^2} & -s^2 \frac{12EI}{L^3} & cs \frac{12EI}{L^3} & -s \frac{6EI}{L^2} \\ -cs \frac{12EI}{L^3} & c^2 \frac{12EI}{L^3} & c \frac{6EI}{L^2} & cs \frac{12EI}{L^3} & -c^2 \frac{12EI}{L^3} & c \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ \hline -s^2 \frac{12EI}{L^3} & cs \frac{12EI}{L^3} & s \frac{6EI}{L^2} & s^2 \frac{12EI}{L^3} & -cs \frac{12EI}{L^3} & s \frac{6EI}{L^2} \\ cs \frac{12EI}{L^3} & -c^2 \frac{12EI}{L^3} & -c \frac{6EI}{L^2} & -cs \frac{12EI}{L^3} & c^2 \frac{12EI}{L^3} & -c \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \\ -s \frac{6EI}{L^2} & c \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & s \frac{6EI}{L^2} & -c \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \end{bmatrix} & \textcircled{1} \\ & & & & & \textcircled{2} \\ & & & & & \textcircled{3} \\ & & & & & \textcircled{4} \\ & & & & & \textcircled{5} \\ & & & & & \textcircled{6} \end{matrix}$$



بردار بارگذاری P_j

با تقسیم بارها در سه به بارها گسری (P_j) و بارها میانی، می توان نوشت:


$$\begin{cases} M_{AB} = \frac{2EI}{L}(2\theta_A + \theta_B - \frac{3\Delta}{L}) + FEM_{AB} \\ M_{AC} = \frac{2EI}{L}(2\theta_A + \theta_C - \frac{3\Delta}{L}) + FEM_{AC} \end{cases} \quad \sum M_B = 0 \quad \theta_A + \theta_B + (\)\Delta + FEM_{AB} + FEM_{AC} - M_J = 0$$

$$k\delta + FER = P_j$$

$$k\delta = P_j - FER$$

مثال: بردار بارگذاری P_j را برای قاب شکل زیر به دست آورید.

$$p_f = \begin{pmatrix} 4 + \frac{1 \times 4}{2} \\ -\frac{2 \times 5}{2} \\ \frac{1 \times 4^2}{12} - \frac{2 \times 5^2}{12} \\ 0 \\ -\frac{2 \times 5}{2} \\ -2 + \frac{2 \times 5^2}{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \\ -2.83 \\ 0 \\ -5 \\ 2.17 \end{pmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \\ \textcircled{4} \\ \textcircled{5} \\ \textcircled{6} \end{matrix}$$



حذف درجات آزادی یکسان (equal DOF) در مائیس سختی

$$\begin{Bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} & k_{24} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} & k_{34} \\ k_{41} & k_{42} & k_{43} & k_{44} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \\ \delta_4 \end{Bmatrix}$$

مرفی $\delta_1 = \delta_4$

4×4

$$\begin{cases} P_1 = k_{11}\delta_1 + k_{12}\delta_2 + k_{13}\delta_3 + k_{14}\delta_4 = (k_{11} + k_{14})\delta_1 + k_{12}\delta_2 + k_{13}\delta_3 \\ P_2 = k_{21}\delta_1 + k_{22}\delta_2 + k_{23}\delta_3 + k_{24}\delta_4 = (k_{21} + k_{24})\delta_1 + k_{22}\delta_2 + k_{23}\delta_3 \\ P_3 = k_{31}\delta_1 + k_{32}\delta_2 + k_{33}\delta_3 + k_{34}\delta_4 = (k_{31} + k_{34})\delta_1 + k_{32}\delta_2 + k_{33}\delta_3 \\ P_4 = k_{41}\delta_1 + k_{42}\delta_2 + k_{43}\delta_3 + k_{44}\delta_4 = (k_{41} + k_{44})\delta_1 + k_{42}\delta_2 + k_{43}\delta_3 \end{cases}$$


$$\begin{cases} P_1 + P_4 = (k_{11} + k_{14} + k_{41} + k_{44})\delta_1 + (k_{12} + k_{42})\delta_2 + (k_{13} + k_{43})\delta_3 \\ P_2 = (k_{21} + k_{24})\delta_1 + k_{22}\delta_2 + k_{23}\delta_3 \\ P_3 = (k_{31} + k_{34})\delta_1 + k_{32}\delta_2 + k_{33}\delta_3 \end{cases}$$

$$\begin{Bmatrix} P_1 + P_4 \\ P_2 \\ P_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} + k_{14} + k_{41} + k_{44} & k_{12} + k_{42} & k_{13} + k_{43} \\ k_{21} + k_{24} & k_{22} & k_{23} \\ k_{31} + k_{34} & k_{32} & k_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix}$$

3×3

* بنابراین اگر $\delta_1 = \delta_4$ باشد، برای تبدیل مائیس سختی 4×4 به مائیس سختی 3×3 ، نود 4 را با نود 1 در سطر 4 را با سطر 1 جمع می‌کنیم.

مثال: قاب شکل زیر را با روش ماتريسي تحليل كنيد. (از تغيير طول محورهاى اعضا صرف نظر كنيد).



① $k_{ff} \delta_f = P_f$

② $P_c = k_c \delta_c + F_{ER}$

$$[k_{ff}]_{AB} = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} = EI \begin{bmatrix} \frac{12}{4.5^3} & \frac{6}{4.5^2} \\ \frac{6}{4.5^2} & \frac{4}{4.5} \end{bmatrix} = EI \begin{bmatrix} 0.1317 & 0.2963 \\ 0.2963 & 0.8889 \end{bmatrix}$$

$$[k_{ff}]_{CD} = EI \begin{bmatrix} 0.1317 & 0.2963 \\ 0.2963 & 0.8889 \end{bmatrix}$$

$$[k_{ff}]_{BC} = \begin{bmatrix} \frac{4EI}{L} & \frac{2EI}{L} \\ \frac{2EI}{L} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4(4EI)}{6} & \frac{2(4EI)}{6} \\ \frac{2(4EI)}{6} & \frac{4(4EI)}{6} \end{bmatrix} = EI \begin{bmatrix} 2.6667 & 1.3333 \\ 1.3333 & 2.6667 \end{bmatrix}$$


$$k_{ff} = EI \begin{bmatrix} 0.2634 & 0.2963 & 0.2963 \\ 0.2963 & 3.5556 & 1.3333 \\ 0.2963 & 1.3333 & 3.5556 \end{bmatrix}$$

① تشكيل ماتريسي كنى k_{ff}

سرفه بندي

بردار بازنه را برعکس

$$P_f = \begin{Bmatrix} 1+1 \\ -\frac{10 \times 2.4 \times 3.6^2}{6^2} \\ \frac{10 \times 3.6 \times 2.4^2}{6^2} - 10 \times 1.5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ -8.64 \\ -9.24 \end{Bmatrix}$$




محاسبه محمولات تغییر مکانی (دره)

$$EI \begin{bmatrix} 0.2963 & 0.2963 & 0.2963 \\ 0.2967 & 3.5556 & 1.3333 \\ 0.2963 & 1.3333 & 3.5556 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ -8.64 \\ -9.24 \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \frac{1}{EI} \begin{Bmatrix} 13.555 \\ -2.515 \\ -2.785 \end{Bmatrix}$$


محاسبه نیروها

$$P_L = k_L \delta_L + FER$$

$$(P_L)_{AB} = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} + 0 = \begin{Bmatrix} 1.0398 \\ 2.8986 \\ -1.0398 \\ 1.7807 \end{Bmatrix}$$




$$(P_L)_{CD} = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\delta_1 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} + 0 = \begin{Bmatrix} 0.9598 \\ 2.7786 \\ -0.9598 \\ 1.5407 \end{Bmatrix}$$



$$(P_L)_{BC} = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ \delta_2 \\ 0 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 6.48 \\ 8.64 \\ 3.52 \\ -5.76 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2.9464 \\ -1.7807 \\ 7.0536 \\ -16.5407 \end{Bmatrix}$$


$$P_{AB} = \begin{Bmatrix} 1.0398 \\ 2.8986 \\ -1.0398 \\ 1.7807 \end{Bmatrix}, P_{CD} = \begin{Bmatrix} 0.9596 \\ 2.7786 \\ -0.9598 \\ 1.5407 \end{Bmatrix}, P_{BC} = \begin{Bmatrix} 2.9464 \\ -1.7807 \\ 7.0536 \\ -16.5407 \end{Bmatrix}$$




نوشته ماتریس سختی k_{ff} به صورت مستقیم

$$k_{ff} = EI \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} \\ \frac{2 \times 12EI}{4.5^3} & \frac{6EI}{4.5^2} & \frac{6EI}{4.5^2} \\ \frac{6EI}{4.5^2} & \frac{4EI}{4.5} + \frac{4(4EI)}{6} & \frac{2(4EI)}{6} \\ \frac{6EI}{4.5^2} & \frac{2(4EI)}{6} & \frac{4EI}{4.5} + \frac{4(4EI)}{6} \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \end{matrix}$$

$$k_{ff} = EI \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} \\ 0.2634 & 0.2963 & 0.2963 \\ 0.2967 & 3.5556 & 1.3333 \\ 0.2963 & 1.3333 & 3.5556 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \end{matrix}$$



مثال: قاب شکل زیر را با روش ماتريس تحليل كنيد. (تغيير طول محورهاى اعضا را در نظر بگيريد.)



① ماتريس \$k_{ff}\$ بر اعضا

$$[k_{ff}]_{AB} = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} \\ \frac{12EI}{4.5^3} & 0 & \frac{6EI}{4.5^2} \\ 0 & \frac{EA}{4.5} & 0 \\ \frac{6EI}{4.5^2} & 0 & \frac{4EI}{4.5} \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \end{matrix}$$

$$[k_{ff}]_{CD} = \begin{bmatrix} \textcircled{4} & \textcircled{5} & \textcircled{6} \\ \frac{12EI}{4.5^3} & 0 & \frac{6EI}{4.5^2} \\ 0 & \frac{EA}{4.5} & 0 \\ \frac{6EI}{4.5^2} & 0 & \frac{4EI}{4.5} \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{4} \\ \textcircled{5} \\ \textcircled{6} \end{matrix}$$


$$[k_{ff}]_{BC} = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} & \textcircled{6} \\ \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \\ \textcircled{4} \\ \textcircled{5} \\ \textcircled{6} \end{matrix}$$

$L=6$
 $EI \rightarrow 4EI$

② ماتريس \$k_{ff}\$ سازه

$$K_{ff} = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} & \textcircled{6} \\ \frac{4EA}{6} + \frac{12EI}{4.5^3} & 0 & \frac{6EI}{4.5^2} & -\frac{4EA}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{EA}{4.5} + \frac{12(4EI)}{6^3} & \frac{6(4EI)}{6^2} & 0 & -\frac{12(4EI)}{6^3} & \frac{6(4EI)}{6^2} \\ \frac{6EI}{4.5^2} & \frac{6(4EI)}{6^2} & \frac{4EI}{4.5} + \frac{4(4EI)}{6} & 0 & -\frac{6(4EI)}{6^2} & \frac{2(4EI)}{6} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \\ \dots \\ \dots \end{matrix}$$

$$K_{ff} = \begin{bmatrix} \frac{0EI}{4.5^2} & \frac{0}{\delta^2} & \frac{0}{4.5} + \frac{0}{6} & 0 & \frac{-6(4EI)}{\delta^2} & \frac{6(4EI)}{\delta} \\ -\frac{4EA}{6} & 0 & 0 & \frac{4EA}{6} + \frac{12EI}{4.5^3} & 0 & \frac{6EI}{4.5^2} \\ 0 & \frac{-12(4EI)}{\delta^3} & \frac{-6(4EI)}{\delta^2} & 0 & \frac{EA}{4.5} + \frac{12(4EI)}{\delta^3} & \frac{-6(4EI)}{\delta^2} \\ 0 & \frac{6(4EI)}{\delta^2} & \frac{2(4EI)}{\delta} & \frac{6EI}{4.5^2} & \frac{-6(4EI)}{\delta^2} & \frac{4EI}{4.5} + \frac{4(4EI)}{6} \end{bmatrix} \begin{matrix} (3) \\ (4) \\ (5) \\ (6) \end{matrix}$$




برنامه نویسی (حل نرم افزار)

$$K_G = \begin{bmatrix} c^2 \frac{EA}{L} + s^2 \frac{12EI}{L^3} & cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & -s \frac{6EI}{L^2} & -c^2 \frac{EA}{L} - s^2 \frac{12EI}{L^3} & -cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & -s \frac{6EI}{L^2} \\ cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & s^2 \frac{EA}{L} + c^2 \frac{12EI}{L^3} & c \frac{6EI}{L^2} & -cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & -s^2 \frac{EA}{L} - c^2 \frac{12EI}{L^3} & c \frac{6EI}{L^2} \\ -s \frac{6EI}{L^2} & c \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & s \frac{6EI}{L^2} & -c \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -c^2 \frac{EA}{L} - s^2 \frac{12EI}{L^3} & -cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & s \frac{6EI}{L^2} & c^2 \frac{EA}{L} + s^2 \frac{12EI}{L^3} & cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & s \frac{6EI}{L^2} \\ -cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & -s^2 \frac{EA}{L} - c^2 \frac{12EI}{L^3} & -c \frac{6EI}{L^2} & cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & s^2 \frac{EA}{L} + c^2 \frac{12EI}{L^3} & -c \frac{6EI}{L^2} \\ -s \frac{6EI}{L^2} & c \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & s \frac{6EI}{L^2} & -c \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

$$K_{ff} \delta_f = P_f$$

$$P_f = \begin{Bmatrix} 1 \\ -6.48 \\ -8.64 \\ 1 \\ -13.52 \\ -9.24 \end{Bmatrix} \rightarrow \delta_f = \frac{1}{EI} \begin{Bmatrix} 13.63 \\ -0.044 \\ -2.55 \\ 13.63 \\ -0.26 \\ -2.82 \end{Bmatrix}$$







④ محاسبه نیروها اعضا $\begin{matrix} 6 \\ 4 \\ 5 \end{matrix}$


$$P_L = K_L \delta_L + FER$$

$$AB : L = 4.5$$


$$K_L = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}, \delta_L = \frac{1}{EI} \begin{Bmatrix} c \\ 0 \\ 0 \\ -0.044 \\ -13.63 \\ -2.55 \end{Bmatrix}, FER = 0$$



$$P_{L,BC} = \begin{Bmatrix} -0.04 \\ 2.95 \\ -1.77 \\ 0.04 \\ 7.05 \\ -16.53 \end{Bmatrix}$$



مثال: قاب شکل زیر را با روش ماتريسي تحليل كنيد.



① ماتريسي k_{ff} براي اعضا

AB: $c=0.6, s=0.8, L=6$

$$[k_{ff}]_{AB} = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} \\ c^2 \frac{EA}{L} + s^2 \frac{12EI}{L^3} & cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & s \frac{6EI}{L^2} \\ cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & s^2 \frac{EA}{L} + c^2 \frac{12EI}{L^3} & -c \frac{6EI}{L^2} \\ \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} \\ s \frac{6EI}{L^2} & -c \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

$$k_e = \begin{bmatrix} c^2 \frac{EA}{L} + s^2 \frac{12EI}{L^3} & cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & -s \frac{6EI}{L^2} & -c^2 \frac{EA}{L} - s^2 \frac{12EI}{L^3} & -cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & -s \frac{6EI}{L^2} \\ cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & s^2 \frac{EA}{L} + c^2 \frac{12EI}{L^3} & c \frac{6EI}{L^2} & -cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & -s^2 \frac{EA}{L} - c^2 \frac{12EI}{L^3} & c \frac{6EI}{L^2} \\ -s \frac{6EI}{L^2} & c \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & s \frac{6EI}{L^2} & -c \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -c^2 \frac{EA}{L} - s^2 \frac{12EI}{L^3} & -cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & s \frac{6EI}{L^2} & c^2 \frac{EA}{L} + s^2 \frac{12EI}{L^3} & cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & s \frac{6EI}{L^2} \\ -cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & -s^2 \frac{EA}{L} - c^2 \frac{12EI}{L^3} & -c \frac{6EI}{L^2} & cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & s^2 \frac{EA}{L} + c^2 \frac{12EI}{L^3} & -c \frac{6EI}{L^2} \\ -s \frac{6EI}{L^2} & c \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & s \frac{6EI}{L^2} & -c \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

CD: $c=\frac{2}{\sqrt{13}}, s=-\frac{3}{\sqrt{13}}, L=1.2\sqrt{13}$

$$[k_{ff}]_{CD} = \begin{bmatrix} \textcircled{4} & \textcircled{5} & \textcircled{6} & \textcircled{7} \\ c^2 \frac{EA}{L} + s^2 \frac{12EI}{L^3} & cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & -s \frac{6EI}{L^2} & -s \frac{6EI}{L^2} \\ cs \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3} \right) & s^2 \frac{EA}{L} + c^2 \frac{12EI}{L^3} & c \frac{6EI}{L^2} & c \frac{6EI}{L^2} \\ -s \frac{6EI}{L^2} & c \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{2EI}{L} \\ \textcircled{4} & \textcircled{5} & \textcircled{6} & \textcircled{7} \\ -s \frac{6EI}{L^2} & c \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

BC: $L=6$

$$[k_{ff}]_{BC} = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} & \textcircled{6} \\ EA/L & 0 & 0 & -EA/L & 0 & 0 \\ 0 & 12EI/L^3 & 6EI/L^2 & 0 & -12EI/L^3 & 6EI/L^2 \\ 0 & 6EI/L^2 & 4EI/L & 0 & -6EI/L^2 & 2EI/L \\ -EA/L & 0 & 0 & EA/L & 0 & 0 \\ 0 & -12EI/L^3 & -6EI/L^2 & 0 & 12EI/L^3 & -6EI/L^2 \\ 0 & 6EI/L^2 & 2EI/L & 0 & -6EI/L^2 & 4EI/L \\ \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} & \textcircled{6} \end{bmatrix}$$

۲) ماتریس k_{ff} سازه با سهم بند ماتریس k_{af} اعضا

از نتایج ابزار MATLAB گدای گیریم:

$$k_{ff} = EI$$

1	2	3	4	5	6	7
22.7022	7.9733	0.1333	-16.6667	0	0	0
7.9733	10.7422	0.0667	0	-0.0556	0.1667	0
0.1333	0.0667	1.3333	0	-0.1667	0.3333	0
-16.6667	0	0	23.8808	-10.5989	0.2667	0.2667
0	-0.0556	-0.1667	-10.5989	16.1021	0.0111	0.1778
0	0.1667	0.3333	0.2667	0.0111	1.5912	0.4623
0	0	0	0.2667	0.1778	0.4623	0.9245


$$P_f = \begin{pmatrix} 14 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{k_{ff} \delta_f = P_f} \delta_f = \frac{1}{EI} \begin{pmatrix} 56.5 \\ -41.7 \\ 0.68 \\ 56.2 \\ 37.1 \\ 1.56 \\ -24.1 \end{pmatrix}$$

۳) بدست آوردن δ_f


$$P_L = k_L R \delta_G + FER$$

$$AB: c = 0.6, s = 0.8, L = 6$$

$$R = \begin{bmatrix} c & s & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -s & c & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c & s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -s & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \delta_G = \frac{1}{EI} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 56.5 \\ -41.7 \\ 0.68 \end{pmatrix}, FER = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{MATLAB} P_{L,AB} = \begin{pmatrix} -8.02 \\ 4.02 \\ 11.94 \\ 8.02 \\ -4.02 \\ 12.17 \end{pmatrix}$$



۴) محاسبه نیروها اعضا



اگر تکیه گاه ماسازه نشست و دوران داشته باشند، تعیین محمولات تکیه گاهی δ_f به صورت زیر انجام می شود.


$$\begin{Bmatrix} P_f \\ P_s \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{ff} & k_{fs} \\ k_{sf} & k_{ss} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_f \\ \delta_s \end{Bmatrix}$$

$$k_{ff} \delta_f + k_{fs} \delta_s = P_f$$

$$k_{ff} \delta_f = \overset{P_f^*}{P_f - k_{fs} \delta_s}$$



* در حقیقت بردار بارگذاری به صورت فوق اصلاح می شود که در آن P_f ناشی از بار خارجی و $(-k_{fs} \delta_s)$ بار ناشی از نشست تکیه گاهی است.

مثال: سازه شکل زیر را به روش ماتریسی تحلیل کنید. (از تغییر شکل ماس محور صرف نظر کنید).



① نوشتن k_{ff} و k_{sf}

$$\begin{bmatrix}
 \frac{4EI_1}{L_1} & \frac{2EI_1}{L_1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 \frac{2EI_1}{L_1} & \frac{4EI_1}{L_1} + \frac{4EI_2}{L_2} + \frac{4EI_3}{L_3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & \frac{6EI_1}{L_1^2} & \frac{6EI_1}{L_1^2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & -\frac{6EI_1}{L_1^2} & -\frac{6EI_1}{L_1^2} + \frac{6EI_2}{L_2^2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & -\frac{6EI_2}{L_2^2} & \frac{2EI_2}{L_2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2EI_2}{L_2} & \frac{6EI_2}{L_2^2} & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{6EI_2}{L_2^2} & \frac{2EI_2}{L_2} & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{6EI_2}{L_2^2} & -\frac{6EI_2}{L_2^2} & \frac{2EI_2}{L_2} & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2EI_3}{L_3} & 0
 \end{bmatrix}$$



$$\begin{aligned}
 \frac{2EI}{L} &= \frac{2}{3} EI \\
 \frac{4EI}{L} &= \frac{4}{3} EI \\
 \frac{6EI}{L^2} &= \frac{2}{3} EI
 \end{aligned}$$

② تعیین بردار بارگذاری P_f^*

$$P_f^* = P_f - K_{fs} \delta_s = -EI \begin{bmatrix}
 \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 \frac{2}{3} & 0 & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0
 \end{bmatrix} \begin{bmatrix}
 -0.004 \\
 -0.001 \\
 0 \\
 -0.002 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0.002
 \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 8/3 \end{Bmatrix}$$

$$P_f^* = \begin{Bmatrix} 2 \\ 8/3 \end{Bmatrix}$$


$$K_{ff} \delta_f = P_f^*$$

③ محاسبه δ_f با حل معادله $K_{ff} \delta_f = P_f^*$

$$EI \begin{bmatrix}
 \frac{4}{3} & \frac{2}{3} \\
 \frac{2}{3} & 4
 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix}
 \delta_1 \\
 \delta_2
 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 8/3 \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix}
 \delta_1 \\
 \delta_2
 \end{Bmatrix} = \frac{1}{EI} \begin{Bmatrix}
 \frac{56}{44} \\
 5/11
 \end{Bmatrix}$$




$$P_L = k_L \delta_L + FER$$

$$k_L = \begin{matrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \\ \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \\ =EI & \begin{bmatrix} \frac{4}{9} & \frac{2}{3} & -\frac{4}{9} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{4}{9} & -\frac{2}{3} & \frac{4}{9} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} \end{bmatrix} & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \end{matrix}$$



$$P_{L,AB} = EI \begin{bmatrix} \frac{4}{9} & \frac{2}{3} & -\frac{4}{9} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{4}{9} & -\frac{2}{3} & \frac{4}{9} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \delta_3 = 4 \times 10^{-3} \\ \delta_1 = \frac{56}{44} \times 10^{-3} \\ \delta_4 = -1 \times 10^{-3} \\ \delta_2 = \frac{5}{11} \times 10^{-3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.18 \\ 0 \\ 0.18 \\ -0.546 \end{pmatrix}$$


$$\delta_{L,BC} = \begin{pmatrix} \delta_4 \\ \delta_2 \\ \delta_5 \\ \delta_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.001 \\ \frac{5}{11} \times 10^{-3} \\ \cdot \\ -0.002 \end{pmatrix} \quad \delta_{L,CD} = \begin{pmatrix} -\delta_8 \\ \delta_9 \\ -\delta_7 \\ \delta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.002 \\ 0 \\ \frac{5}{11} \times 10^{-3} \end{pmatrix}$$




در مسائل تغییر دما و نقص عضو، تنها تفاوت در تعیین بردار بارگذاری است. چنانکه قبلاً در مورد بارهای اعضا اشاره شد، عکس العمل بنوعی گیرداری (-FER) به صورت بارگرمی به تیرها اضافه وارد می شود.

$$P_f = P_j - \bar{FER} \quad \text{ناحیه از بار و عضو و تغییر دما و نقص عضو} \quad k_{ff} \delta_f = P_f$$

در مورد تغییر دما و نقص عضو نیز نیروهای انتهای عضو دو سر گیردار به صورت زیر محاسبه می شود:



$$\delta_x = 0 \rightarrow \alpha L \left(\frac{T_1 + T_2}{2} \right) - \frac{PL}{EA} = 0 \rightarrow P = EA \alpha \left(\frac{T_1 + T_2}{2} \right)$$






$$\frac{d\theta}{z} = \frac{\alpha dx \Delta T / 2}{h}$$

$$\theta = 0 \rightarrow \theta_1 - \theta_2 = 0 \rightarrow$$

$$\left\{ \begin{aligned} 1 \times \theta_1 + 1 \times \theta_1 &= \int m d\theta = \int_0^L 1 \times \frac{\alpha \Delta T}{h} dx = \frac{\alpha L \Delta T}{h} \\ 2\theta_1 &= \frac{ML}{EI} \end{aligned} \right. \rightarrow$$

$$\frac{\alpha L \Delta T}{h} = \frac{ML}{EI} \rightarrow M = EI \alpha \frac{\Delta T}{h}$$




$$M = \frac{2EI}{L} \theta_2$$

مثال: تیرهای AB و BC، افزایش دما در تار بالا و 30°C افزایش دما در تار پایین را تجربه می کنند. نیروهای داخلی اعضا را به دست آورید. (از تغییر شکل سازه محدود صرف نظر کنید.)

$$\Delta T = +20$$

$$EI \alpha \frac{\Delta T}{h} = 1000 \times 2 \times 10^{-5} \times \frac{20}{0.2} = 2 \text{ تن}$$



$$P_f = \begin{Bmatrix} -2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$k_{ff} \delta_f = P_f \rightarrow EI \begin{bmatrix} 4/3 & 2/3 \\ 2/3 & 4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -2 \\ 0 \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -1.64 \times 10^{-3} \\ 2.73 \times 10^{-4} \end{Bmatrix}$$


$$P_L = k_L \delta_L + FER$$

$$k_L = \begin{matrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \\ \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \\ =EI & \begin{bmatrix} 4/9 & 2/3 & -4/9 & 2/3 \\ 2/3 & 4/3 & -2/3 & 2/3 \\ -4/9 & -2/3 & 4/9 & -2/3 \\ 2/3 & 2/3 & -2/3 & 4/3 \end{bmatrix} & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \end{matrix}$$


$$P_{L,AB} = EI \begin{bmatrix} 4/9 & 2/3 & -4/9 & 2/3 \\ 2/3 & 4/3 & -2/3 & 2/3 \\ -4/9 & -2/3 & 4/9 & -2/3 \\ 2/3 & 2/3 & -2/3 & 4/3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ -1.64 \times 10^{-3} \\ 0 \\ 2.73 \times 10^{-4} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ -2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -0.91 \\ 0 \\ 0.91 \\ -2.73 \end{Bmatrix}$$

$$P_{L,BC} = EI \begin{bmatrix} 4/9 & 2/3 & -4/9 & 2/3 \\ 2/3 & 4/3 & -2/3 & 2/3 \\ -4/9 & -2/3 & 4/9 & -2/3 \\ 2/3 & 2/3 & -2/3 & 4/3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 2.73 \times 10^{-4} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ -2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.18 \\ 2.36 \\ -0.18 \\ -1.82 \end{Bmatrix}$$

$$P_{L,CD} = EI \begin{bmatrix} 4/9 & 2/3 & -4/9 & 2/3 \\ 2/3 & 4/3 & -2/3 & 2/3 \\ -4/9 & -2/3 & 4/9 & -2/3 \\ 2/3 & 2/3 & -2/3 & 4/3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2.73 \times 10^{-4} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.18 \\ 0.18 \\ -0.18 \\ 0.36 \end{Bmatrix}$$



مقایسه با روش کراس




$$k_{ff} \delta_f = P_f$$

$$P_f = P_j - FER$$

ناحیه از بار و عضو و تغییر دما و نقص عضو


$$\alpha k T = \frac{PL}{EA}$$



تغییر دما در عضو خرابی



خطای مونتاز

$$\delta = \frac{PL}{EA}$$



نقص عضو در عضو خرابی

مثال: آلر عضو BD، دچار 40°C انزایش دما شد و عضو CD در اثر خطای مونتاز 1mm کوتاه باشد، نیروی اعضای BD و CD را به دست آورید.




$$P_f = \begin{Bmatrix} 0.4422 \\ 0.1155 \\ 0.3578 \end{Bmatrix}$$

① تعیین بردار بارگذاری P_f


$$BD: EA \alpha T = 10^4 \times 2 \times 10^{-6} \times 40 = 0.8 \text{ ton}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{5}}, s = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$P_{G,BD} = R^T P_L = \begin{bmatrix} c & -s & 0 & 0 \\ s & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & -s \\ 0 & 0 & s & c \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} -0.8 \\ 0 \\ 0.8 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.3578 \\ -0.7155 \\ -0.3578 \\ 0.7155 \end{Bmatrix}$$



$$CD: \frac{EA}{L} \delta = \frac{10^4}{10} \times 0.001 = 1 \text{ ton}$$






Video 58

Matrix Analysis 19

Tuesday, August 6, 2024 10:30

تحليل ماتريسي سازه ها

تغيير مقطع
مفصل داخلي
نقطه گاه ارتجاعي (فشاري)
فنر داخلي
حالت سازه ديگر




$$k = k_s \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$k = k_\theta \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

مثال: نیروی فنر را به دست آورید.

روش توزیع نیرو
FEM DF
 $M_s = \frac{3}{8} \frac{PL}{8} = \frac{2}{3} = \frac{3}{4} P$



① نوشتن ماتريسي k_f اعضا

$$[k_{ff}]_{AB} = \begin{bmatrix} \frac{4EI}{L} & \frac{2EI}{L} \\ \frac{2EI}{L} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 666.7 & 333.3 \\ 333.3 & 666.7 \end{bmatrix}$$

$$[k_{ff}]_s = [1000]$$

② نوشتن k_f سازه با سه هم بند

$$k_{ff} = \begin{bmatrix} 666.7 & 333.3 \\ 333.3 & 1666.7 \end{bmatrix}$$

③ محاسب محمولات تغيير مکان f_f

$$k_{ff} \delta_f = P_f$$


$$\begin{bmatrix} 666.7 & 333.3 \\ 333.3 & 1666.7 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\frac{3}{4}P \\ \frac{3}{4}P \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -1.5 \times 10^{-3} P \\ 7.5 \times 10^{-4} P \end{Bmatrix}$$

① محاسبه نیروها اعضا

$$P_L = k_L \delta_L \rightarrow P_L = k_0 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 7.5 \times 10^{-4} P \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.75 P \\ -0.75 P \end{Bmatrix}$$

$$0.75P \quad 0.75P$$

مثال: نیروی فنرها را به دست آورید.



① نوشتن k_{ff} اعضا

$$[k_{ff}]_{AB} = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \end{matrix} \quad [k_{ff}]_{AS} = \begin{bmatrix} \frac{3EI}{L^3} \end{bmatrix} \textcircled{1} \quad [k_{ff}]_{RS} = \begin{bmatrix} \frac{2EI}{L} \end{bmatrix} \textcircled{2}$$

② نوشتن k_{ff} سازه به سه مرتبه

$$k_{ff} = \begin{bmatrix} \frac{15EI}{L^3} & \frac{6EI}{L} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{6EI}{L} \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \end{matrix}$$

$$k_{ff} \delta_f = P_f$$


③ محاسبه محمولات تغییر مکان δ_f

$$\begin{bmatrix} \frac{15EI}{L^3} & \frac{6EI}{L} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{6EI}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\frac{wL}{2} \\ \frac{wL^2}{12} \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\frac{7}{108} \frac{wL^4}{EI} \\ \frac{17}{216} \frac{wL^3}{EI} \end{Bmatrix}$$


① محاسبه نیروها اعضا

① محاسبه نیروها اعضا

$$P_L = k_L \delta_L + FER = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{7}{108} \frac{wL^4}{EI} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{17}{216} \frac{wL^3}{EI} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{wL}{2} \\ \frac{wL^2}{12} \\ \frac{wL}{2} \\ -\frac{wL^2}{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{36} wL \\ -\frac{4}{27} wL^2 \\ \frac{29}{36} wL \\ -\frac{17}{108} wL \end{pmatrix}$$



مثال : قاب شکل زیر را به روش ماتريسي تحليل کنيد . (از تغيير شکل محورها اعضا صرف نظر کنيد .)



ستون AB , DE : $L = 5 \text{ m}$, $EI = 1000$

① ماتريسي k_{ff} اعضا

$$[K_{ff}]_{AB} = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} \\ \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \end{matrix}$$

$$[K_{ff}]_{DE} = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{6} \\ \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{6} \end{matrix}$$

فنر : $k_0 = 500$

$$[K_{ff}]_S = \begin{bmatrix} \textcircled{4} & \textcircled{5} \\ k_0 & -k_0 \\ -k_0 & k_0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{4} \\ \textcircled{5} \end{matrix}$$

تير BC , CD : $L = 3 \text{ m}$, $EI = 1000$

$$[K_{ff}]_{BC} = \begin{bmatrix} \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \\ \frac{4EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{2EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \\ \textcircled{4} \end{matrix}$$

$$[K_{ff}]_{CD} = \begin{bmatrix} \textcircled{3} & \textcircled{5} & \textcircled{6} \\ \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{2EI}{L} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{3} \\ \textcircled{5} \\ \textcircled{6} \end{matrix}$$

② ماتريسي k_{ff} سازه با سرهم بدي به کمک MATLAB

$$K_{ff} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 192 & 240 & 0 & 0 & 0 & 240 \\ 240 & 2.1333e+03 & -666.6667 & 666.6667 & 0 & 0 \\ 0 & -666.6667 & 888.8889 & -666.6667 & 666.6667 & 666.6667 \\ 0 & 666.6667 & -666.6667 & 1.8333e+03 & -500 & 0 \\ 0 & 0 & 666.6667 & -500 & 1.8333e+03 & 666.6667 \\ 240 & 0 & 666.6667 & 0 & 666.6667 & 2.1333e+03 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix}$$


$$P_f = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\delta_f = \begin{Bmatrix} 0.0391 \\ -0.0079 \\ -0.0109 \\ 2.47 \times 10^{-4} \\ 0.005 \\ -0.0025 \end{Bmatrix}$$

$$P_l = k_l \delta_l + \overline{FER}$$

حل ٣) $k_{ff} \delta_f = P_f$ و بزرگ اعضا بکند MATLAB

$$P_{AB} = \begin{Bmatrix} 1.857 \\ 6.22 \\ -1.857 \\ 3.066 \end{Bmatrix}$$



$$P_{DE} = \begin{Bmatrix} 3.1429 \\ 8.363 \\ -3.1429 \\ 7.751 \end{Bmatrix}$$




$$P_s = \begin{Bmatrix} -2.357 \\ 2.357 \end{Bmatrix}$$



$$P_{BC} = \begin{Bmatrix} -0.236 \\ -3.066 \\ 0.236 \\ 2.357 \end{Bmatrix}$$

$$P_{CD} = \begin{Bmatrix} -3.236 \\ -2.357 \\ 3.236 \\ -7.751 \end{Bmatrix}$$

$$2.357 \text{ (clockwise)} \uparrow 2.357$$



$$k_{ff} \delta_f = \Delta P_f$$



$$k_{ff} = k \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$




تراکم استاتیکی ماتریس سختی (Static Condensation)

ماتریس سختی سازه را می توان با حذف بکسر از درجات آزاد و لحاظ کردن اثر آنها در سختی درجات آزادی دیگر متراکم نمود.

δ_m : درجات آزادی اصلی

δ_i : سایر درجات آزادی



متراکم نمود.

$$\begin{bmatrix} k_{mm} & k_{mi} \\ \dots & \dots \\ k_{im} & k_{ii} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_m \\ \dots \\ \delta_i \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} P_m \\ \dots \\ P_i \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{cases} ① & k_{mm} \delta_m + k_{mi} \delta_i = P_m \\ ② & k_{im} \delta_m + k_{ii} \delta_i = P_i \rightarrow \delta_i = k_{ii}^{-1} (P_i - k_{im} \delta_m) \end{cases}$$


جایگزینی در معادله ①:

$$k_{mm} \delta_m + k_{mi} k_{ii}^{-1} (P_i - k_{im} \delta_m) = P_m$$

$$\underbrace{(k_{mm} - k_{mi} k_{ii}^{-1} k_{im})}_K \delta_m = \underbrace{P_m - k_{mi} k_{ii}^{-1} P_i}_P$$

با صرف نظر از تغییر شکل محورها اینجا

$$\delta_f: 24 \begin{matrix} < 4 \Delta \\ < 20 \theta \end{matrix}$$




$$\begin{cases} ① & \begin{bmatrix} k_{\Delta\Delta} & k_{\Delta\theta} \\ \dots & \dots \\ k_{\theta\Delta} & k_{\theta\theta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Delta \\ \dots \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} P \\ \dots \\ 0 \end{Bmatrix} \\ ② & \begin{matrix} 4 \times 4 & 4 \times 20 \\ 20 \times 4 & 20 \times 20 \end{matrix} \begin{matrix} 4 \times 1 \\ 20 \times 1 \end{matrix} = \begin{matrix} 4 \times 1 \\ 20 \times 1 \end{matrix} \end{cases}$$

$$② \quad k_{\theta\Delta} \Delta + k_{\theta\theta} \theta = 0 \rightarrow \theta = -k_{\theta\theta}^{-1} k_{\theta\Delta} \Delta$$

$$① \quad k_{\Delta\Delta} \Delta + k_{\Delta\theta} (-k_{\theta\theta}^{-1} k_{\theta\Delta}) \Delta = P \rightarrow \underbrace{(k_{\Delta\Delta} - k_{\Delta\theta} k_{\theta\theta}^{-1} k_{\theta\Delta})}_{K_{4 \times 4}} \Delta = P$$

مثال: ماتریس سختی فاب شکل زیر را روی درجه آزادی ۵ مرتب کنید.



$$k_{ff} = EI \begin{bmatrix} \textcircled{1} & & \\ \frac{24EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{8EI}{L} & \frac{2EI}{L} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{8EI}{L} \\ & & \textcircled{3} \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \end{matrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$k_{ff, \text{cin}} = k_{\Delta\Delta} - k_{\Delta\theta} k_{\theta\theta}^{-1} k_{\theta\Delta} = \frac{24EI}{L^3} - \left\{ \frac{6EI}{L^2} \quad \frac{6EI}{L^2} \right\} \frac{1}{\left(\frac{EI}{L}\right)^2 (8^2 - 2^2)} \begin{bmatrix} \frac{8EI}{L} & -\frac{2EI}{L} \\ -\frac{2EI}{L} & \frac{8EI}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} \end{Bmatrix}$$

$$= \frac{24EI}{L^3} - \left(\frac{6EI}{L^2} \right) \left(\frac{1}{60 \left(\frac{EI}{L}\right)^2} \right) \left(\frac{6EI}{L^2} \right) \left\{ \begin{matrix} 8 & -2 \\ -2 & 8 \end{matrix} \right\} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \left\{ \begin{matrix} 6 \\ 6 \end{matrix} \right\}$$

$$k_{ff, \text{cin}} = \frac{24EI}{L^3} - 0.6 \frac{EI}{L^3} \left\{ \begin{matrix} 1 & 1 \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} 6 \\ 6 \end{matrix} \right\} = (24 - 0.6 \times 12) \frac{EI}{L^3} = \boxed{16.8 \frac{EI}{L^3}} \quad \frac{186}{10} = \frac{84}{5}$$

$$P = k_{\Delta} \Delta \quad \therefore \quad P = \frac{84}{5} \frac{EI}{L^3} \Delta$$

$$\theta = -k_{\theta\theta}^{-1} k_{\theta\Delta} \Delta = -\frac{1}{60 \left(\frac{EI}{L}\right)^2} \begin{bmatrix} \frac{8EI}{L} & -\frac{2EI}{L} \\ -\frac{2EI}{L} & \frac{8EI}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} \end{Bmatrix} \Delta$$

L L L L L L

$$\theta = \frac{-1}{\cancel{60} \left(\frac{EI}{L} \right) \times \left(\frac{EI}{L} \right)} \begin{bmatrix} 8 & -2 \\ -2 & 8 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \Delta = -\frac{6}{10} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \frac{\Delta}{L}$$

$$\begin{Bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\frac{6}{10} \frac{\Delta}{L} \\ -\frac{6}{10} \frac{\Delta}{L} \end{Bmatrix}$$

$$P_{L,AB} = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\Delta \\ -\frac{6}{10} \frac{\Delta}{L} \end{Bmatrix} + \cancel{FER} = \begin{Bmatrix} 8.4 \frac{EI}{L^3} \Delta \\ 4.8 \frac{EI}{L^2} \Delta \\ -8.4 \frac{EI}{L^3} \Delta \\ 3.6 \frac{EI}{L^2} \Delta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{P}{2} \\ \frac{2}{7} PL \\ -P/2 \\ \frac{3}{14} PL \end{Bmatrix}$$

$\frac{5}{84} \frac{PL^3}{EI}$

