

انواع سازه ها : الف) سازه های نقلی یا وزنی : ب) سازه های زیربسته ای : در این نوع

سازه خود سازه هستند سلفی دار و در صورت مصلح یا جوسی اجرا می شود مثل دال های بتنی - خازن

آب و سازه های بتنی ج) سازه های قابی : این سازه ها ترکیبی از اعضا مختلف می باشند که


در نقاطی به یکدیگر متصل می شوند اندازه به گونه ای باشد که کل آن در صورت لرزه درگیر سازه

صفحه ای و در غیر این صورت سازه قابی فضای خواهیم داشت ممکن است در اتصال ۱۲ مینوع شود

کند می شود که به آن گره مفصل گفته می شود (در فرآیندهای گره ها مفصلی هستند) در غیر این

صورت گره ی صلب داریم (گره های قاب ها صلب می باشند بدانند تا گره در گره مفصلی است)

(موضوع درس تحلیل ۱ سازه های قابی صفحه ای و عمدتاً متمرکز می باشد)




در اتصال صلب عین و یکبار از بارگذاری تغییر زاویه نداریم ولی در اتصال مفصلی تغییر زاویه داریم

در گره ی صلب عضو ها ضعیف تغییر می کنند و زاویه تغییر می کند



Subject:

Year: Month: Date: ()





تعداد دگرگونی: غلطی  میزای 



تعداد دگرگونی: معینی   سطح دگرگونی معین شده

۳ دگرگونی: گیردار  

جسم صلب در افق (مفرد) پایدار: $\sum F_x = 0$
 $\sum F_y = 0$
 $\sum M = 0$


 حرکت برین

(معادلات از مجهولات کمتر است) پایدار ناممکن





ناپایداری هندسی: تعداد دگرگونی و دگرگونی گاهی لازم را هم دارد ولی گس قدر گرفتن به صدای


است که هم پایدار نباشد (الف) اگر دگرگونی های گسدهای موازی باشد




(ب) مقدار همگی دگرگونی های گسدهای از یک نقطه عبور کند






ناپایدار هندسی است چون دگرگونی ها از یک نقطه عبور میکنند





توانش ترکیب پایدار ۲ جسم صلب : ۲ جسم صلب در ۳ وضعیت زیر می توانند نسبت به هم پایدار بمانند






۱- اتصال به وسیله ۳ میله ی غیر موازی و غیر متقارن:



$\sum F_{ext} \neq 0$



۲- اتصال به وسیله ۱ میله و ۱ مغزلی که مغزلی در امتداد میله نباشد




۳- ترکیب به وسیله یک اتصال صلب

توانش پایداری ۳ جسم صلب که با یکدیگر ترکیب می شوند

۱- اتصال به وسیله ۶ میله به گونه ای که هر ۲ میله ۲ جسم را به یکدیگر متصل کند و اتصال زوج میله ها

روی یک امتداد باشند




Subject :

Year . Month . Date . ()



۲- اتصال به وسیله ۳ مفاصل واقعی که روی یک امتداد نباشند




۳- اتصال به وسیله ترکیب از مفاصل ها و مفاصل به گونه ای هیچ ۳ مفاصل واقعی و موهومی روی




یک امتداد نباشند

معینی و نامعینی سازه ها : سازه ها باز بسته

سازه باز : از اتصال اجزا مختلف به یکدیگر تشکیل شده و هیچ کادریه ی در آن وجود ندارد





سازه بسته : حداقل یک کادریه در سازه وجود داشته باشد



معینی و نامعینی سازه ها : بررسی سازه ها باز از یک معین و نامعین :

نماینداری هندسی - آبی ← حداقل ۳ عدد دارد و تعداد آن ها کم باشد




۷ مجهول
۶ معادله



۸ مجهول
۶ معادله

Subject:



Year. Month. Date. ()







۱- تعداد مجهولات کمتر از درجات باشد تا پایداری استاتیکی ✓

۲- تعداد درجات مساوی مجهولات باشد پایداری و معین ✓

۳- تعداد درجات کمتر مجهولات باشد پایداری و نامعین ✓




تعداد درجات - تعداد مجهولات = درجه نامعین



Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

معادلات $4M + 1R$
 $9J + K$
 $m = 1$
 $J = 1$ $R = 2$ $K = 1$

اعضای m J K
 R K X R X R



معادلات = 5
 $3 + 2 = 5$ \checkmark \checkmark
 درجه نامعین





معادلات = 4
 $5 - 1 = 4$
 درجه نامعین

فصلک ۲ معادلات و درجه نامعین \checkmark



معادلات = 9
 $3 + 6 = 9$
 درجه نامعین




معادلات = 6
 مقادیر = 3

سازه های بسته: هرکار بسته ۳ معادلات خواهد داشت \checkmark

العداد کاربرد بسته
 R العداد تنبکاه

$3n + R = \text{العداد معادلات}$ \checkmark


$3 + K = \text{العداد معادلات}$



العداد معادلات = $9 + 9 = 18$ $K=1$

$3 + 5 = 8$ \checkmark \checkmark

درجه نامعین



معادلات = 9
 $3 + 6 = 9$
 درجه نامعین

$a = 10$
 $J = 9$
 $R = 9$
 $K = 5$


تعداد معادلات = $2 \times 10 + 9 = 29$
 تعداد معادلات = $3 \times 9 + 5 = 32$

درجه نامعین


تعیین معین و نامعین با استفاده از العداد معین و غیره ها :

R معین العداد

با از ای هر عضو ۳ معادلات و با استفاده از العداد معین و غیره ها



عضو



معادلات J \rightarrow J تعداد گرفته
 K العداد معین


$3J + K = \text{العداد معادلات}$

Subject:


Year. Month. Date. ()



مجهولات = $3 + 2 = 5$
 مجهولات = 3
 درجه نامعین = 2



مجهولات = $3 + 2 = 5$
 مجهولات = $3 + 2 = 5$




مجهولات = $3 + 2 = 5$
 مجهولات = 2



درجه نامعین = 3




مجهولات = $3 + 2 = 5$
 مجهولات = $3 + 1 = 4$




مجهولات = $3 \times 4 + 2 = 14$
 مجهولات = $3 + 2 = 5$

درجه نامعین = 12




مجهولات = $3 + 9 = 12$
 مجهولات = $3 + 2 = 5$
 درجه نامعین = 9



مجهولات = $6 \times 2 + 2 = 14$
 مجهولات = $3 + 2 + 2 + 2 = 9$
 درجه نامعین = 5

تحلیل سازه های معین: در انتهای سازه های غیر نیروهای خارجی هستند و باید نیروهای واکنش را رسم






$\sum F_x = 0 \rightarrow Ax = 0$

$\sum F_y = 0 \rightarrow Ay + By - P = 0 \rightarrow Ay = P - \frac{P \cdot b}{L} = \frac{P(b-a)}{L} = \frac{P \cdot a}{L}$

$\sum M_A = 0 \rightarrow P \cdot a - By \cdot L = 0 \rightarrow By = \frac{P \cdot a}{L}$

$\sum M_B = 0 \rightarrow Ay \cdot L - P \cdot b = 0 \rightarrow Ay = \frac{P \cdot b}{L}$





$$\textcircled{1} \text{ خالص } \begin{cases} \Sigma F_x = 0 \rightarrow C_x = 0 \\ +\uparrow \Sigma F_y = 0 \rightarrow 13y - C_y - 12 - 2 = 0 \rightarrow C_y = 2T \\ \Sigma M_C^{\downarrow} = 0 \rightarrow B_y \times 2 - 2 \times 4 - 12 \times 2 = 0 \rightarrow B_y = 10 \text{ Ton} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{ خالص } \begin{cases} \Sigma F_x = 0 \rightarrow F_x = 0 \\ +\uparrow \Sigma F_y = 0 \rightarrow E - 2 - 1 + 12y + E_y - F_y = 0 \\ \Sigma M_F^{\downarrow} = 0 \rightarrow E \times 11 - 2 \times 9.5 - 2 \times 2 - 1 \times 2 + 12y \times 1 + E_y \times 2 = 0 \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \text{ خالص } \begin{cases} \Sigma F_x = 0 \rightarrow G_x = 0 \\ +\uparrow \Sigma F_y = 0 \rightarrow F_y + G_y - 4 = 0 \rightarrow F_y = 1.5 \\ \Sigma M_F^{\downarrow} = 0 \rightarrow 4 \times 2 - G_y \times 2 = 0 \rightarrow G_y = 2 \text{ id } t \end{cases}$$

$$\textcircled{4} \text{ خالص } \begin{cases} 12y + E_y = 11 \rightarrow 12y = 11 - E_y \\ 11(11 - E_y) + 2E_y = 22 \rightarrow -10E_y = -20 \\ E_y = 2 \text{ id } t \quad 12y = 7 \text{ id } t \end{cases}$$



$$\textcircled{1} \text{ خالص } \begin{cases} \Sigma F_x = 0 \rightarrow A_x + B_x = 0 \rightarrow A_x = 0 \\ +\uparrow \Sigma F_y = 0 \rightarrow A_y + B_y - 14 = 0 \rightarrow A_y = 11.5 \text{ id } t \\ \Sigma M_A = 0 \rightarrow M_A + 2 \times 9 + 2 \times 2 + 2 \times 11 - B_y \times 11 = 0 \rightarrow M_A = -10 \text{ T.m} \end{cases}$$





$$\textcircled{2} \text{ خالص } \begin{cases} \Sigma F_x = 0 \rightarrow -B_x - C_x = 0 \rightarrow B_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0 \rightarrow -13y - C_y = 0 \rightarrow B_y = 11.5 \\ \Sigma M_B^{\downarrow} = 0 \rightarrow C_x \times 4 = 0 \rightarrow C_x = 0 \end{cases}$$

Subject:

ω

Year. Month. Date. ()

$$\begin{cases} \Sigma F_x = 0 & D_x + D_x + 1 = 0 \rightarrow D_x = -1 \\ \Sigma F_y = 0 & C_y + D_y = 0 \rightarrow D_y = -C_y \\ \Sigma M_D = 0 & C_y \times 1 + 1 \times 1 = 0 \rightarrow C_y = -1 \end{cases}$$




$$\begin{cases} \Sigma F_x = 0 & D_x - C_x = 0 \rightarrow D_x = C_x \\ \Sigma F_y = 0 & D_y - C_y - 1 = 0 \\ \Sigma M_D = 0 & -C_x \times 1 + 1 \times 1 = 0 \rightarrow C_x = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Sigma F_x = 0 & -B_x + 1 = 0 \rightarrow B_x = 1 \\ \Sigma F_y = 0 & C_y - B_y - 1 - 1 = 0 \rightarrow B_y = -1 \\ \Sigma M_B = 0 & 1 \times 1 + 1 \times 1 - C_y \times 1 = 0 \rightarrow C_y = 2 \end{cases}$$






$$\begin{cases} \Sigma F_x = 0 & A_x + B_x + 1 = 0 \rightarrow A_x = -2 \\ \Sigma F_y = 0 & A_y + B_y = 0 \rightarrow A_y = 1 \\ \Sigma M_A = 0 & 1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 = 0 \rightarrow M_A = -3 \end{cases}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()




کشش سازه را تعیین و در تمام نودهای داخلی تیرها و قاب ما



$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \rightarrow -T \cos \alpha + V = 0 \rightarrow \text{تیر برشی} \\ \sum F_y = 0 \rightarrow -T \sin \alpha + D = 0 \rightarrow \text{تیر کشش} \\ \sum M_j = 0 \rightarrow -T \cos \alpha \cdot x + M = 0 \rightarrow \text{گشتش M} \end{cases}$$

استاندارد علامت در تیر و هابی داخلی تیرها:





تیر درونی برشی در جهت مثبت و در جهت منفی در جهت مثبت

گشتش مثبت و منفی است که با علامت مثبت و منفی در جهت مثبت و منفی

Subject:

Year: Month: Date:

۱- مقطع زانگ و بدست آمدن روابط نیروهای داخلی برشی و گشتاور
۲- روش مقطع زانگ



روابط بین بار نیروی برشی و گشتاوری

نیروی برشی وقتی + است که در آنجا جهت عقربه‌های ساعت باشد. بارگذاری مثبت بار + است

$$\sum F_y = 0 \rightarrow V(x) - (V(x) + dV) + w(x) \cdot dx = 0 \rightarrow -dV = -w dx \rightarrow \boxed{\frac{dV}{dx} = w(x)}$$

کدام هر نقطه ای - منحنی برش برابر با مقدار بار خواهد شد مثلا اگر مقدار بار + است منحنی برش صعودی و اگر

- باشد منحنی برش نزولی و اگر مقدار بار منحنی برش صاف خواهد بود (مساحت زیر بارگذاری بین c و D)

$$dV = w(x) dx \rightarrow \int_{V_c}^{V_D} dV = \int_{x_c}^{x_D} w(x) dx \rightarrow V_D - V_c = \int_{x_c}^{x_D} w(x) dx \Rightarrow \boxed{V_D = V_c + \int_{x_c}^{x_D} w(x) dx}$$

$$\sum M = 0 \rightarrow M(x) - (M(x) + dM) + V(x) \cdot dx + (w(x) \cdot dx) \cdot \frac{dx}{2} = 0$$

$$dM = V(x) \cdot dx \rightarrow \boxed{\frac{dM}{dx} = V(x)}$$

کدام هر نقطه ای از منحنی گشتاوری برابر با مقدار برش در آن نقطه خواهد بود

$$\int_{M_c}^{M_D} dM = \int_{x_c}^{x_D} V(x) dx \rightarrow M_D - M_c = \int_{x_c}^{x_D} V(x) dx \Rightarrow \boxed{M_D = M_c + \int_{x_c}^{x_D} V(x) dx}$$

$$M_D - M_c = (\text{مساحت زیر منحنی برش بین c و D})$$


Subject:

Year: Month: Date: ()

تعمیراتی
نظری
ساخت


صفحه	تأیید	حقیقی (۱)
تأیید	حقیقی (۱)	سوی (۱)
حقیقی (۱)	سوی (۱)	درج ۳

رسم نمودار نیروی برشی و گشتاوی



$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \rightarrow P = 0 \\ \sum F_y = 0 \rightarrow -V + \frac{Pb}{L} = 0 \rightarrow V = \frac{Pb}{L} \\ \sum M_x = 0 \rightarrow -M + \frac{Pb}{L} \cdot x = 0 \\ M = \frac{Pb}{L} \cdot x \end{cases} \quad 0 < x < a$$

$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \rightarrow P = 0 \\ \sum F_y = 0 \rightarrow \frac{Pb}{L} - P - V = 0 \rightarrow V = -\frac{Pa}{L} \\ \sum M_x = 0 \rightarrow \frac{Pb}{L} \cdot x - P(x-a) - M = 0 \\ M = P \left(\frac{b}{L} x - \frac{Lx}{L} + a \right) = P \left(-\frac{ax}{L} + a \right) \end{cases} \quad a < x < L$$



$$\frac{Pb}{L} - P \left(\frac{L}{L} \right) = \frac{P(b-L)}{L} = \frac{-Pa}{L}$$

$$M_c = M_A + (\text{سعه زیر منفی برش بین A و c})$$

$$M_c = 0 + \frac{Pba}{L}$$

$$M_B = M_c + (\text{سعه زیر منفی برش بین c و B})$$

لیکچر نمبر ۵۵ کاربوریڈیشن







۹۲/۲/۶

Subject _____

Year: _____

Month: _____

Date: _____





SALEH

Subject _____


Year: _____

Month: _____

Date: _____



5



10

15


20

SALEH

Subject:

Year. Month. Date. ()

v



چون بارگذاری در طول تیر ثابت است پس ما فرضیات

$$\sum F_y = 0 \quad A_y + B_y = wL \quad A_y = \frac{wL}{2}$$

$$\sum M_A = 0 \quad wL \times \frac{L}{2} - B_y \times L = 0 \quad B_y = \frac{wL}{2}$$

در مقطع I

$$\sum F_x = 0 \quad P_x = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad \frac{wL}{2} - V - w \cdot x = 0 \quad V = -wx + \frac{wL}{2}$$

در $x=0 \quad V = \frac{wL}{2}$ در $x=L \quad V = -\frac{wL}{2}$

$$\sum M = 0 \quad -M + \frac{wL}{2} \cdot x - w \cdot x \cdot \left(\frac{x}{2}\right) = 0$$


$$M = -\frac{wx^2}{2} + \frac{wL}{2} \cdot x$$

در $x=0 \quad M = 0$ در $x=L \quad M = 0$

در $x = \frac{L}{2}$

$$M = -\frac{wL^2}{8} + \frac{wL^2}{4} = \frac{wL^2}{8}$$

روش جمع زنجی



در مقطع B

$$V_B = V_A + (\text{مساحت زیر منحنی برش بین A و B})$$

$$V_B = \frac{wL}{2} + (-wL) = -\frac{wL}{2}$$

این بار در سمت راست است

در مقطع C

$$M_C = M_A + (\text{مساحت زیر منحنی برش بین A و C})$$

$$M_C = 0 + \frac{1}{2} \times \frac{wL}{2} \times \frac{L}{2} = \frac{wL^2}{8}$$


در مقطع B

$$M_B = M_C + (\text{مساحت زیر منحنی برش بین C و B})$$

$$M_B = \frac{wL^2}{8} + \left(-\frac{wL}{2} \times \frac{L}{2}\right) = 0$$

Subject:

Year: 4th Month: Date: ()



مسئله است رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور

$$\uparrow \sum F_y = 0 \quad A_y + B_y - 4m \times 4 = 0$$

$$\sum M_A^{\uparrow} = 0 \quad 4m \times 2 - 12m \times 4 - B_y \times 4 = 0$$

$$B_y = 11m \text{ kg} \quad A_y = 13m \text{ kg}$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow A_x = 0$$

$$V_B = V_A + \int_{x_A}^{x_B} w dx$$

$$V_B = 13m - 4m \times 4 = -11m$$

$$M_B = M_A + \int_{x_A}^{x_B} V dx$$


$$M_B - M_A = 0 \quad M_A = M_B$$

$$M_c = M_A + \int_{x_A}^{x_c} V dx$$

$$\frac{12m}{4} = \frac{11m}{4-t} \Rightarrow t = 2.1m$$

$$M_c = 4m + \frac{13m \times 2.1m}{2} = 14.105 \text{ kg} \cdot m$$

$$M_B = 12m = \frac{11m \times 4}{2} = 22m$$




$$S_1 = \frac{a \cdot b}{r}$$

$$S_2 = \frac{r \cdot a \cdot b}{r}$$

$$C_1 = \frac{b}{r+1}$$

$$C_2 = \frac{r+1}{r} \cdot b$$

مسئله است رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور



$$S_1 = \frac{a \cdot b}{n+1}$$

$$S_2 = \frac{n \cdot a \cdot b}{n+1}$$

$$C_1 = \frac{b}{n+1}$$

$$C_2 = \frac{n+1}{n} \cdot b$$



درجه n

مسئله است رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور


Subject:

Year: Month: $\vec{r} = D \vec{e}_x + M \vec{e}_y$ (10) m/kg

Δ



$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 &\rightarrow C_x = 0 \\ \sum F_y = 0 &\rightarrow B_y + C_y - 10 - 10 = 0 \\ \sum M_c = 0 &= -13y \times 7 - 10 \times 7 - 10 \times 7 = 0 \\ &\rightarrow y = 9.69 \text{ m} \\ B_y &= 12.31 \text{ kg} \\ C_y &= 10 + 10 - 12.31 = 17.69 \text{ kg} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 &\rightarrow C_x = 0 \\ \sum F_y = 0 &\rightarrow E_y + C_y - 10 - 10 = 0 \\ \sum M_B = 0 &\rightarrow 10 \times 10 - 10 \times 10 + E_y \times 7 = 0 \\ E_y &= 0 \text{ kg} \\ C_y &= -17.69 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\frac{9.333}{7} = \frac{17.69}{4-7} \Rightarrow 7 = 21.11 \text{ m}$$

$$\frac{9.333 \times 21.11}{7} - 10 = 12.01 \text{ kg}$$

$$12.01 - \frac{21.11 \times 17.69}{7} = 0 \Rightarrow M_c = 0$$

مركز ثقل الحمل عند مركز المثلث

$$17.69 \times 7 = 123.83 \text{ kg}$$

$$M = -123.83 + 10 \times 7 = -99.83 \text{ kg}$$


$$-123.83 - 1 \times 17.69 = -141.52 \text{ kg}$$

$$-49.44 + 105.11 \times 7 = 695.63 \text{ kg}$$

$$-123.83 + 17.69 \times 7 = 123.83 \text{ kg}$$

معمولاً است تعیین روابط نیروهای داخلی اینگونه عمل می‌کند که فرض می‌کنیم در یک مقطع در یک مقطع R که تحت تاثیر بارهای باشد در امتداد شعاع مطابق شکل عمود دارد

شعاع R که تحت تاثیر بارهای باشد در امتداد شعاع مطابق شکل عمود دارد



$$\sum F_x = 0 \rightarrow R_{Ax} = 0$$

$$\sum M_O = 0 \rightarrow R_{Ay} \times R - R_{Bx} \times R = 0 \rightarrow R_{Ay} = R_{Bx}$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow R_{Ay} + R_{Bx} + \int_0^\pi p \cdot R \cdot \sin \theta \, d\theta = 0$$

$$-2R_{Ay} = \int_0^\pi p \cdot R \cdot \cos \theta \, d\theta$$

$$= R \cdot p (-\cos(\pi) + \cos(0))$$


$$R_{Ay} = -R \cdot p \quad R_{Bx} = -R \cdot p$$

برای یافتن نیروهای داخلی در یک مقطع در یک مقطع R که تحت تاثیر بارهای باشد در امتداد شعاع مطابق شکل عمود دارد

$$dF = R \cdot p \cdot d\theta$$

$$dF_y = R \cdot p \cdot \sin \theta \cdot d\theta$$

در هر نقطه نیروی محوری برابر با



$$\sum F_H = 0 \rightarrow H(\theta) - p \cdot R \cos \theta - \int_0^\theta p \cdot R \cdot d\phi \sin(\theta - \phi) = 0$$

$$H(\theta) = p \cdot R \cos \theta + p \cdot R \int_0^\theta \frac{\sin(\theta - \phi)}{-\cos(\theta - \phi)} \, d\phi$$

$$H(\theta) = p \cdot R$$

در هر نقطه نیروی محوری برابر با

$$\sum F_V = 0 \rightarrow V(\theta) + p \cdot R \cdot \sin \theta - \int_0^\theta p \cdot R \cdot d\phi \cos(\theta - \phi) = 0$$


$$V(\theta) = -p \cdot R \sin \theta + p \cdot R [\sin(\theta - \phi)]_0^\theta = 0 \quad \boxed{V(\theta) = 0}$$

در هر نقطه

$$\sum M_O = 0 \rightarrow M(\theta) + p \cdot R \cdot R - p \cdot R \cdot R = 0 \quad \boxed{M(\theta) = 0}$$

در هر نقطه

روابط نیروهای داخلی در دستگیره بار در راستای افق یکدست است و بار




$$\sum F_x = 0 \quad R_{Ax} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad R_{Ay} + R_{By} - w(2R) = 0$$

$$\sum M_A = 0 \quad -R_{By} \times 2R + w(2R) \times R = 0$$


$$R_{By} = wR \quad \rightarrow \quad R_{Ay} = w \cdot R$$



$$\sum F_H = 0 \rightarrow H(\theta) + wR \cos \theta - w(R - R \cos \theta) \cdot \cos \theta = 0$$

$$H(\theta) = -wR \cos \theta + wR \cos \theta - wR \cos^2 \theta$$

$$H(\theta) = -wR \cos^2 \theta$$




$$\sum F_V = 0 \rightarrow V(\theta) - wR \sin \theta + wR(1 - \cos \theta) \sin \theta = 0$$

$$V(\theta) = wR \sin \theta - wR \sin \theta + wR \sin \theta \cos \theta$$

$$V(\theta) = \frac{1}{2} wR \sin 2\theta$$

$$\sum M_O = 0 \rightarrow wR \cdot R - M(\theta) + (-wR \cos \theta) \times R - w(R - R \cos \theta) \left(R \cos \theta + \frac{R - R \cos \theta}{2} \right) = 0$$

$$M = -\frac{w}{2} R^2 \sin^2 \theta$$




$$\sum F_x = 0 \quad A_x = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad A_y + B_y = 0 \quad B_y = \gamma \cdot 9$$

$$\sum M_B = 0 \rightarrow A_y \times 9 + \delta + \gamma \times 4.5 = 0$$

$$A_y = -\gamma \cdot 4.5$$



$$\sum M_z = 0 \rightarrow -M + \gamma x \cdot \frac{x}{2} - \gamma \cdot \frac{x}{2} \cdot x = 0$$

$$M = -\frac{1}{2} \gamma x^2$$

Subject :

Year . Month . Date . ()



نیروهای داخلی قاب ها : کشش ، تنگی رسم نمودارهای نیروی برشی و کشش به این نحو باشد که اعضای قاب

را به فاصدی چیزی از تیره ها و تکیه گاه ها که جدا کرده و پس از برت اصلاح نیروهای داخلی در مقاطع ابتدا و

انتهای اعضا نمودار نیروی برشی و کشش برای آن ترسیم نمود و پس نمودارها را با یکدیگر ترکیب کرد رسم نمودارها

از سمت چپ اعضا آغاز کرد و بوی اعضای که افقی نمی باشند باید یک تار یا سین قرار دادی از نظر

که این تار یا سین قرار طول در ستون ها معمولاً در سمت راست در تیرها بر سگول و باها پس مشخص بر سگول




کشش مهم :

معمولاً رسم نمودار نیروی برشی و کشش اعضای قاب را

Subject:


Year: Month: Date:







$\sum F_x = 0 \rightarrow ax + 14 = 0 \quad ax = -14$

$\sum F_y = 0 \rightarrow ay + ey - 14 \times 10 = 0 \quad ay = 14$




$\sum M_a = 0 \rightarrow -ey \times 10 + \frac{14 \times 10 \times 10}{2} + 14 \times 10 = 0 \quad ey = 14$



$\sum M_b = 0 \rightarrow -M_b + 14 \times 10 = 0 \quad M_b = 140 \text{ T.M}$



$\sum M_c = 0 \rightarrow -M_c - 14 \times 10 + 14 \times 10 + 10 = 0 \quad M_c = 10 \text{ T.M}$



$11 \cos 34.14 = 9.2$

$11 \cos 34.14 = 9.2$

$11 \sin 34.14 = 6.2$


$11 \sin 34.14 = 6.2$

$8 \cos 34.14 = 6.2$

$8 \sin 34.14 = 4.5$

Subject:



Year: Month: Date: ()






$$\frac{1.0 \times 4.14 \times 10}{2} + 1.0 = 11.928$$

$$\frac{x}{1.0} = \frac{1.0 - x}{1.0}$$

$$x = 4.14$$



رسم نمودار به صورتی دیگر




$$\sum F_x = 0 \quad \epsilon x \epsilon - A_x = 0 \rightarrow A_x = 14$$

$$+\uparrow \sum F_y = 0 \quad A_y + 10y - 10 - 10 = 0$$

$$\sum M_A = 0 \quad -10y \times 10 + 10 \times 10 + 14 \times 10 = 0$$

$$10y = 10 \times 10 \quad A_y = 9.14$$



$$\sum M_B = 0 \rightarrow -M_B - 9.14 \times 10 + 14 \times 10 - 14 \times 10 = 0 \quad M_B = 3.27$$

$$\epsilon \times \cos^2 34.14 = 1.8 \quad \epsilon \times \cos 34.14 \times \sin 34.14 = 1.91$$

نوری برین
شکل
14 و 14


$$V = 9.14 \sin \alpha - 14 \cos \alpha = -1.0 \quad P = 9.14 \cos \alpha + 14 \sin \alpha = 17.14$$

$$V = 9.14 \sin \alpha = 1.0$$

$$P = 9.14 \cos \alpha = 17.14$$



Subject:

Year:



$$\frac{V_{10} \epsilon}{x} = \frac{\Delta V_D}{\delta - x} \rightarrow x = 2.10 \delta$$


$$\frac{V_{10} \epsilon \times 2.10 \delta}{2} + 0 = 9.14$$





$$+\uparrow \sum F_y = 0 \quad 9.14 - 1.0 - 1.0 - V_c = 0 \quad V_c = 7.14 \text{ kN}$$

$$\sum M_c = 0 \quad 2.10 \times 9.14 + 9.14 \times 1 - 1.0 \times 2 - 1.0 \times 3 - M_c = 0 \quad M_c = 0$$

★ $P_g B = \frac{P}{A} \quad B = 14.0 \text{ k}$



مسئله ۱۰) نیروی برشی و گشتاها




سؤال استعاضی /

$$\begin{cases} \sum F_x = Ax + 1 + cx = 0 \\ \sum F_y = Ay - 1 + cy = 0 \\ \sum M_A = -1 \times 1 + cx \times 1 - cy \times 1 + 1 \times 0 - 1 - cx \times 1 - cy \times 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sum F_x = Dx - 1.0 - cx = 0 \\ \sum F_y = Dy - 1.0 - cy = 0 \\ \sum M_D = -1.0 \times 1.0 + 1.0 \times 1.0 + cx \times 1 - cy \times 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Dx - cx = 1.0 \\ Dy - cy = 1.0 \\ Dx + Dy = 0 \quad Dx = -Dy \\ -Dy - cx = 1.0 \\ cx = -1.0 \quad cy = -1.0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Ax + 1 - 1.0 = Ax = 0 \\ Ay - 1 - 1.0 = Ay = 2.0 \end{cases}$$





Subject:

Year: Month: Date: ()

$$\tan \alpha = \frac{4}{3}$$

$$\alpha = 53^\circ$$




$$\begin{cases} Ax + Cx + 4 = 0 & Ax = -4 \\ Ay - Cx = 0 & Ay = -4 \\ Cx + Cx = -4 & Cx = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Ex = -4 \\ Ey = -4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sum F_x = Ax + Cx + 4 = 0 \\ \sum F_y = Ay + Cy = 0 \\ \sum M_A = -Cx + Cy = -4 \\ \sum F_x = Ex - Cx = 0 \\ \sum F_y = Ey - Cy = 0 \\ \sum M_E = -Cy \times 8 - Cx \times 4 = 0 \end{cases}$$

فرضه ها: سازه ای که از اتصال اعضای مستقیم که به وسیله مفاصل در نقاط مشخصی به هم پیوسته اند، اعضا به هم پیوسته یا نقاط مشخصی

تکین برشده به روش خاصی به هم پیوسته شده اند که متمرکز عصبه ای کرده ها و در هر سگور



ع فرض برای فرضه ها: ۱- اعضا مستقیم باشند

۲- نقاط اتصال اعضا و به هم پیوسته مفاصل باشند ۳- نرده ها فقط در محل کرده ها به هم پیوسته می شوند


برشده و - ذرات اعضا قابل صرف نظر از آن هستند

انواع فرضه ها: ۱- فرضه ای ساده ۲- فرضه ای مرکب ۳- فرضه ای مبهم (تجزیه)






فرمای ساده : از اضافه کردن ۲ عضو و یک گره به مثلث پایه در هر طرفه بدست می آید

فرمای مرکب : از اتصال ۲ پایه فرمای ساده گسین بر سر گره به هم می آید فرمای بدست آمده





پایه در پایه : حالت اول : در یک گره دو عضو دو فرمای ساده به هم متصل شوند

حالت دوم : ۲ فرمای ساده که به وسیله ۳ عضو غیر موازی و غیر متقارن به یکدیگر متصل شوند




حالت سیم : ۳ فرمای ساده با ۳ معضل غیر واقع بر یک راستا به یکدیگر متصل شده باشند



فرمای مستقیم :

Subject:

Year: Month: AT Date: ()




$$\sum F_x = 0 \quad Ax + Bx = 0 \quad Ax = 14,40t$$

$$\sum F_y = 0 \quad Ay - 4 - 10 = 0 \quad Ay = 14t$$

$$\sum M_A = 0 \quad Bx \times 4 + 10 \times 2 + 4 \times 2 = 0$$


$$13x = -14,40t$$

$$\text{Tga} = \frac{4}{4} = 1 \quad \alpha = 45^\circ \quad \sin 45 = \cos 45 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$



$$\sum F_x = 0 \quad -F_{DE} - F_{EF} \cos 45 = 0 \quad F_{DE} = 10 \quad (+) \text{ کشش}$$

$$\sum F_y = 0 \quad -10 - F_{EF} \sin 45 = 0 \Rightarrow F_{EF} = 14,14t \quad (-) \text{ فشار}$$




نقشه 1: نیروهای R_1 و R_2 با هم برابر می‌باشند و نیروی R_3 برابر با

معمود خواهد بود (R_1 و R_2 دو یک امتداد می‌باشند و نیروی R_3 بر آن عمود است)

نقشه 2: در گرهی به قصد گره زداده باشیم که همفرکان ولور شده و نیروی آنها با هم برابر است هر دو عضو نیروی داخلی است

معمود خواهد بود




$$\sum F_x = 0 \quad -14,14 \cos 45 - F_{FG} \cos 45 - F_{FC} \cos 45 = 0$$

$$-F_{FG} - F_{FC} = 14,14$$

$$\sum F_y = 0 \quad -4 - F_{FG} \sin 45 - 14,14 \sin 45 + F_{FC} \sin 45 = 0 \quad -F_{FG} + F_{FC} = \frac{4 \times 2}{\sqrt{2}} + 10$$

$$\text{از دو معادله معلوم می‌شود} \rightarrow F_{FC} = 3\sqrt{2} \quad F_{FG} = 13\sqrt{2}$$




$$\sum F_x = 0 \quad 10 - F_{BC} + 3\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \quad F_{BC} = 13t$$

$$+\sum F_y = 0 \quad -1 - F_{CG} - 3\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \quad F_{CG} = -11t$$

Subject:


Year: Month: Date: ()



$$\sum F_x = -14.4 + 12 + F_{BC} \cos 45 = 0$$


$$F_{BC} = 0.1 \text{ t}$$

$$\sum F_y = F_{AB} - F_{BC} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \Rightarrow F_{AB} = 2.14 \text{ t}$$




$$\sum F_x = 14.4 + F_{AG} \cos 45 = 0 \Rightarrow F_{AG} = -22.8 \text{ t}$$

بقیه ممبرات همان راستی های سه ضلعی در نقطه A می باشد.



$$\sum M_A = 0 \Rightarrow 1.0 \times 12 - M_g \times 12 = 0 \Rightarrow M_g = 1.0$$


$$\tan \alpha = \frac{3}{4} \Rightarrow \alpha = 36.87^\circ$$



$$\sum F_x = F_{FG} = 0$$


$$\sum F_y = 1.0 + F_{EG} = 0$$

$$F_{EG} = -1.0 \text{ t}$$



$$\sum F_x = 0 \rightarrow -F_{DE} - F_{FE} \sin \alpha + 1 = 0 \Rightarrow F_{DE} = -0.8 \text{ t}$$

$$\sum F_y = 1.0 - F_{FE} \cos 36.87 = 0 \Rightarrow F_{FE} = 1.25 \text{ t}$$



$$\sum F_x = 0 \rightarrow -F_{FH} - F_{DF} \sin 36.87 + 1.25 \sin 36.87 = 0$$


$$\sum F_y = F_{DF} \cos 36.87 + 1.25 \cos 36.87 = 0 \Rightarrow F_{DF} = -1.25 \text{ t}$$

$$F_{FH} = 3.0 \text{ t}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()


11



$$\sum F_x = 0 \quad -r - 1110r \sin \delta + F_{CD} - F_{CDH} \sin \delta = 0$$

$$F_{CD} = -r \delta t$$

$$\sum F_y = 0 \quad 1110r \cos \alpha - F_{CDH} \cos \alpha = 0 \quad F_{CDH} = 1110r$$




$$\sum F_x = 0 \quad r + 1110r \sin \delta - F_{CH} \sin \delta - F_{BH} \sin \delta = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad 1110r \cos \delta + F_{CH} \cos \delta - F_{BH} \cos \delta = 0$$




$$F_{CH} = 1110r \quad F_{BH} = 1110r$$

درد آوب $\sum F_x = -Ax + 1 = 0 \quad Ax = 1$

$$\sum F_y = Ay + 1 = 0 \quad Ay = -1$$



- روش مستقیم






$$\left\{ \begin{aligned} \sum F_x &= R_{ur} + R_{dr} + R_{ur} \cos \alpha = 0 \\ \sum F_y &= L_{1y} - P_1 + R_{ur} \sin \alpha = 0 \\ \sum M_{L_1} &= L_{1y} \times L - P_1 \times L + R_{ur} \times b = 0 \rightarrow R_{ur} = ? \end{aligned} \right.$$

$$\sum M_{L_2} = 0 \rightarrow R_{dr} \times b + P_1 \times L - L_{1y} \times r = 0 \rightarrow R_{dr} = ?$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

کتاب فرایه با استفاده از مدلهای نیروی برشی و گشتاوی : (برای فرایه ای تحت وزنم)




نسبت u_2 به u_1 : $R_{L_3} \cdot L_3 \times r = P \cdot r \rightarrow R_{L_3} \cdot L_3 = 10$

$R_{u_2} \cdot L_3 \cdot \cos \alpha = P$

$R_{L_1} \cdot L_1 \times r = 0$

Subject:

Year. Month. K Date. 1 2 1



$$-R_{u\delta} u_{\delta} \times 2 = 340$$

$$R_{u\gamma} u_{\gamma} = -180 \text{ فشاری}$$

اعضا مورب
 $R_{u\lambda} L_{\gamma} \cos \alpha = 40$

$$R_{u\lambda} L_{\gamma} \cos \alpha = 40$$

$$R_{u\lambda} L_{\delta} \cos \alpha = 60$$

$$R_{u\lambda} L_{\epsilon} \cos \alpha = 20$$

$$R_{u\epsilon} L_0 \cos \alpha = 0$$

$$-R_{u\lambda} L_{\delta} \cos \alpha = -20$$

$$-R_{u\lambda} L_{\gamma} \cos \alpha = -60$$

$$R_{u\nu} L_{\lambda} \cos \alpha = -40$$


نقطه در فرایه سعی بر سگور اعضا کششی باشند. چون در فشار ممکن است گمانش نباشد
 بنابراین آرایش مناسب اعضا معکوس وقتی از وسط فزایا به تنگ راه حرکت کنیم از پایین به بالا

بهتر است

$$-R_{u\lambda} u_{\lambda} \times 2 = 300$$


$$-R_{u\gamma} u_{\gamma} \times 2 = 320$$

$$R_{L\gamma} L_{\nu} \times 2 = 110$$




$$\tan \alpha = \frac{2}{1} \quad \alpha = 54,31$$

$$\tan \beta = \frac{2}{3} \quad \beta = 34,10$$




Subject:

Year: Month: Date: ()



$$R \cos \alpha \times r = 1 \quad R \sin \alpha = r$$


کشت



$$R \cos \alpha \times r = 1 \quad \xrightarrow{\text{فشاری}} \quad R \cos \alpha = 1147$$

$$\ominus \quad R \cos \alpha + R \sin \alpha = 0 \quad R = 1111 \text{ Ton}$$


فشاری کشت:



$$\textcircled{1} \quad \sum M_{u2} = 0 \rightarrow R_{L1} \times L_2 = ?$$

$$\sum M_{L3} = 0 \rightarrow R_{u4} \times u_4 = 0$$

$$\textcircled{2} \quad \left. \begin{array}{l} \sum F_x = 0 \rightarrow R_{M3} \times u_4 \\ \sum F_y = 0 \rightarrow R_{M3} \times L_4 \end{array} \right\} \text{فشاری}$$




فشاری کشت: FG, EF

$$\sum M_G = 0 \rightarrow R_{IH} = ?$$


$$\sum M_D = 0 \rightarrow R_{AG} = ?$$

تعداد اعضا m
 تعداد معادلات (ان) $2j$ → تعداد درجه های آزادی
 در ممبرات $m+r$ → دایره های محدود کننده



$$\begin{cases} m = 24 \\ r = 4 \\ j = 17 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 24 \\ 28 \end{cases} \quad m+r > 2j$$



۳ مفصل دربراسته ناپایدار




تعداد درجه های آزادی: اگر سیستم برای یک معادله متعادل جواب ندهد ناپایدار خواهد بود. به عبارتی اگر در سیستم برای یک درجه آزادی



$$\begin{cases} m = 24 \\ r = 4 \\ j = 12 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 24 \\ 28 \end{cases} \quad m+r > 2j$$




$$\begin{cases} r = 4 \\ m = 28 \\ j = 14 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 28 \\ 28 \end{cases} \quad m+r = 2j$$




Subject:

Year. Month. Date. ()





باید اینت



باید اینت




باید اینت



تکین شده از ۳ ضربی ساده معین $m+r=3$

روش مابعد فرضی تحلیل باید اینی خرابه



در این روش فرض بر این است که بار وارد بر ضلع

برابر صفر باشد یا بر این و آن ضلع ها صفر باشد

وکن نیروهای وارد بر ضلع یا بر این برابر صفر است آید

نیروی داخلی یکی از t گرفته و بقید اعضا بر t بدست می آید پس از بر همی اعضا اند

خوبه یا بیلر باند t برابر با صفر است و همی اعضا نیروی داخلی آن صفر خواهد بود در غیر این صفت

اگر t بتواند مقوله غیر صفر را t باشد ضلع نامعین خواهد بود


$$R_{HF} = t \quad A \rightarrow R_{AB} = 0 \quad R_{AE} = 0$$

$$D \rightarrow R_{ED} = 0 \quad R_{DG} = 0$$

$$H \rightarrow R_{JH} = t$$






$$R_{JK} = -t \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$R_{JE} = -t \frac{\sqrt{2}}{2}$$



Subject:

Year. Month. Date. ()



$R_{DE} = T$


E node $\rightarrow R_{EB} = -t\sqrt{2}/2$, $R_{EF} = t\sqrt{2}/2$

D node $\rightarrow R_{AD} = -t\sqrt{2}/2$, $R_{ED} = t\sqrt{2}/2$

F node $\rightarrow R_{AF} = t\sqrt{2}/2$, $R_{Fe} = -t$

C node $\rightarrow R_{BC} = t\sqrt{2}/2$ $\sum F_x = 0$ بقرارات

B node $\rightarrow \sum F_x = 0 \rightarrow R_{AB} = t$, $\sum F_y = 0$ بقرارات






چون به این نسیم نزدیکیم که $t=0$ و t هم مقدار غیر صفر تولد داشته باشد بنابراین فرض کنیم t ناچاراً صفر است

(ناچاراً یکی از صفر است)


Subject:

Year. Month. Date. ()

تحلیل فرمهای مرسوم (تبدیل) (از روش مستقیم)




بسیار $R_{AE} = 0 \rightarrow R_{AE} = R_{AE(1)} + R_{AE(2)} = 0$



$R_{ij} = R_{ij(1)} + R_{ij(2)} = R_{ij(1)} + R_{AD} \cdot R_{ij(2)}$

$R_{AE} = R_{AE(1)} + R_{AE(2)} = R_{AE(1)} + R_{AD} \cdot R_{AE(2)} = 0$

$R_{AD} = \frac{-R_{AE(1)}}{R_{AE(2)}}$



$R_{AC} = 0 \rightarrow R_{AC(1)} + R_{AD} \cdot R_{AC(2)} = 0$

$R_{AD} = \frac{-R_{AC(1)}}{R_{AC(2)}}$


\downarrow
 $-1 \cdot 119 + R_{AD} \cdot 1248 = 0$
 $R_{AD} = \frac{1 \cdot 119}{1248} = 9.53 \text{ kN}$

Subject:

Year. Month. Date. ()

۱۸

عضو	تغییر طول (۱) بر	تغییر طول (۲) بر	$R_{ij} = R_{ij}(1) + R_{AD} R_{ij}(2)$
AB	4,22	-1,284	$4,22 + (23,47) \times (-1,284)$
BC	4,58	-1,010	$4,58 + (23,47) \times (-1,010)$
CD	0	-1,14	—
DE	0	-1,118	—
EF	4,08	-0,910	—
AF	4,08	-0,910	—
BE	-5,58	1,240	—
CE	1,189	1,471	—
AE	-10,189	-1,498	0




نیروی داخلی عضو AB در A

$$\tan \alpha = \frac{2,10}{1,18}$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow P + R_{AB} \cos \alpha = 0$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow -R_{AC} + R_{AB} \sin \alpha = 0$$



۲-۳-۴
 - خط تاثیر سازه های عین:


- ۱- آیا باید سازه مثل تیر بن خنثی مقطع زده شود تا نیروهای داخلی بدست آید؟
- ۲- آیا هم درین مقدار مرتب بار ثابت است؟
- ۳- آیا مقدار بار هم ثابت است؟

جوابی پاسخ دادیم به هر سه سوال فوق بر توان از قضا تا شد استفاده نمود مثلا برای سوال سوم بر توان

بار را واحد در نظر گرفت و نیروی مجهول را بدست آورد در نهایت مقدار α که نیروی خارجی بر ما شد برابر اصل مقدار


جمع آنها متواضع نمود

مقدار محور α فاصدی بار از میانه آن برسد و محصل مقدار تابع روی این محصل کف بر سر شود



تعریف: منحنی که مقدار تابع F دارد مقابل متغیر x آن برسد به عنوان F تا شد تابع F نامیده بر سر شود

۳/ F تا شد و کش های یکدیگر طی نقاط A و B را رسم نمایند



$$\sum M_B^+ = 0 \rightarrow R_A \cdot L - 1(L-x) = 0$$


$$R_A = \frac{L-x}{L} = 1 - \frac{x}{L} \rightarrow \begin{matrix} x=0 & R=1 \\ x=L & R=0 \end{matrix}$$

$$\sum M_A^+ = 0 \rightarrow -R_B \times L \times 1 \times x = 0$$

$$R_B = \frac{x}{L}$$

و وقتی نیرو از A به B برسد معادلات آن از 1 به 0 برسد

نکته: در سازه ها کلیتین تابع F تا شد به جهت خطی بر ما شد



$x < a \rightarrow \sum F_y = 0 \rightarrow -V_M + R_A = 0$


$V_M = 1 - \frac{x}{L} = -\frac{x}{L}$

$x = a \quad V_M = -\frac{a}{L}$

$a < x < L \rightarrow \sum F_y = 0 \rightarrow -V_M + R_A = 0 \Rightarrow V_M = R_A = 1 - \frac{x}{L}$

$V_M = 1 - \frac{a}{L} = \frac{L-a}{L} = \frac{b}{L}$

$\frac{a}{L} + \frac{b}{L} = \frac{a+b}{L} = \frac{L}{L} = 1$



$\sum M_M^+ = 0 \rightarrow M_M - R_B \times b = 0$

$M_M = R_B \times b \rightarrow M_M = \frac{b \times a}{L}$

$\sum M_M^- = 0 \rightarrow R_A \times a - M_M = 0 \rightarrow M_M = \frac{a \times a}{L}$

$x = a \quad M_M = a(1 - \frac{a}{L}) = a(\frac{L-a}{L}) = \frac{a \times b}{L}$

$V_{B(R)} \rightarrow V_{B(L)} \quad V_{M(a)}, M_{M(a)}, M_{M(b)} \rightarrow M_{B(L)}$ *نقطه بحرین*



$4L < x < 4L \quad \sum M_B = 0 \rightarrow R_A \times 4L - 1(4L-x) = 0$

$R_A = 1 - \frac{x}{4L}$


$4L < x < 4L \quad R_A \times 4L + 1(x-4L) = 0$

$R_A = \frac{-(x-4L)}{4L} = 1 - \frac{x}{4L}$

$1 - \frac{1}{4} = \frac{4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = -\frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$


$\sum M_{AB}^+ = 0 \rightarrow -R_B \times 4L + 1 \times x = 0$

$R_B = \frac{x}{4L}$




Subject:

Year. Month. Date. ()




$$\begin{aligned} \cdot \quad 0 < x < \epsilon L \quad \sum F_y = 0 &\rightarrow V_M + R_B = 0 \rightarrow V_M = -R_B = -\frac{P}{4L} \\ \sum M_M = 0 &\rightarrow -R_B \times PL + M_M = 0 \rightarrow M_M = PL \times \frac{P}{4L} = \frac{P^2 L}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \epsilon L < x < \Lambda L \quad \sum F_y = 0 &\rightarrow R_A - V_M = 0 \rightarrow V_M = 1 - \frac{x}{4L} \\ \sum M_M = 0 &\rightarrow R_A \times \epsilon L - M_M = 0 \rightarrow M_M = \epsilon L - \frac{x}{4} P \end{aligned}$$



$$M_M = \epsilon L - \frac{P}{4} (4L) = 0$$

$$\epsilon L - \frac{P}{4} (\Lambda L) = -\frac{\epsilon}{4} L$$




$$\cdot \quad \epsilon L < x < \Lambda L \quad \sum F_y = 0 \quad V_n = 0$$

$$\sum M_n = 0 \quad M_n = 0$$

$$\Lambda L < x < 2L \rightarrow \sum F_y = 0 \rightarrow V_n - 1 = 0 \rightarrow V_n = 1$$


$$\sum M_n = 0 \quad R_A \times M_n + 1(x - \Lambda L) = 0 \quad M_n = \Lambda L - x$$



Subject:


Year. Month. Date. ()

۲۰



$x < 4L \rightarrow \sum M_B = 0 \rightarrow M_B = 0$
 $4L < x < 1L \rightarrow \sum M_B = 0 \rightarrow M_B + 1(x - 4L) = 0$
 $M_B = 4L - x$

$x < 4L \rightarrow V_B(x) = 0$
 $4L < x < 1L \rightarrow V_B(x) - 1 = 0 \rightarrow V_B(x) = 1$




$x < 4L \rightarrow V_B(x) + R_B = 0$
 $V_B(x) = -R_B = -\frac{x}{4L}$
 $4L < x < 1L \rightarrow -V_B(x) + R_A = 0$
 $V_B(x) = R_A$

روش اصل مولر برسد و برای رسم فقط تاثیر یک تابع بر توان به دست می آید و بر عمل محدود

مقاومت نسبت به تغییر مکان در راستای تابع مورد نظر اهداف کنیم و تغییر مکانی برابر با واحد در راستای تابع

به سازه اعمال کنیم شکل تغییر یافته سازه ناشی از این تغییر مکان منحنی فقط تاثیر تابع مورد نظر خواهد



بوز

PAPCO


Subject:

Year. Month. Date. ()

نشد: روی شیب ماضی دوران فواید است و کین تخمین مکان فواید است (مدرسه تا اثر خود را نشان دهد)



نشد: در معضله داخلی خواهم داشت / شد: 3 در شیب که در دوران و تغییر مکان خواهم داشت

م/صفت است رسم فقط تا اثر ترمیمی



Subject:


Year. Month. Date. ()



$$\sum M_n^+ = 0 \rightarrow R_B x L - M_n = 0$$


$$M_n = R_B L \quad \sum M_n^+ = 0 \rightarrow R_C x L + m_n = 0$$

$$m_n = R_C \cdot L$$



$$\cdot \quad \sum M_n^+ = 0 \rightarrow R_B x L - (qL x) - M_n = 0$$



فردا با این فرمولها جواب زیر را در کلاس بیاورد




R_A, R_B, R_C, R_D
 $R_{H_2}, V_m, M_m, V_n, M_n$

Subject :

Year . Month . Date . ()



۳ در سیستم داده شده معلوم است تا تعیین عکس العمل ها را در دو تیرهای برشی در دهانه ۱-۲ و ۲-۳ و ۳-۴



و گشتافشی در تیرگاه A و B و مقدار M

تکته ۱ = تیرهای برشی در تیرهای مفاصل یک دهانه (بین ۱-۲ و ۲-۳ و ۳-۴) تیر فرعی ثابت در پایه

تکته ۲ = کتیله بارهای روی پانل های سقف مثل بار معتدله و گسترده از جدات تیرهای فرعی به تیری

اصلی و در هر سگود بنابرین بارهای وارد بر تیر اصلی به صورت نقطه‌ای خواهد بود


تکته ۳ = بر تیران سیستم در وقت که عکس العمل های تیرگاه های تیر اصلی برابر با وضعیت است که همان

بارها در واقعاً روی تیر اصلی وارد سگود (و این تیرهای تیر اصلی است که به تیرهای معمولی می باشد

Subject:

Year. Month. Date. ()

شماره در دفتر دهانه کلاس: ...
 نام و نام خانوادگی: ...



دقیق بار اول در بین ۰ تا ۱



$$\sum F_y = 0 \rightarrow V_{1-2} + R_B = 0 \rightarrow V_{1-2} = -R_B$$


دقیق بار اول در بین ۱ تا ۲



$$\sum F_y = 0 \rightarrow -V_{2-1} + R_A = 0 \rightarrow V_{2-1} = R_A$$

$$V_{2-1} = R_A$$


دقیق بار اول در بین ۲ تا ۳



$$\sum F_y = 0 \rightarrow R_A - V_{3-2} = 0 \rightarrow V_{3-2} = R_A$$

دقیق بار اول در بین ۳ تا ۴

دقیق بار اول در بین ۴ تا ۵



$$\sum M_1 = 0 \rightarrow R_A \times l - M_1 = 0 \rightarrow M_1 = lR_A$$

$$M_1 = lR_A$$

دقیق بار اول در بین ۲ تا ۳

$$\sum M_2 = 0 \rightarrow R_A \times 2l - M_2 = 0 \rightarrow M_2 = 2lR_A$$

$$M_2 = 2lR_A$$

دقیق بار اول در بین ۳ تا ۴




$$\sum M_3 = 0 \rightarrow M_3 - R_B \times l = 0 \rightarrow M_3 = lR_B$$

دقیق بار اول در بین ۴ تا ۵



$$\sum M_4 = 0 \rightarrow -R_B \times 2l + M_4 = 0 \rightarrow M_4 = 2lR_B$$



دقیق بار اول در بین ۱ تا ۲





$$\sum M_{M2} = 0 \rightarrow R_A \times 2l - M_{M2} = 0 \rightarrow M_{M2} = 2lR_A$$

۱۰

$V_{EF}, M_D, V_{DE}, R_E, R_B$



فردا، R_A و R_B را حساب کنید




و R_E و R_B را حساب کنید

$$\sum M_B = 0 \rightarrow -R_E \times 4 + 1 \times 110 = 0$$

$$R_E = 27.5$$


و V_{DE} را حساب کنید



$$\sum F_y = 0 \rightarrow -V_{DE} + R_E = 0$$

$$V_{DE} = 27.5$$


و R_B را حساب کنید




$$\sum F_y = 0 \rightarrow -V_{DE} + R_B = 0$$

$$V_{DE} = R_B$$

و M_D را حساب کنید



$$\sum F_y = 0 \rightarrow V_{DE} = 0$$



$$R_E = 1$$

$$\sum M_D = 0 \rightarrow 1 \times 110 + 1 \times 110 = 0$$

$$R_E = -70$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow V_{DE} = 70$$

$$V_{DE} = 70$$

M_D حساب کنید

$$\sum M_D = 0 \rightarrow M_D = 0$$


و M_D را حساب کنید

$$\sum M_D = 0 \rightarrow R_B \times 110 - M_D = 0$$

$$M_D = 110 R_B$$

Subject:

Year. Month. Date.




$$\sum M_D = 0 \Rightarrow M_D = r R_B$$

V_{EF}
 $E \leftarrow A$: 1, 2, 3, 4




$$\sum F_y V_{EF} = 0$$



و قوتی که در دست راست و چپ

$$V_{EF} = 1$$






سؤال

$$V_{1-A}, V_{2-r}, R_B, R_A$$

$$M_m, M_A$$

صفحة من جزأ:



مع $u_1 u_2$ $\alpha < \alpha_c \rightarrow \sum M_{L_2} = 0$

$\rightarrow F_{u_1 u_2} \times \alpha + R_{Lg} \times \alpha = 0$

$F_{u_1 u_2} = \frac{-\alpha}{\alpha} \times R_{Lg} = -R_{Lg}$

$\frac{1}{\alpha} = \frac{\alpha}{c} \quad \alpha = \frac{c}{\alpha}$

$\alpha > \alpha_c \quad \sum M_{L_2} = 0$

$\rightarrow F_{u_1 u_2} \times \alpha + R_{Lg} \times \alpha = 0$

$F_{u_1 u_2} = -R_{Lg}$

$L_1 L_2$ مع $\alpha < \alpha_c \rightarrow \sum M_{u_2} = 0 \rightarrow R_{Lg} \times \alpha - F_{L_1 L_2} \times \alpha = 0$
 $F_{L_1 L_2} = R_{Lg}$

$\alpha > \alpha_c \quad \sum M_{u_2} = 0 \rightarrow R_{Lg} \times \alpha - F_{L_1 L_2} \times \alpha = 0 \rightarrow F_{L_1 L_2} = R_{Lg}$




$u_1 L_2$ مع $\alpha < \alpha_c + 1 \sum F_y = 0 \rightarrow F_{u_1 L_2} \cos \alpha + R_{Lg} = 0 \rightarrow F_{u_1 L_2} = \frac{-R_{Lg}}{\cos \alpha} = \frac{-R_{Lg}}{\frac{c}{\alpha}} = -\frac{\alpha R_{Lg}}{c}$

$\alpha > \alpha_c \quad \sum F_y = 0 \rightarrow R_{Lg} - F_{u_1 L_2} \cos \alpha = 0 \rightarrow F_{u_1 L_2} = \frac{R_{Lg}}{\cos \alpha} = \frac{R_{Lg}}{\frac{c}{\alpha}} = \frac{\alpha R_{Lg}}{c}$


(V)

Subject:

Year. Month. Date



$\sum M_{u1} = 0$
 $R_L \cdot x - F_{L1L2} \cdot x = 0$
 $F_{L1L2} = R_L$
 $\frac{1}{49} = \frac{x}{12}$
 $\sum M_{u2} = 0 \rightarrow R_L \cdot x - F_{L2L3} \cdot x = 0$
 $F_{L2L3} = R_L$



$x \leq 12 \rightarrow \sum M_{u2} = 0 \rightarrow -F_{u2u3} \cdot x - R_L \cdot x \cdot x = 0 \rightarrow F_{u2u3} = -x \cdot R_L$


$x \geq 12 \rightarrow \sum M_{u3} = 0 \rightarrow +F_{u2u3} \cdot x + R_L \cdot x \cdot x = 0 \rightarrow F_{u2u3} = -x \cdot R_L$

$\frac{1}{49} = \frac{x}{12} \Rightarrow x = 1/49 \cdot 12$
 $\frac{1}{49} = \frac{x}{12} = \frac{12}{49}$

لعل لعل

$$\alpha < 45 \rightarrow \sum M_{uc} = 0 \rightarrow F_{Lc} L_E \times 12 - R_{Lh} \times 8 \times 12 = 0 \rightarrow F_{Lc} L_E = 8 \times R_{Lh}$$

$$\alpha > 45 \rightarrow \sum M_{uc} = 0 \rightarrow F_{Lc} L_E \times 12 - R_{Lh} \times 8 \times 12 = 0 \rightarrow F_{Lc} L_E = 8 \times R_{Lh}$$



$$\alpha < 45 \rightarrow \left\{ \begin{aligned} \sum F_x = 0 &\rightarrow F_{uc} u_E - F_{m3} u_E \cos \alpha - F_{m3} L_E \cos \alpha - F_{Lc} L_E = 0 \quad (\Delta) \\ \sum F_y = 0 &\rightarrow R_{Lh} - F_{m3} u_E \sin \alpha + F_{m3} L_E \sin \alpha = 0 \quad F_{m3} L_E = F_{m3} u_E - 12 \times R_{Lh} \quad (\nabla) \end{aligned} \right.$$


$$\alpha > 45 \rightarrow \left\{ \begin{aligned} \sum F_x = 0 &\rightarrow F_{uc} u_E + F_{Lc} L_E + F_{m3} u_E \sin \alpha + F_{m3} L_E \sin \alpha = 0 \\ \sum F_y = 0 &\rightarrow F_{m3} u_E \cos \alpha - F_{m3} L_E \cos \alpha + R_{Lh} = 0 \end{aligned} \right.$$

$$\Delta, \nabla \Rightarrow -F_{uc} u_E - F_{m3} u_E \sin \alpha - (F_{m3} L_E - 12 \times R_{Lh}) \sin \alpha - F_{Lc} L_E = 0$$


$$F_{m3} u_E = \frac{F_{uc} u_E + F_{Lc} L_E - 12 \times R_{Lh} \sin \alpha}{-\sin \alpha}$$

فلكل


M_u O_u



$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_{m3} u_E - F_{m3} L_E + F_{m3} u_E \cos \alpha - F_{m3} L_E \cos \alpha = 0$$



$$\sum F_y = 0 \rightarrow -F_{m3} u_E + F_{m3} L_E + R_{Lh} = 0 \quad (\Gamma)$$





Subject :

Year. Month. Date. ()



کاربرد فقط تأثیر: ۱- تعیین مقادیر توابع به ازای وارد شدن بار به صورت ثابت روی بخش از توابع

۲- تعیین مقادیر Max توابع در فضای که بارها روی سازه موثقت و مقدار ثابت ندارند



حالت ۱ بار نقطه‌ای


$$R = P \cdot y_c$$



حالت ۲ بار پخش شده

$$dR = w dx \cdot y(x)$$

$$R = \int_{x_A}^{x_B} dR = \int_{x_A}^{x_B} w y(x) dx = w \int_{x_A}^{x_B} y(x) dx$$



مقادیر نیروی برشی و گشتاور در نقاط از دستگیر زیر استفاده از

معادله فقط تأثیر بار در بر

$$V_c = 2 \left(\frac{-1 \times 4}{2} \right) + 10 \times \frac{1}{2} = -7.5 \text{ Ton}$$

$$M_c = 2 \left(\frac{2 \times 4^2}{2} \right) + 10 \times 1 = 22 \text{ Ton} \cdot \text{m}$$

برای بارهای مقرر بار نقطه‌ای با سبب در جای قرار گیرد که بیشترین مقدار لحظه ناشی از آن باشد تا آنجا که

M_{max} شود و برای بار ممتد سطح زیر منفی حداکثر در آن فاصله باشد تا آنجا که مقدار شود

۳/۱ اگر در تیر دهی فوق بار ممتد 20 Ton بتواند در هر نقطه از تیر وارد گردد مقادیر M_{max} نیروی برش

و شدت ضعیف در مقطع C چه قدر خواهد بود




$$V_{e_{max}} = P_0 \times \frac{l}{4} = 1$$

با توجه به سوال قبلی بیشترین مقدار در وسط تیر باشد

$$M_{e_{max}} = P_0 \times \frac{l}{2} = 2$$

اگر بار با شدت یکسان 5 Ton در طول 2 m بتواند در هر فاصله‌ای از تیر وارد گردد مقادیر M_{max} و نیروی برش

چه قدر خواهد بود



جای را انتخاب می‌کنیم که محو در بیشترین مقدار را داشته باشد

$$V_{e_{max}} = 5 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) \times 2 = 10/4 \text{ Ton}$$

$$M_{e_{max}} = 5 \times \left(\frac{2+1.5}{2} \times 1 \right) \times 2 = 17.5 \text{ Ton}$$

Subject:

Year: Month: Date: ()

اگر بار پخش شده یکنواختی q متر مربع بر روی l متر طول دارد و در این حالت مقادیر M_{max} و V_{max} توابع فوق

را بدست آورید (برای بدست آوردن قسمت + فونداتمنتی بر سرود و برای کشیدن قسمت - چون است اینها را بکشید)


$$V_{e\max} = \frac{1}{2} (1/2 \times q) \times l = \frac{1}{4} q l$$

$$M_{e\max} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times q \times l = \frac{1}{4} q l^2$$

اگر در تیر داده شده بارهای زیر وارد گردد مقادیر M_{max} و V_{max} و M_A و V_A را بدست

آید. $q = 10$ کیلو نیوتن بر متر (بار پخش شده یکنواخت) $q = 10$ کیلو نیوتن بر متر (بار متمرکز) $q = 10$ کیلو نیوتن بر متر (بار متمرکز) $q = 10$ کیلو نیوتن بر متر (بار متمرکز)

(2) بار پخش شده $q = 10$ کیلو نیوتن بر متر (بار پخش شده یکنواخت) $q = 10$ کیلو نیوتن بر متر (بار متمرکز) $q = 10$ کیلو نیوتن بر متر (بار متمرکز)



Subject:

Year:

Month:

Date:

تاریخ
ماه و روز

کلاس

$$V_{A Max}^+ = \epsilon \left[\frac{\epsilon + \delta}{2} \times 1 - \frac{\epsilon \times 2}{2} + \frac{2 \times \epsilon}{2} \right] + 10 \times 2 + 2 \left[\frac{\epsilon \times \delta}{2} \times 1 + \frac{2 \times \epsilon}{2} \right] = 48 \text{ Ton } \checkmark$$

این مقدار است
سطح + مقدار برای صفت ۲

$V_{A Max} = 48$

$$V_{A Max}^- = \epsilon \left[\frac{\epsilon + \delta}{2} \times 1 - \frac{\epsilon \times 2}{2} + \frac{2 \times \epsilon}{2} \right] + (-2) \times 10 + 2 \left(\frac{-2 \times \epsilon}{2} \right) = -20 \text{ Ton}$$

این مقدار است
سطح - برای صفت ۲


$$M_{A Max}^+ = \epsilon \left[\frac{-\delta \times \epsilon}{2} + \frac{1 \times \epsilon}{2} - \frac{1 \times \epsilon}{2} \right] + (10 \times 1) + 2 \left(\frac{1 \times \epsilon}{2} \right) = 112 \text{ T.m}$$

این مقدار است
سطح + مقدار

$$M_{A Max}^- = \epsilon \left[\frac{-\delta \times \epsilon}{2} + \frac{1 \times \epsilon}{2} - \frac{1 \times \epsilon}{2} \right] + (10 \times (-1)) + 2 \left(\frac{-\epsilon \times \delta}{2} - \frac{1 \times \epsilon}{2} \right) = -212 \text{ T.m}$$

این مقدار است
سطح - مقدار

- پوس منفی کشش و نیروی پرسی : منفی که Max نیروی پرسی در نقاط مختلف سازه وصل
رنگد منفی پوس نیروی پرسی نامیده می شود و منفی که Max کشش در نقاط مختلف یک سازه وصل
رنگد منفی پرسی کشش نامیده می شود . در سازه بر توالی این Max در نقاط سازه می باشد
و از آنجا که سازه و در وسط دهانه می باشد و بزرگترین منفی کرد



- کشش منفی (Max) در سازه تحت اثر مجموع بارهای متمرکز

Max کشش معلق کلی در زیر یکی از بارها

$$F_R = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5$$

خداوند

$$\sum M_B = 0 \rightarrow R_A \times L = F_R (L/2 \cdot (L-x)) \rightarrow R_A = F_R (1/2 - L/2 + x/L)$$

Subject:

Year. Month. Date. ()


$$M_{P_2} = P_2 \times x = RA(L/4 - x) - P_1 \times x = FR(L/4 - L/2 + x/2)(L/4 - x) - P_1 \times x$$

$$\frac{dM_{P_2}}{dx} = 0 \rightarrow \frac{1}{2}(L/4 - x) - (L/4 - L/2 + x/2) = 0 \rightarrow x = L/2$$

تغییر بار نقطه‌ای P_2 زنی M_{max} است که نقطه‌ای وسط تیر (نقطه وسط فاصله بار P_2 تا بارهای

FR قرار گیرد

در یک مجموعه بارهای متساوی‌وزن 20 kN/m روی تیر سه بار 8 Ton در فواصل 5 m از یکدیگر قرار دارد.




تغییر بار نقطه‌ای

$$FR = 8 + 12 + 8 = 28 \text{ Ton}$$

فاصله: 5 m بین بارها و نقطه قرارگیری


$$(8 \times 5) + 12 \times 10 + 8 \times 15 = FR \times T \rightarrow T = 25 \text{ m}$$

فاصله: تغییر بار 8 Ton : مرکز تیر (وسط تیر) با سستی بین 8 Ton و بارهای دیگر قرار گیرد




$$\sum M_B = 0 \rightarrow RA = 28 \times \left(\frac{15 - 11.44}{25} \right) = 11.44 \text{ Ton}$$

$$M_{Max} = 11.44(15 - 11.44) = 15.12 \text{ Ton-m}$$



فاصله: تغییر بار 12 Ton : بین 8 Ton و 12 Ton


$\sum M_B = 0 \rightarrow R_A = 10 \left(\frac{10 - 1.54}{4} \right) = 12.12 \text{ Ton}$ نقطه: $M_{Max} = R_A(10 - 1.54) - 10 \times 1.54 = 14.41 \text{ Ton}$



نقطه: $M_{Max} = 12.12(10 - 1.54) - 10 \times 1.54 = 14.41 \text{ Ton}$

$\sum M_A = 0 \rightarrow R_B = 10 \times \frac{10 - 1.54}{4} = 11.2 \text{ Ton} \rightarrow R_A = 13.1 \text{ Ton}$

$M_{Max} = 12.12(10 + 1.54) - 10 \times 1.54 = 15.01 \text{ Ton}$



نقطه: $M_{Max} = 15.01 \text{ Ton}$

نقطه: $M_{Max} = 15.01 \text{ Ton}$

$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$ $\frac{1}{\rho} = \frac{d^2y}{dx^2}$

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \int \frac{M(x)}{EI} dx + c_1 \rightarrow y = \int \left(\int \frac{M(x)}{EI} dx \right) dx + c_1 x + c_2$

$y = \int \left(\int \frac{M(x)}{EI} dx \right) dx + c_1 x + c_2$ $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{w(x)}{EI}$

20

است. EI مقدار $w(x)$ منتهی تغییر شکل است. M_{Max} مقدار $w(x)$ منتهی تغییر شکل است.



بار $w(x)$ منتهی تغییر شکل است. M_{Max} مقدار $w(x)$ منتهی تغییر شکل است.

SALEH

EI مقدار $w(x)$ منتهی تغییر شکل است.

(11)

2019/10/10 ✓✓



$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI} = \frac{-w \cdot x^2}{2EI}$$

$$\frac{dy}{dx} = \int \frac{-w \cdot x^2}{2EI} dx + C_1 = \frac{-w \cdot x^3}{6EI} + C_1$$

$$\int dx \rightarrow y = \int \left[\frac{-w \cdot x^3}{6EI} + C_1 x + C_2 \right] dx$$

$$x=L \begin{cases} y=0 \\ y'=0 \end{cases}$$

$$x=L \rightarrow y = \frac{-w \cdot L^3}{6EI} + C_1 L + C_2 = 0 \quad C_2 = \frac{w \cdot L^3}{6EI}$$



$$x=L \rightarrow y' = \frac{-w \cdot L^2}{2EI} + C_1 = 0 \quad C_1 = \frac{w \cdot L^2}{2EI}$$

10

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-w \cdot x^3}{6EI} + \frac{w \cdot L^2}{2EI} = \frac{w}{6EI} (L^2 - x^2)$$


$$y = \frac{-w \cdot x^4}{24EI} + \frac{w \cdot L^2}{4EI} x - \frac{w L^3}{6EI} = \frac{-w}{24EI} (x^4 - 6L^2 x + 4L^3)$$

$$x=0 \rightarrow y = \frac{-w \cdot L^3}{6EI} \quad y' = \frac{w \cdot L^2}{2EI}$$



$$0 \leq x < L_1 \quad M(x) = \frac{PL}{2} \cdot x$$

$$L_1 \leq x < L \quad M(x) = \frac{PL}{2} x - P(x - L_1)$$



Subject _____

Year: _____

Month: _____

Date: _____

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{M}{EI}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{PLx}{L^2 EI} x^2 + c_1 \rightarrow y = \frac{PLx^3}{6EI} + c_1 x + c_2$$

$$\frac{dy}{dx} = \left[\frac{PLx^2}{2} \left(-\frac{1}{L} \right) + PLx + c_1 \right] \frac{1}{EI}$$

$$\rightarrow y = \frac{1}{EI} \left[\frac{PLx^3}{6} \left(-\frac{1}{L} \right) + \frac{PLx^2}{2} + c_1 x + c_2 \right]$$

$$x=0 \rightarrow y=0 \rightarrow y=0 + c_1 \cdot 0 + c_2 = 0 \quad c_2 = 0 \quad (1)$$

$$x=L \rightarrow y=0 \rightarrow y = \frac{1}{EI} \left[\frac{PL^3}{6} \left(-\frac{1}{L} \right) + \frac{PL \cdot L^2}{2} + c_1 L + c_2 \right] = 0 \quad (2)$$

۱۰ نکته فرض بیروستی: در هر نقطه به جز نقطه داخلی شیب سمت راست و سمت چپ برابر است


برابر باشد بنابراین در این جا شیب دو طرف نقطه B را برابر قرار میدهیم و همین نکته

$$y_{(B)L} = y_{(B)R} \quad \text{شکل هر نقطه به جز در این جا شیب برابر باشد بنابراین}$$

$$y_{(B)L} = y_{(B)R} \quad x=L \rightarrow \frac{PL \cdot L^3}{6L} + c_1 L + c_2 = \frac{-PL^3}{6L} + \frac{PL \cdot L^2}{2} + c_1 L + c_2 \quad (3)$$

$$y'_{(B)L} = y'_{(B)R} \quad x=L \rightarrow \frac{PL \cdot L^2}{2L} + c_1 = \frac{-PL^2}{2L} + PL + c_1 \quad (4)$$


۲۰ E مکان و E معیول من شود




$$\langle x-a \rangle = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ x-a & x > a \end{cases}$$

$$M(x) = -P \langle x-a \rangle$$


SALEH



$$M(x) = -\frac{w_0}{2} \langle x-a \rangle^2$$



المعادلات التفاضلية



$$M(x) = V_A x - \delta \langle x-2 \rangle - \frac{e}{2} \langle x-2 \rangle^2 + \frac{e}{2} \langle x-4 \rangle^2$$

10

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI} \rightarrow \frac{d^3 y}{dx^3} = \left[1.72x^2 - 1.33 \langle x-2 \rangle - 1.44 \langle x-2 \rangle + 1.44 \langle x-4 \rangle \right] \frac{1}{EI}$$

$$y = \left[1.12x^3 - 1.33 \langle x-2 \rangle^2 - 1.44 \langle x-2 \rangle^2 + 1.44 \langle x-4 \rangle^2 + c_1 x + c_2 \right] \frac{1}{EI}$$

15

$$x=0 \rightarrow y=0 \rightarrow c_2=0$$


$$x=9 \rightarrow y=0 \rightarrow 0 = 10.394 - 11.87 \delta + 1.0 \epsilon + 13.5 \delta + 9c_1 + 0 \rightarrow c_1 = \frac{-0.394}{12.5} = -0.0315$$

$$\sqrt{AB} \text{ } y = \frac{1}{EI} [1.12x^3 - \delta \Delta_1 \Delta_2 x]$$

$$\sqrt{BC} \text{ } y = \frac{1}{EI} [1.12x^3 - 1.33(x-2)^2 - \delta \Delta_1 \Delta_2 x]$$

$$\sqrt{CD} \text{ } y = \frac{1}{EI} [1.12x^3 - 1.44(x-2)^2 - 1.44(x-4)^2 - \delta \Delta_1 \Delta_2 x]$$

$$DE \rightarrow y = \frac{1}{EI} [1/2 \epsilon x^2 - 1/2 \epsilon (x-r)^2 - 1/2 \nu (x-\epsilon)^2 + 1/2 \nu (x-\epsilon)^2 - \delta A_1 B(x)]$$



$$\sum M_D = 0 \rightarrow R_c \times 4 + R_A \times 10 - q \times 4 \times 12 = 0 \rightarrow R_A = -\frac{4}{9} R_c + 12q$$

$$10 \sum M_A = 0 \rightarrow R_D \times 10 + R_c \times \epsilon - q \times 4 \times 12 \times \epsilon = 0 \rightarrow R_D = -\frac{\epsilon}{10} R_c + 12\epsilon q$$

$$M(x) = -1/2 q x^2 + R_A \langle x-r \rangle + R_c \langle x-\epsilon \rangle$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \left[-\frac{1}{2} q x^2 + 1/4 R_A (-4/9 R_c + 12q) \langle x-r \rangle + \frac{R_c}{4} \langle x-\epsilon \rangle + C_1 \right] \frac{1}{EI}$$

$$y = \frac{1}{EI} \left[-1/6 q x^3 + 1/4 (-4/9 R_c + 12q) \langle x-r \rangle^2 + \frac{R_c}{4} \langle x-\epsilon \rangle^2 + C_1 x + C_2 \right]$$

$$x=r \rightarrow y=0 \rightarrow \frac{1}{EI} \left[-1/6 q r^3 + 1/4 R_c + C_1 r + C_2 \right] = 0 \rightarrow R_c + C_1 = \frac{1}{4} q r \quad (1)$$

$$x=\epsilon \rightarrow y=0 \rightarrow \frac{1}{EI} \left[-1/6 q \epsilon^3 + 1/4 (-4/9 R_c + 12q) \epsilon^2 + C_1 \epsilon + C_2 \right] = 0 \rightarrow C_1 + C_2 - 4/9 R_c = \frac{1}{4} q \epsilon \quad (2)$$

$$x=12 \rightarrow y=0 \rightarrow \frac{1}{EI} \left[-1/6 q (12)^3 + 1/4 (-4/9 R_c + 12q) (10)^2 + \frac{R_c}{4} (4)^2 + C_1 (12) + C_2 \right] = 0$$

$$12 C_1 + C_2 - 4/9 R_c = 0 \quad (3)$$

$$(2), (3), (1) ; \Rightarrow C_1 = 10q$$

$$C_2 = -12q$$

$$SALEH \rightarrow R_c = 12370$$

(12)


Subject _____

Year: _____

Month: _____

Date: _____

مسئله است: یک فن درختی A و در یک طرف BC (سایه) است



$$EJ = 0.1 \cdot 10^4 \text{ kg} \cdot \text{cm}^2$$


5

10

15

20


SALEH



مقتضای این سؤال در زیر فریزید

$$\tan \theta_D \approx \theta_D \quad \tan \theta_B = \tan(-\theta_C) = -\tan \theta_C = -\theta_C$$

$$5 \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{M}{EI} \rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{M}{EI} \rightarrow \frac{d\theta}{dx} = \frac{M}{EI}$$




$$d\theta = \frac{M}{EI} dx \rightarrow \int_{\theta_C}^{\theta_D} d\theta = \int_{x_C}^{x_D} \frac{M}{EI} dx \rightarrow \theta_D - \theta_C = \int_{x_C}^{x_D} \frac{M}{EI} dx$$

$$10 \quad \frac{\theta_D - \theta_C}{\theta_{nic}} = \int_{x_C}^{x_D} \frac{M}{EI} dx \rightarrow \theta_D = \theta_C + \int_{x_C}^{x_D} \frac{M}{EI} dx$$

مقتضای این سؤال

افتتاحی در نقطه و در نقطه از تقاضای تغییرات برابری با سلف زیر منحنی $\frac{M}{EI}$ در

مقتضای این سؤال در نقطه




$$dT = x_1 d\theta$$

$$T = \int dT = \int_{\theta_C}^{\theta_D} x_1 d\theta$$

$$20 \quad T = \int_{x_C}^{x_D} \frac{M(x)}{EI} x_1 dx$$

مقتضای این سؤال




مقتضای این سؤال: اخذ از منحنی تغییرات $\frac{M}{EI}$ از منحنی تغییرات $\frac{M}{EI}$ در نقطه T_C و T_D

برابری است با $\frac{M}{EI}$ از منحنی $\frac{M}{EI}$ در نقطه D

۴/۵۵۵۱ - تعیین روابطی برای مقادیر θ_c و y_c در یک تیر که در یک طرفه دارد و به واسطه

از قضایای شریف و تعیین فنزونی θ_c و y_c در تیر



$$M(x) = \frac{-w_0 L^2}{2} + w_0 L x - \frac{w_0 x^2}{2} \quad \theta_c - \theta_A = \int_{x_A}^{x_c} \frac{M}{EI} dx \rightarrow$$

$$\theta_c = \int_0^{x_c} \left(\frac{-w_0 L^2}{2} + w_0 L x - \frac{w_0 x^2}{2} \right) \frac{1}{EI} dx \rightarrow \theta_c = \frac{1}{EI} \left[-\frac{w_0 L^2 x}{2} + \frac{w_0 L x^2}{2} - \frac{w_0 x^3}{6} \right]$$


$$\theta_A = \frac{w_0}{4EI} [-x^3 + 3Lx^2 - 3L^2x] \quad x=L \rightarrow \theta_B = \frac{w_0}{4EI} (-L^3 + 3L^3 - 3L^3) = -\frac{w_0 L^3}{4EI}$$

$$y_c = \int_{x_c}^0 \theta_c dz \quad x = (x_c - z) \rightarrow y_c = \frac{1}{EI} \int_{z=0}^{x_c} \left(\frac{-w_0 L^2}{2} + w_0 L z - \frac{w_0 z^2}{2} \right) (x_c - z) dz$$

$$y_c = \frac{1}{EI} \left[-\frac{w_0 L^2}{2} x_c^2 + \frac{w_0 L x_c^3}{2} - \frac{w_0 L x_c^4}{4} + \frac{w_0 x_c^5}{10} - \frac{w_0 L x_c^4}{4} + \frac{w_0 x_c^5}{10} \right]$$

$$y = \frac{w_0}{24EI} [-x^4 + 4Lx^3 - 6L^2x^2] \quad x=L \rightarrow y_B = \frac{w_0}{24EI} [-L^4 + 4L^4 - 6L^4] = -\frac{w_0 L^4}{8EI}$$

۲۰ - تعیین فنزونی θ_c و y_c در یک تیر که در یک طرفه دارد و به واسطه




$\theta_c = 0$
SALEH

تغییر در مقدار مقطع داشته اند و ما باید با هم بررسی کنیم

چون کس مقدار است تقریبی فیزیک و ما استفاده $\theta = 0$ است


$$\int y da = \bar{y} \cdot A \quad \bar{x} = \frac{\int x da}{A} \rightarrow A \bar{x} = \int x da$$

$$T_{A/C} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times L \times \frac{w \cdot L^2}{1EI} \times (\frac{1}{3} \times L) \rightarrow T_{A/C} = + \frac{w \cdot L^3}{12EI}$$




برای در نظر گرفتن فیزیک و ما استفاده $y_D = y_C + T_{A/C}$


استفاده از مقدار کس و ما استفاده $\theta = 0$ است




$$EI = 2 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$




$$y_A = y_B + T_{A/B}$$



$$T_{A/B} = \frac{1}{2} \times 1 \times 10 = \frac{5}{EI}$$





$$T_{B/C} = \frac{1}{2} \times 1 \times 10 = \frac{5}{EI}$$




SALEH

$$y_A = \rho \times \theta_B + T_{A/B} = \rho \times \frac{11222}{EI} + \left| \frac{-1 \text{ mm}}{EI} \times \frac{1}{\rho} \times \rho \times \rho \times \rho \right| = 1.028 \text{ mm} = 210 \mu\text{m}$$




$$\theta_B = \frac{T_{C/B}}{L}$$




$$T_{B/A} = \int_0^L \frac{M}{EI} (L-x) dx$$

$$\theta_A = \frac{T_{B/A}}{L} = \frac{1}{L} \int_0^L \frac{M}{EI} (L-x) dx$$



$$\theta_C = \theta_A + \int_0^{x_c} \frac{M}{EI} dx = \frac{1}{L}$$



اصولاً: نیروی تیر از A' B' بار وارسی $\frac{M}{EI}$ قرار دهیم یعنی از M تیر همسایه در تیر AB


به تیر A'B' تیر الاستیک و بار $\frac{M}{EI}$ بار الاستیک قرار دهیم نیروی تیر در هر مقطع تیر الاستیک

SALEH

برابری است با شیب منفی در نقطه تغییر شیب در نقطه A-B (نقطه اصلی)

اصل دوم: در تیر الاستیک تغییر شیب در هر مقطع برابر با فیز در تیر اصلی خواهد بود


$$y_c = \theta_A \cdot x_c - \frac{1}{EI} \int_0^{x_c} M \cdot x \, dx = R_A' \cdot x_c - \int_0^{x_c} \frac{M}{EI} \cdot x \, dx \quad \int \sqrt{\quad}$$



$$\int \sqrt{\quad} = \frac{1}{EI} \int_0^L F(x) \, dx \quad \int \sqrt{M} = \frac{1}{EI} \int_A^B F(x) (L-x) \, dx$$

10


عصب - است یاسی شیب در نقطه A و نیز در نقطه C با استفاده از روش تیر الاستیک



$$\theta_A = \theta_A' = R_A' = \frac{-PL^2}{14EI} \quad \int \sqrt{\quad}$$

$$y_c = M_c' = \frac{-PL^2}{14EI} \times \frac{L}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{PL}{EI} \times \frac{L}{2} \right) \frac{L}{4}$$


$$y_c = \frac{-PL^3}{28EI} + \frac{PL^3}{94EI} = \frac{-12L^3}{28EI} \quad \int \sqrt{\quad}$$




تغییر در مقدار سیر اصلی (تغییر فرقی (مزدوج))




5




10




سین داخلی



15



20



SALEH


روش استفاده از ستر مزدوج باقیم بستر واقعی در نظر بگیریم پس روی ستر مزدوج

با $\frac{M}{EI}$ (ستر غشی در ستر اصلی است) قرار داده نیروی برشی در هر مقطع از ستر مزدوج برابر


باشیم در ستر اصلی و ستر غشی در هر مقطع برابر با خیز در ستر اصلی خواهد بود جهت بار 5

در ستر مزدوج وقتی M باشد جهت بالا و وقتی M باشد جهت پایین خواهد بود رفت

مسیر است ی ب خیز و ستر در نقطه A و نقطه D با استفاده از روش ستر مزدوج



(اضداد را نشتر برابر با بار روی ستر مزدوج)




$\sum M = 0 \rightarrow \sum F_y = 0$

$M_A' = y_A$, $V_A' = \theta_A$, $M_D' = y_D$, $V_D' = \theta_D$

$\sum M_A' = 0 \rightarrow y_A - M_A' = \frac{-21333}{EI} \times 2 - \left(\frac{1000}{EI} \times 2 \right) \times 1.5 = \frac{-80944}{EI} = \frac{-2181 \text{ cm}}{EI}$

$\sum F_y = 0 \rightarrow \theta_A = V_A' = \frac{21333}{EI} + \frac{1000}{EI} \times 2 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{EI} \times 1333 \text{ Rad} = 7.74^\circ$




$y_D = M_D' = \frac{10944V}{EI} \times 2 - \frac{\sum \dots}{EI} \times \frac{2}{2} \times \frac{2}{2} = \frac{3201}{EI} = \frac{1}{EI} \times 14 \text{ m} = 1.4 \text{ cm}$

$\theta_D = V_D' = \frac{-10944V}{EI} + \frac{\sum \dots}{EI} \times \frac{2}{2} = \frac{2444V}{EI} = -\frac{1}{EI} \times 13 \text{ rad} = -1.74^\circ$


1- استقصای تغییرات لحظه‌ای و تغییرات ماکزیمم

15 ✓ برای کمترین تغییرات در شیب برابر صفر باشد ماکزیمم است



20. $\theta_H = 0, V_H' = 0 \rightarrow V_H' = \frac{1000x_1}{EI} - \frac{10944V}{EI} = 0 \rightarrow x_1 = 8142$

$y_H = M_H = \frac{10944V}{EI} \times 8142 - \frac{8420}{EI} \times \frac{8142}{2} \times \frac{8142}{2} = 1.92 \text{ cm}$




SALEH

تحلیل تیرهای نامعین با استفاده از تیر فرضی : بار الاستیک روی تیر مزدوج باید به گونه ای باشد که تیر مزدوج باید در گونه این شکل قرار گیرد تا نیروی مجهول اضافی در تیر اصلی


5

بسیار کم

۳- اصل است تحلیل تیر داده شده با استفاده از تیر مزدوج



از روش جمع آثار قوا برای معین کردن استفاده کردیم



RA صاف است بیاریم که شکل در مقابل باشد



در نقطه A

تغییر شکل

مغز است

مغز است

$$\sum MA = 0 \rightarrow \frac{1}{EI} \left([RA \cdot L \cdot L] \times \frac{PL}{2} \right) - \left([w \cdot L^2] \times \frac{1}{2} \times \frac{3L}{4} \right) = 0 \rightarrow RA = \frac{3}{8} w \cdot L$$






$$\sum M_A = 0 \Rightarrow \frac{1}{EI} \left[\frac{M_B \times L}{L} \times \frac{L}{2} + \left(\frac{w \cdot L^2}{8} \times L \right) \times \frac{L}{2} \right] = 0$$

$$M_B = -\frac{w \cdot L^3}{8}$$

$$A = \frac{2}{3} \alpha \times L$$

مساحت زیر منحنی دایره





$$\sum M_{B'} = 0 \quad R_A \times l + R_1 \times \frac{l}{2} - R_B \left(l + \frac{l}{2} \right) - R_2 \times \frac{l}{2} - R_3 \times \frac{l}{2} = 0$$


$$-R_2 \times \frac{l}{2} - R_3 \times \frac{l}{2} = 0$$

$$R_A' = \frac{EI}{EI} \left[\overset{(R_1)}{14} - \overset{(R_2)}{12} - \overset{(R_3)}{0} - \overset{(R_4)}{1} \right] \Rightarrow R_A' = \frac{1EI}{EI}$$


10

$$\Delta_{B'} = \Delta_B = \frac{-1EI}{EI} \times l + \frac{q_0 \cdot l \cdot x \cdot x}{EI} \times \frac{l}{2} = \frac{-V_0 \cdot V_0 \cdot l}{EI} = -V_{0, \text{max}}$$

نقطه انحراف در انتهای راست است (در نقطه B)



20




$$EI = 10^{11} \text{ kg-cm}^2$$

5

↓


10



$$\epsilon = E \epsilon$$

$$\frac{P}{A} = E \cdot \frac{\delta}{L} \rightarrow \delta = \frac{PL}{AE}$$

روشن افزای:




$$dw = P \cdot ds$$

$$w = \int_0^{\delta_0} dw = \int_0^{\delta_0} P \cdot ds = \frac{1}{2} P \cdot \delta_0$$

$$w = \frac{1}{2} P \cdot \delta_0$$


افزای زیر بار ناری استاده:



20

$$dw = w(x) dx \cdot y(x)$$

$$w = \int dw = \frac{1}{2} \int w(x) \cdot y(x) dx$$



انرژی پتانسیل بار نقطه‌ای (بار متمرکز)


$$W = \frac{1}{2} P \cdot y$$

5



$$W = \frac{1}{2} M \theta$$

انرژی پتانسیل



۱- ضرایب انرژی پتانسیل کرنش ناشی از تنش عمودی (تنش قائم)

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E}$$

$$u = \frac{1}{2} \sigma \cdot \delta$$


$$u = \frac{1}{2} (\sigma_x \cdot \Delta y \cdot \Delta z) (\epsilon_x \cdot \Delta x)$$

$$\epsilon_x = \frac{\delta}{\Delta x} \rightarrow \sigma_x = E \epsilon_x \cdot \Delta x$$

$$u = \frac{1}{2} (\sigma_x \cdot \Delta y \cdot \Delta z) (\Delta x \cdot \epsilon_x)$$

$$15 \quad u_0 = \frac{u}{dv} \rightarrow \frac{dv = \Delta x \cdot \Delta y \cdot \Delta z}{dv} \rightarrow u_0 = \frac{\sigma_x \epsilon_x}{2} \rightarrow u_0 = \frac{1}{2} \frac{\sigma_x^2}{E} \rightarrow u_0 = \frac{1}{2} E \epsilon_x^2$$

$$u_0 = \frac{du}{dv} \rightarrow dv = u_0 dv \rightarrow u = \int u_0 dv = \int \frac{\sigma_x^2}{2E} dv = \int \frac{E \epsilon_x^2}{2} dv$$



$$dv = A(x) \cdot dx$$

20

$$du = u_0 \cdot dv \rightarrow u = \int du = \int \frac{\sigma_x^2}{2E} dv$$

$$u = \frac{1}{2E} \int_0^L \left(\frac{P(x)}{A(x)} \right)^2 \cdot A(x) dx$$


$$u = \int_0^L \frac{P^2(x)}{2EA(x)} dx \quad \text{ساده است}$$

$$u = \frac{P^2 L}{2AE} = \frac{1}{2} P \delta \quad \leftarrow \text{نکته: } A, P$$

نکته: اگر از یک عضو به نیروی وارد کردیم چقدر جابجایی آنرا می توانیم پیدا کنیم

پس اگر برای یک عضو $u = \frac{P^2 L}{2AE} = \frac{1}{2} P \delta$ می آوریم و پس به هم میزنیم

و اگر استاتیسیته ای به آنرا درونی داخلی داریم از آنجا که مقطع متغیر مطابق شکل زیر




$$u_{AB} = \frac{10^2 \times 4}{2 \times 3 \times 2 \times 10^4 \times 4} = 10^{-4} \text{ cm}$$

$$u_{BC} = \frac{10^2 \times 3}{2 \times 2 \times 2 \times 10^4 \times 3} = 10^{-4} \text{ cm}$$

$$u = u_{AB} + u_{BC} = 2 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

15



انرژی کرنشی داخلی منفرجه


$$E = 2 \times 10^4 \text{ kg/cm}^2 \quad A = 2 \text{ cm}^2$$

20


$$u_1 = \frac{10^2 \times 4}{2 \times 2 \times 10^4 \times 4} = 10^{-4} \text{ cm}$$

انرژی کرنشی داخلی منفرجه $u = u_1 + u_2 \text{ (t.m)}$

$$u_2 = \frac{(10\sqrt{2})^2 \times 2\sqrt{2}}{2 \times 2 \times 10^4 \times 2\sqrt{2}} = 10^{-4} \text{ cm}$$



۲ انرژی کرنش اجزا



$$\theta = \frac{My}{Iz}$$




5 $u_0 = \frac{\theta^r}{rE}$ $u_0 = \frac{M^r y^r}{rIE}$ $du = u_0 \cdot dv$

$$u = \int u_0 \cdot dv = \int \frac{M^r(x) y^r}{rIE} \cdot dv = \int_L \int_A \frac{M^r(x) y^r}{rIE} \cdot dA \cdot dx$$

10 $u = \int_0^L \frac{M^r}{rIE} \left(\int_A y^r dA \right) dx \rightarrow u = \int_0^L \frac{M^r}{rIE} dx$

رابطه کلی انرژی کرنش برای عضو صلب



۴ انرژی کرنش ضعیف دانه‌ها نیز برابر است



$$M(x) = -Px$$

$$u = \int_0^L \frac{M^r}{rEI} dx = \int_0^L \frac{(-Px)^r}{rEI} dx = \int_0^L \frac{P^r x^r}{rEI} dx = \left. \frac{P^r}{rEI} \cdot \frac{x^r}{r} \right|_0^L$$

20 $u = \frac{P^r L^r}{9EI} \checkmark$




- ضعیف انرژی کرنش

$$du = \frac{1}{r} (Pdz \cdot du) \cdot (dy) = \frac{1}{r} P \cdot dx \cdot du$$

$$u = \frac{dU}{dV} = \frac{P\delta}{2} \rightarrow u = \frac{P^2}{2G} = \frac{G\delta^2}{2}$$

$$P = 668$$

$$\delta = \frac{P}{G}$$



انرژی کرنش برای

$$U = K \int \frac{V^2 dx}{2GA}$$

مستقیم $K = 1, 2$

دایره $K = 0.9$

برای I کس $K = 1$

انرژی کرنش کشش و فشاری

$$U = \int \frac{T^2(x) dx}{2GA}$$


انرژی کرنش کلی

$$U = \int \frac{P^2(x)}{2EA} dx + \int \frac{M^2(x)}{2EI} dx + K \int \frac{V^2(x)}{2GA} dx + \int \frac{T^2(x)}{2GA} dx$$

انرژی کرنش داخلی - کار خارجی


$$\frac{P\Delta}{2} = U \rightarrow \Delta = \frac{2U}{P}$$

روش کار معکوس



$$W = P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2 + P_3\Delta_3 + P_4\Delta_4$$

مساحت بی‌میزان تغییر مکان افقی نبوده



$$A_{AB} = 10 \text{ cm}^2$$

$$A_{BC} = 4 \text{ cm}^2$$


$$E = 1 \times 10^7 \text{ kg/cm}^2$$

SALEH



۳

Work $W = 1/2 (1.0 \text{ m} \times \Delta B(h)) \rho \omega \alpha$ $\alpha = 34.7^\circ$ $\beta = 54.7^\circ$




اعمالی

$U = U_{AB} + U_{BC} = \frac{F_{AB} \cdot L_{AB}}{EA} + \frac{F_{BC} \cdot L_{BC}}{EA} = 1.1 \text{ m}, 1 \text{ kg}$

$1/2 (1.0 \text{ m} \times \Delta B(h)) = 1.1 \text{ m}, 1 \text{ kg} \Rightarrow \Delta B(h) = 2.2 \text{ m}$


تغییر در طول کابل در اثر بارها و تغییر در طول کابل در اثر بارها



$A = 1.5 \text{ m}^2$ $I = 0.0001 \text{ m}^4$ $E = 200 \text{ GPa}$
 $G = 79 \text{ GPa}$

$U = \frac{M_A \theta_A}{P} = U$

$U = k \int \frac{v(x) dx}{YAG} + \int \frac{M^2(x) dx}{2EI}$



$U = k \int \frac{15x \cdot x}{YAG} + \int \frac{(11.5x - 1.0x)^2}{2EI} dx$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{9.125 \times 10^{-6}}{3.0 \times 10^{-2}} + \frac{1.333 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-2} \times 2.5 \times 10^{-2} \times 10^{-2}} \Rightarrow u = 0.129 + 1.333 \times 10^{-4} = 1.333 \times 10^{-4}$$


از روی کرنش ضعیف از روی کرنش خارجی

$$\frac{1}{2} \times \theta_A \times \theta_A = 1.333 \times 10^{-4} \quad \theta_A = \sqrt{2.666 \times 10^{-4}} \text{ Rad} = 1.58^\circ$$


نقطه در تیرها از روی کرنش نامی از کرنش قابل صرف نظر کردن است زیرا نسبت ارتفاع تیر از ضخامت تیر است

نسبت به عرض آن زیاد باشد

اگر تیر ساده مطابق شکل تحت تاثیر بار P در وسط قرار گرفته است میزان تغییر شکل در زیر بار P



$$\frac{12 \cdot \Delta_c}{l^3} = u \quad u = \frac{1}{2} \int_0^{l/2} \frac{(P/2 \cdot x)^2 dx}{EI} + \frac{1}{2} \int_{l/2}^l \frac{(P/2 \cdot x)^2 dx}{EI}$$




روشن که سست‌کننده و برای آن تغییر شکل

محدود است

از تغییر گاه ما نباید تغییر شکل را ج به ج داشته باشیم

۲- تغییرات درجه حرارت در قسمتی یا یک سازه نباید داشته باشد در تغییر طول

لنز روشن که سست‌کننده برای آن تغییر شکل استفاده کرد



انرژی کرنش داخلی = U = W ، فیزیکی

$$U_0 = W = \frac{1}{2} P_1 \Delta_1 + \frac{1}{4} P_2 \Delta_2 + \frac{1}{3} P_3 \Delta_3 + \dots + \frac{1}{4} P_n \Delta_n + \frac{1}{2} M_1 \theta_1 + \dots + \frac{1}{2} M_n \theta_n$$

5

در درون دردها و تنشها (تغییر) دائمی باقیمانده معیار انرژی کرنش داخلی تغییر نمی‌کند

$$P_1 \rightarrow P_1 + \Delta P_1 \quad P_2 \rightarrow P_2 + \Delta P_2 \quad \dots \quad P_n \rightarrow P_n + \Delta P_n$$

$$M_1 \rightarrow M_1 + \Delta M_1 \quad M_2 \rightarrow M_2 + \Delta M_2 \quad \dots \quad M_n \rightarrow M_n + \Delta M_n$$

$$U \rightarrow U_0 + \Delta U$$

$$\Delta U = \frac{\partial U}{\partial P_1} \Delta P_1 + \frac{\partial U}{\partial P_2} \Delta P_2 + \frac{\partial U}{\partial P_3} \Delta P_3 + \dots + \frac{\partial U}{\partial M_1} \Delta M_1 + \frac{\partial U}{\partial M_2} \Delta M_2 + \dots$$

$$\begin{aligned} \Delta P_1 &= \dots & \Delta M_1 &= \dots \\ \Delta P_2 &= \dots & \Delta M_2 &= \dots \\ & \vdots & & \vdots \\ \Delta P_k &= \dots & & \\ \Delta P_{k+1} &= \dots & & \\ & \vdots & & \\ \Delta P_n &= \dots & \Delta M_n &= \dots \end{aligned}$$

$$\Delta U = \frac{\partial U}{\partial P_k} \Delta P_k$$

$$U = U_0 + \frac{\partial U}{\partial P_k} \Delta P_k$$

تغییر در انرژی کرنش



$$U = U_0 + \frac{1}{2} \Delta P_k \cdot \Delta \delta_k + P_k \cdot \delta_k$$

تغییر کرنش زیر هر بارگذاری برابر است با استقامت کرنش داخلی در آن نقطه

$\frac{du}{\delta P_k} \Delta P_k = \Delta P_k \delta_k \rightarrow \delta_k = \frac{\partial u}{\partial P_k} \quad \checkmark \checkmark$ در نقطه‌ی فوقی

انگیزه: \checkmark ما می‌توانیم با تغییر پارامتری که ما می‌خواهیم در این مسئله و سپس از آن مشتق بگیریم

تغییر شکل به صورت پارامتری می‌تواند خواهد بود یا به صورت عملی است که ابتدا در نقطه‌ی فوقی


که تغییر شکل خود را می‌خواهیم که کم فیزیکی را قرار داده و ما را به این مسئله و مشتق است به P

رای می‌کنیم در این جا به جای P عدد قرار در رسم اگر P مقدار خاصی داشته باشد در همان مقدار و اثر نداشته

10

به جای P عدد قرار در رسم در این جا

بسیار است و به تغییر شکل انتهایی تغییر شکل و AB به طول L و صلبیت EI



در این جا $\Delta B \downarrow = \frac{\partial u}{\partial P}$

در این جا $M(x) = P x - P L \rightarrow \frac{\partial M}{\partial P} = (x - L)$


$u = \int_0^L \frac{M^2 dx}{2EI} \rightarrow \frac{\partial u}{\partial P} = \int_0^L \frac{\partial M}{\partial P} \frac{M}{EI} dx$

20 $\frac{\partial u}{\partial P} = \frac{1}{EI} \int_0^L (x-L)(Px-PL) dx = \frac{1}{EI} \int_0^L (x-L)^2 dx = \frac{1}{3EI} (x-L)^3 \Big|_0^L$

$\Delta B = \frac{PL^3}{3EI}$

SALEH

استخدام مبدأ العمل الافتراضي لحساب الزوايا والانحراف



$$\theta_B = \frac{\delta u}{\delta M}$$

$$y_B = \frac{\delta u}{\delta P}$$

و عند تغير الحمل P يتغير الانحراف

5

$$M(x) = M_0 \quad \frac{\delta M}{\delta M_0} = 1$$

$$u = \int_0^L \frac{M^2 dx}{EI} \rightarrow \theta_B = \frac{\delta u}{\delta M} = \int_0^L \frac{\delta M}{\delta M_0} \times \frac{M}{EI} dx = \int_0^L 1 \times \frac{M_0}{EI} dx = \frac{M_0 L}{EI}$$

$$\theta_B = \frac{M_0 L}{EI}$$

نقطة

10

$$y_B = \frac{\delta u}{\delta P} \quad M(x) = M_0 - P_0 x \rightarrow \frac{\delta M}{\delta P} = -x$$


$$y_B = \frac{\delta u}{\delta P} = \int_0^L \frac{\delta M}{\delta P} \cdot \frac{M}{EI} dx = \frac{1}{EI} \int_0^L (-x)(M_0 - P_0 x) dx = \frac{1}{EI} \int_0^L -M_0 x dx$$

15

$$y_B = \frac{-M_0 L^2}{2EI}$$

نقطة

استخدام مبدأ العمل الافتراضي



$$M(x_1) = P x_1 \rightarrow \frac{\delta M}{\delta P} = x_1$$


20

$$M(x_2) = -P x_2 \rightarrow \frac{\delta M}{\delta P} = -x_2$$

$$\Delta e = \frac{\delta u}{\delta P} = \int_0^a \frac{\delta M}{\delta P} \cdot \frac{M}{EI} dx_1 + \int_0^L \frac{\delta M}{\delta P} \cdot \frac{M}{EI} dx_2$$

$$\Delta e = \frac{P e_1^2}{2EI} + \frac{P e_1 L}{EI}$$

مسئله ۱- یک سازه در قالب داده شده (از آنجا که برکات و محورها در مقابل آنرا می باشد)



$$M(x_1) = (12m + P) x_1 - 12m \frac{x_1^2}{2}$$

$$\frac{\partial M(x_1)}{\partial P} = x_1$$

$$\Delta M(x_2) = (12m + P)(5) - (12m \times 5 + 11.25P) x_2$$

$$\frac{\partial M(x_2)}{\partial P} = -11.25 x_2 + 5 \quad x_2 = 5 - x_2$$


$$M(x_2) = (12m + 11.25P) x_2 \rightarrow \frac{\partial M(x_2)}{\partial P} = 11.25 x_2$$

$$\Delta \epsilon = \int_0^L \frac{\partial M}{\partial P} \frac{M}{EI} dx = \int_0^3 (x_1) (-12m x_1 + 12m x_1) \frac{dx_1}{EI} +$$

$$\int_0^5 \frac{(11.25 x_2)(12m x_2 + 11.25P x_2)}{EI} dx_2 = \frac{1}{EI} [12m \int_0^5 x_2^2 dx_2 + 11.25P \int_0^5 x_2^2 dx_2]$$

$$\Delta \epsilon = 1500 \mu \text{m} = 1.5 \text{ mm}$$

مسئله ۲- یک سازه در قالب داده شده (در صورتی که در A و B در مقابل آنرا می باشد)




$$C_D, B \text{ is fixed} : A_I = 0 \times 1.0^4 \text{ kg}$$

$$A \text{ is C} \text{ is free} : EI = 1.0^4 \text{ kg.m}^2$$

$\Delta A = ?$ از آنجا که در مقابل آنرا می باشد


SALEH

۱



10

15



$w_1 = u_1$ $w_2 = u_2$


$w_3 = u_3$ $w_4 = u_4$

$w_5 = u_5$ $w_6 = u_6$

۱۲- انرژی کرنش حاصل ناشی از نیروهای داخلی حاصل سیستم را در اثر تغییر مکان‌های هر سیستم ایجاد

$$\begin{cases} W = W_1 + W_2 + W_{12} \\ u = u_1 + u_2 + u_{12} \end{cases} \Rightarrow W_{12} = u_{12}$$

۵ $\delta W = \delta u$




$W_{12} = u_{12}$
 Δ_{12}

۱۳- تغییر مکان نقطه a در اثر سیستم نیروهای ۲ در راستای نیروی P

۱۰ $W_{12} = P \cdot \Delta_{12}$ $u_{12} = \sum \delta_{12} \cdot F_i$ $\Rightarrow P \cdot \Delta_{12} = \sum \delta_{12} \cdot F_i$

$P=1 \rightarrow 1 \times \Delta_{12} = \sum \delta_{12} \cdot F_i$ *فرض اصل واحد*



۲۰ $W_{12} = 1 \times \Delta e$ $u = \int F \cdot \delta$ $F = m$

نیروی داخلی (مختصات حال کرنش) برابر با

$\delta = d\theta$ $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{M}{EI}$

SALEH: $d\theta = \frac{M}{EI} dx$

v

$$\int \delta u = \int_0^L \bar{m} \cdot \frac{M}{EI} dx \rightarrow \Delta c = \int_0^L \bar{m} \frac{M}{EI} dx$$

در این روش، بارهای وارده را در نظر می‌گیریم و در آنجا $w_R + \Delta c = \int F \cdot \delta$


$$w_R + \Delta c = \int_0^L \bar{m} \frac{M}{EI} dx$$

\bar{m} شدت بار در طول

M در آنجا که بار وارد می‌شود


در این روش، بارهای وارده را در نظر می‌گیریم و در آنجا

در این روش، بارهای وارده را در نظر می‌گیریم و در آنجا




$$EI = 10^4 \text{ kg} \cdot \text{cm}^2$$

\bar{m} و m



در این روش، بارهای وارده را در نظر می‌گیریم و در آنجا



$$\begin{cases} \bar{M}(x_1) = -\bar{1} x_1 \\ \bar{M}(x_2) = -\bar{1} x_2 \\ \bar{M}(x_3) = -\bar{1} x (9 - x_3) \end{cases}$$

$$\bar{M}(x_1) = 0$$

$$\bar{M}(x_2) = +1 \cdot x_2$$


$$\bar{M}(x_3) = -2 \cdot x_3 + 10 \cdot x_3^2$$

$$\Delta_D^{\downarrow} = \frac{1}{EI} \int_0^y -x_1^2 x_0 \frac{dx_1}{EI} + \frac{1}{EI} \int_0^y -r(1-\cos x_r) dx_r + \frac{1}{EI} \int_0^y \bar{m}(r-x_3) x(1-\cos x_r) dx_r$$

$$\Delta_D^{\downarrow} = \frac{1}{10^6} \left[0 - (449,44 x_1^3) \right] + \left[-\cos x_3 - 1 \cos x_r + C \theta x_0^2 \right] \cdot r^2$$

$$5 \Delta_D^{\downarrow} = 0,00174 = 1,74 \text{ cm}$$

دستگاه بالا تغییر مکان نقطه D را بر حسب r و r₀ می‌نویسند



$$M(x_1) = 0$$

$$M(x_r) = -l x_r$$



$$M(x_r) = -l x_r = -1$$

$$1 \times \Delta_D = \frac{1}{EI} \int_0^l 0 \times 0 dx + \frac{1}{EI} \int_0^l x_r x_1 \sin x_r dx_r + \frac{1}{EI} \int_0^l -1(-1 - \cos x_r) dx_r$$

$$\Delta_D = 0,0118 \text{ m} = 1,18 \text{ cm}$$

15

دستگاه بالا تغییر مکان نقطه C را بر حسب r و r₀ می‌نویسند



$$M(x_1) = w \cdot L x_1 - \frac{w_0 x_1^2}{2}$$

$$M(x_r) = w \cdot L \cdot x_r$$

$$\bar{M}(x_1) = l x_1$$

$$\bar{M}(x_r) = r x_r$$


SALEH

1

$$\bar{I} \times \Delta \epsilon = \int_0^L x_1 \left(w_0 \cdot L x_1 - \frac{w_0 \cdot x_1^2}{2} \right) \frac{dx_1}{EI} + \int_0^{L/2} \frac{w_0}{r} x_1^2 \frac{dx_1}{EI}$$

$$\bar{\Delta \epsilon} = \left(\frac{w_0 L x_1^2}{r} - \frac{w_0 L x_1^3}{3} \right) \Big|_0^L \times \frac{1}{EI} + \left(\frac{r w_0 L x_1^3}{3} \right) \Big|_0^{L/2} \times \frac{1}{EI}$$

$$\Delta \epsilon = \frac{w_0}{EI} \left(\frac{L^3}{r} - \frac{L^3}{3} + \frac{L^3}{12} \right) = \frac{7 w_0 L^3}{12 EI}$$



$$wR + \bar{I} \times \Delta = \sum F \cdot \delta$$

$$\delta = \frac{PL}{AE}$$


R_i نیروی داخلی در مقطع i (نیروی داخلی در مقطع i)

$$wR + \bar{I} \cdot \Delta = \sum_{i=1}^n R_i \left(\frac{R_i L_i}{A_i E} \right)$$

$$\Delta L = \alpha \cdot \Delta T \cdot L \rightarrow wR + \bar{I} \Delta = \sum_{i=1}^n R_i \left(\frac{R_i L_i}{A_i E} + \alpha \Delta T \cdot L_i \right)$$

15

در فرجه طره S به تغییر شکل افقی و قائم D را داریم افزایش درم صورت برابر ϵ است




$A = 4 \text{ cm}^2$
 $E = 2 \times 10^4$
 $\alpha = 1.2 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$

$\sqrt{\frac{R_i L_i}{A_i E}}$ نیروی داخلی

20


$$I \cdot \Delta = \sum R_i \alpha \cdot \Delta T \cdot L_i$$



$$\Delta_D \downarrow = \sum R_i \cdot \alpha \cdot \Delta T \cdot L_i \quad \Delta_D \downarrow = [(-10\sqrt{F} \times 2\sqrt{2} \times 2) + (1/2 \times 2 \times 2)] \times 1.2 \times 10^{-5}$$


$$\Delta_D \downarrow = -7.94 \text{ mm} = -7.94 \text{ cm}$$

SALEH




$$\vec{\Delta D} = 10\sqrt{2} \times 10 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \left[\frac{1}{2} \times 20 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} - 10 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \right]$$

$$\Delta D = 10 \times 94 \text{ m} = 94 \text{ cm}$$



مسئله است تغییر مکان قائم و لنگر بار 10T



$$\bar{I} \times \Delta = \frac{\sum R_i R_i L_i}{A_i E}$$

فردن بار 10T و حال جهت بار و داور بوده نیروی داخلی اعضا از حساب آن قیاس در 10T ضرب می شود

$$\bar{I} \times \Delta_v = \frac{\sum R_i R_i L_i}{A_i \times E} \quad \Delta_v = \frac{1}{\sum_{A \times E} R_i} \left[10\sqrt{2} \times (-5\sqrt{2}) \times 20\sqrt{2} + 10 \times 10 \times 20 - 10\sqrt{2} \times 20\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \right]$$

$$\Delta_v = 10 \times 25 \times 10^{-3} \text{ m} = 10 \times 25 \text{ cm}$$



$$\bar{I} \times \Delta_h = \frac{\sum R_i R_i L_i}{A_i \times E} \quad \Delta_h = \frac{1}{\sum_{A \times E} R_i} \left[10\sqrt{2} \times (-5\sqrt{2}) \times 20\sqrt{2} + 10\sqrt{2} \times (20\sqrt{2}) \times (20\sqrt{2}) + 10 \times 10 \times 20 \right]$$

نیرو داخلی اعضا ضرب در 10T بار و در لنگر

$$\Delta_h = 10 \times 94 \text{ cm}$$

20

در شکل داده شده مسئله است می بینی سوال قائم و لنگری 13 =



$$\Delta_{AB} = \sum R_i \times \frac{R_i L_i}{A_i E_i} + \int \frac{M_m}{E I} dx$$

5.5
 $\bar{M}_B(x_1) = x_1$ $M(x_1) = -120 \cdot \frac{x_1^2}{2}$


10
 $\bar{M}(x_1) = -7.5 x_1$ $M(x_1) = -7.5 x_1 - 120 \cdot \frac{x_1^2}{2}$

$$\Delta_{AB} = \frac{1}{EI} \int_{x_1=0}^5 (-x_1)(-120 \cdot \frac{x_1^2}{2}) dx_1 + \int_{x_1=0}^2 (-7.5 x_1)(-7.5 x_1 - 120 \cdot \frac{x_1^2}{2}) dx_1$$

15
 $+ \frac{1}{AE} [-7.5(-7.5 \cdot 2 + 120 \cdot \frac{2^2}{2}) + 4.8(120 \cdot \frac{2^2}{2})]$

اگر در تیر داده شده بود که A، B، اندازه 5m و 3m و در ستون B اندازه 2.8m باشد پس این است

در این باره باید بدانیم که در هر دو طرف از این نسبت ها می توانیم استفاده کنیم




$$\frac{W R}{EI} + \Delta_{AC} = \int \frac{M}{EI} dx$$

← $M(x) = 0$ (تیر واقعی)


← Δ_{AC} (جابجایی) و $\frac{W R}{EI}$ (واکنش های تیر اصلی)



$$W_R = \int_0^L P \delta y \delta x = -P \Delta_c$$




$$-P \Delta_c + P \Delta_c = 0 \rightarrow \Delta_c = P \Delta_c$$



$$U = \sum R_i \delta_i = \sum \left(\frac{R_i L_i}{A_i E_i} \right) \delta_i$$

قانون بیل-کاسول

$$\rightarrow U' = U$$




$$U' = \sum R_i \delta_i = \sum \left(\frac{R_i L_i}{A_i E_i} \right) \delta_i$$

10


ب، فارسی سیستم 1، 2 و 3، فارسی سیستم 2، 3 و 4، فارسی سیستم 1، 2، 3 و 4

فارسی سیستم 1




15

تغییر شکل در D




$$P_1 \Delta_{CD} = P_2 \Delta_{DC}$$

$$P_1 = P_2 \rightarrow \Delta_{CD} = \Delta_{DC}$$



$$M \theta_A + P_1 \Delta_1 + P_2 \Delta_2 = 0$$

تغییر شکل های سیستم 2



$$\int w(x) y_1(x) dx = 0$$



$$M \theta_A + P_1 \Delta_1 + P_2 \Delta_2 = \int w(x) y_1(x) dx$$

دوسری شکل دار $\Delta = \frac{P_1 L^3}{3 E I}$

Subject $\Delta = \frac{\delta w L^2}{2 E I}$

$\Delta = \frac{w L^4}{8 E I}$ ← دوسری شکل دار


Year: _____ Month: _____ Date: _____




5

$$P_3 \Delta_3 + M_1 \theta = P_1 \Delta_1 + P_2 (-\Delta_2)$$

پہلی شکل دار $\Delta = \frac{M_0 L^2}{2 E I}$ ← دوسری شکل دار



پہلی شکل دار






$$M_0 \theta = P_0 \Delta$$

$$M_0 \theta = P_0 \frac{M_0 L^2}{2 E I} \rightarrow \theta = \frac{P_0 L^2}{2 E I}$$

15



پہلی شکل دار



$$\Delta_c = \frac{w (L/2)^4}{8 E I} = \frac{w L^2 (L/2)^2}{24 E I} = \frac{w L^4}{384 E I}$$

پہلی شکل دار

SALEH



5


$$\Delta_B = \frac{w_0 L_0^2}{2EI} + \left(P + \frac{w_1 L_1}{2} \right) \times \frac{L_0^3}{3EI}$$

$$\Delta_C = \frac{w_2 L_2^4}{8EI} + \left(\frac{w_1 L_1}{2} \right) \frac{L_2^3}{3EI}$$

10

نقطه تغییر شیب در نقطه B است و در نقطه C تغییر شیب رخ نمیدهد. Δ_B و Δ_C از تغییر شیب در نقطه B و C به دست می آید.

خواهد بود




15

$$\Delta_H = \Delta' + \delta = \frac{\Delta_B + \Delta_C}{2} + \frac{5 w_1 L_1^4}{384 EI}$$

20



برای استفاده از روش تغییر شیب و تغییر شیب قائم در نقطه H، باید تغییر شیب در نقطه B و C را بدانیم.




$$EI = 0.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

SALEH

۱- تغییر شکل سازه‌های نامعین تحت اثر بار
 سازه‌های نامعین: سازه‌ای که تحت بار تغییر شکل دهد




۲- سازه‌های نامعین نیازمند سازه‌های تقویت کننده و تغییر شکل دهنده می‌باشند



۳- تغییرات درم حرارت و نشست سازه‌های نامعین باعث ایجاد تنش‌های اضافی می‌شود

دلایل سازه‌های نامعین تنش‌های اضافی را می‌تواند باعث ایجاد تنش‌های اضافی شود

۴- تغییرات درم حرارت و نشست سازه‌های نامعین استفاده از سازه‌های تقویت کننده





۵- نیروهای نامعین (نیروهای نامعین) در سازه‌های نامعین ایجاد می‌شود
 سازه نامعین: سازه‌ای که تحت بار تغییر شکل دهد

برای به‌کار بردن سازه‌های نامعین باید سازه‌های تقویت کننده را در نظر گرفت

۶- سازه‌های نامعین باید در سازه‌های تقویت کننده استفاده شود
 سازه نامعین: سازه‌ای که تحت بار تغییر شکل دهد

وارد کردن در راستای هر نیروی مجهول مقدار تغییر شکل در آن نقطه را اعمال می‌کنیم. این کار اصل
 انرژی تغییر شکل معادل است. مقدار تغییر شکل مجهول اضافی را بقدر تغییر شکل خواهیم داشت
 و با استفاده از متن معادلات تعادل از دستشاه فریبده در هر مجهول معادلات به دست می‌آید.







با استفاده از اصل تغییر شکل معادل، رابطه زیر تغییر شکل

$$\Delta_B = \Delta'_B \quad \Delta_B \downarrow = \frac{wL^2}{4EI}$$

$$\Delta_B \uparrow = \frac{R_B L^2}{3EI}$$

$$\frac{wL^2}{4EI} = \frac{R_B L^2}{3EI} \rightarrow R_B = \frac{3}{4} wL$$



$$\theta_A = \frac{wL^2}{4EI}$$


$$\theta'_A = \frac{MA L}{EI}$$

$$MA = \frac{wL^2}{4}$$

SALEH


اصل انرژی در این : (با استفاده از قضیه کاستیلیانو) : باقیم به این قضیه ممکن است معکوس را نیز استخراج کرد

با تغییر بار که در این باره که اگر معکوس را نیز استخراج کردیم باید $\frac{du}{dR} = 0$ در این




و تغییر نیروی مجهول اضافی در راستای تغییر مکان مجهول باشد

نقشه سازدهای که تغییر در هر یک داشته باشد تغییر در این روش نمی توان استفاده نمود



۱۳ سازه زیر را با روش کاستیلیانو تحلیل کنید EI ثابت است



$\Delta \delta = 0 \rightarrow \frac{du}{dR_c} = 0$

$M(x_1) = R_c(PL) - \frac{wL^2}{2} + wLx_1 + \frac{w \cdot x_1^2}{2}$

$M(x_2) = R_c(x_2)$

$\frac{dM(x_1)}{dR_c} = PL$

$\frac{dM(x_2)}{dR_c} = x_2$


$\frac{du}{dR_c} = \int \frac{dM}{dR_c} \frac{M}{EI} dx = 0$

$\frac{du}{dR_c} = \int_0^L \frac{PL}{EI} (R_c(PL) - \frac{wL^2}{2} + wLx_1 + \frac{w \cdot x_1^2}{2}) dx_1 + \int_0^{2L} \frac{x_2}{EI} (R_c x_2) dx_2 = R_c = ?$


تیر AC به طول ۸m تحت تاثیر بار یکنواخت قرار دارد قبل از اعمال بار روی تیر فنری

با ضریب سختی $k = 2 \text{ ton/kg/m}$ در نقطه B با فاصله ۱cm از تیر قرار دارد پس بار

گسسته ای قوت به تیر وارد می شود هدف است که نمودار نیروی برشی و گشتاور




$EI = 10^4 \text{ kg} \cdot \text{cm}^2$



رابطه در نقطه B: $\Delta_B = \delta + \delta_s$ $F = k \delta \Rightarrow \delta = \frac{F}{k}$

$$\frac{\partial W_L}{\partial R} = \frac{RL^3}{6EI} = \delta + \frac{R}{k} \rightarrow \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{RL^3}{6EI} \right) = \frac{R \times 3L^2}{6EI} = \frac{1}{2} + \frac{R}{10^3}$$



$\rightarrow R = 1280 \text{ kg}$



تغییر نیروی کشش در اعضای AB در نقطه B نیروی کشش در عضو CD تغییر داده است اگر نیروی کشش در AB 200 kg نیروی کشش در C 1000 kg/m است پس در این حالت نیروی کشش در C 600 kg


$EI = 10^4 \text{ kg} \cdot \text{cm}^2$ D و C = B و A

SALEH



(تغییر شکل در نقطه B در صورت (C) $\Delta_{B1} = \Delta_{B2}$ (تغییر شکل در نقطه B در صورت (A) و (B))

$$\Delta_{B1} = \frac{w_0 L^4}{8EI} = \frac{R_B L^3}{3EI} = \frac{1 \times 6^4}{8 \times (1 \times 10^4)} = \frac{R_B \times 6^3}{3 \times (1 \times 10^4)} = 0.94 - 2.16 \times 10^{-4} R_B$$




$$\Delta_1 = \frac{PL^3}{48EI} + \left(\frac{PL^2}{8EI} \times \frac{L}{2} \right) \Delta_2 = \frac{PL^3}{48EI} + \frac{PL^3}{16EI}$$

$$\Delta = \Delta_1 - \Delta_2 = \frac{PL^3}{48EI} - \frac{PL^3}{16EI} = \frac{\delta PL^3}{32EI}$$

$$\Delta_{B2} = \frac{\delta R_B L^3}{32EI} = \frac{\delta \times R_B \times 6^3}{32 \times (1 \times 10^4)} = 2.16 \times 10^{-4} R_B$$

$$0.94 - 2.16 \times 10^{-4} R_B = 2.16 \times 10^{-4} R_B \rightarrow R_B = 2197.4 \text{ kg}$$



$$\Delta_1 = \Delta_2 \rightarrow \Delta_1 = R_B \cdot \delta_2 \rightarrow R_B = \frac{\Delta_1}{\delta_2}$$

انرژیهای با درجه نامعین در درزی نیروهای X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 برابر است با انرژی معین درزی

که تاثر درجه حرارت T و نیز Δ تغییرشکل هم قرار گیرد برای معین سازی باید

اصل بارهای تغییرشکلها نسبت به هر یک از نیروهای مجهول اعمال فرود تغییرشکل درجه حرارتی

واقعی در هر نقطه برابر است با تغییرشکل در انرژی معین در Δ در نقطه‌ای معین نظیر Δ_k در اصل

زیرا: ۱- اثر بارهای خارجی ۲- اثر نیروهای مجهول Δ_k ۳- اثر تغییر درجه حرارت ΔT_k

۴- اثر تنش Δ_k به معنی تغییرشکل در راستای نیروی R_k در راستای اصلی

$$\Delta = \Delta_k^0 + \Delta_k^T + \Delta_k^S + R_1 \delta_{k1} + R_2 \delta_{k2} + \dots + R_n \delta_{kn}$$

۱۵ Δ_k^0 در راستای معین اول در راستای R_k اثر واقعی Δ_k^T تغییر معین در راستای نیروی R_k در راستای اصلی Δ_k^S تغییر معین در راستای R_k در راستای اصلی

Δ_k^S تغییر معین در راستای R_k در راستای اصلی Δ_k^T تغییر معین در راستای R_k در راستای اصلی

اصل دست Δ_k^S و Δ_k^T مجهول مقدار R_1, \dots, R_n است R_k تغییر معین در راستای R_k در راستای اصلی R_k تغییر معین در راستای R_k در راستای اصلی

۲۰ هر یک از معادلات Δ_k تاثر بارهای X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 در راستای قائم و نیز Δ تغییرشکلها

با معادلات انرژی اول Δ_k است Δ_k و نیز Δ در راستای قائم و نیز Δ تغییرشکلها


قرار گیرد معادله است Δ_k تغییر معین در راستای R_k در راستای اصلی

Subject

Year:




Month:

Date:



$\Delta L_1 = 10 \text{ cm} \downarrow$
 $\Delta L_2 = 10 \text{ cm} \downarrow$
 $\Delta t = 8^\circ \text{C}$
 $\alpha = 11.7 \times 10^{-6} / ^\circ \text{C}$

$A = 4 \text{ cm}^2$
 $E = 2 \times 10^4 \text{ kg/cm}^2$



$\Delta L_2 = \Delta L_2^0 + \Delta L_2^T + \Delta L_2^S + [R_{L2} \times \delta_{L2} L_2] + [R_{L3} \times \delta_{L3} L_3]$

$\Delta L_3 = \Delta L_3^0 + \Delta L_3^T + \Delta L_3^S + [R_{L2} \times \delta_{L3} L_2] + [R_{L3} \times \delta_{L3} L_3]$

$\Delta L_2^0 \Rightarrow 1 \times \Delta L_2^0 = \sum R_i \times \frac{R_i L_i}{AE} \quad \Delta L_2^T = \frac{1}{E \alpha \Delta t} \left[\frac{1}{2} \sqrt{2} \times \left(\frac{-1}{2} \sqrt{2} \right) \times \frac{1}{2} \sqrt{2} + \right.$

$\left. \left(\frac{-1}{2} \sqrt{2} \right) \left(\frac{1}{2} \sqrt{2} \right) \times \frac{1}{2} \sqrt{2} \times \frac{1}{2} \sqrt{2} + \left(\frac{-1}{3} \right) \left(\frac{-1}{3} \right) (2) \times 3 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \right] = 1180 \text{ cm}$

$\Delta L_2^T \Rightarrow 1 \times \Delta L_2^T = \sum R_i \times \alpha \Delta t L_i \rightarrow \Delta L_2^T \downarrow = 110 \text{ cm}$

$\Delta L_2^S \rightarrow W_R + 1 \times \Delta L_2^S = 0 \rightarrow \frac{1}{3} (-1) + 1 \times \Delta L_2^S = 0 \rightarrow \Delta L_2^S = 10 \text{ cm} \downarrow$

$1 \times \delta_{L2} = \sum R_i \times \frac{R_i L_i}{AE} \rightarrow \delta_{L2} = 10 \times 10^{-4} \times 10^{-2} \text{ m} = 10 \times 10^{-6} \text{ cm} \downarrow$

SALEH

$$\bar{I} \times \delta_{L_2 L_3} = \sum \bar{R}_i \times \frac{\bar{R}_i' \times L_i}{A_i E} \rightarrow \delta_{L_2 L_3} = \dots \text{And } \delta_{L_2 L_3} = \dots$$

$$\delta_{L_2 L_3} = \delta_{L_3 L_2} = \dots \text{And } \delta_{L_2 L_3} = \dots$$

$$5 \bar{I} \times \delta_{L_2 L_3} = \sum \bar{R}_i' \frac{\bar{R}_i' \times L_i}{A_i E} \rightarrow \delta_{L_2 L_3} = \dots \text{And } \delta_{L_2 L_3} = \dots$$

$$W_R + \bar{I} (\Delta L_3^0 + \Delta L_3^T + \Delta L_3^S) = \sum \bar{R}_i' \left(\frac{\bar{R}_i' L_i}{A_i E} + \alpha \Delta t \cdot L_i \right)$$

$$(-1)(1) + \frac{1}{2}(-2) + \bar{I} (\Delta L_3^0 + \Delta L_3^T + \Delta L_3^S) = \left[\frac{1}{E \times 10^8} \left(\frac{-\sqrt{2}}{3} \right) \left(\frac{-2\sqrt{2}}{3} \right) \times 2\sqrt{2} + \dots \right]$$

10

$$+\frac{\sqrt{2}}{3} \times \left(\frac{-1\sqrt{2}}{3} \right) \times 2\sqrt{2} + \left(\frac{-2\sqrt{2}}{3} \right) \left(\frac{-1\sqrt{2}}{3} \right) \times 2\sqrt{2} + \left(\frac{-2}{3} \right) \left(\frac{-1}{3} \right) \times 2 + \frac{1}{3} \times 2 \times 2 + \frac{1}{3} \times 2 \times 2 \Big] +$$

10


$$+ 11.2 \times 10^{-8} \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{3} \times 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{3} \times 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{3} \times \frac{\sqrt{2}}{3} + \left(\frac{-2}{3} \right) \left(\frac{1}{3} \right) \times 2 + \left(\frac{2}{3} \right) \times 2 \right) \times 2$$

$$15 \rightarrow \Delta L_3^0 + \Delta L_3^T + \Delta L_3^S = 11.02 \text{ cm}$$

$$(1) \quad 0.1108 + 2.2 + 1.7 = 0.2 \times \delta R_{L_2} + 0.01 \times \delta L_3 = 0$$

$$(2) \quad 11.02 + 0.0108 R_{L_2} + 0.0117 L_3 = 0$$

20



SALEH


$$\Delta = \frac{wL^2}{2EI} - \frac{wL^2}{2EI}$$

$$\Delta = \frac{\delta wL^2}{2EI} - \frac{wL^2}{2EI}$$

Year:

Month:

Date:



5

نست: اگر $\Delta_B = \Delta_C$ باشد نیروی داخلی عضو BC برابر با صفر خواهد بود.

اگر $\Delta_B < \Delta_C$ باشد عضو BC تحت کشش است

اگر $\Delta_B > \Delta_C$ باشد عضو BC تحت فشار است

10


$$\Delta_B = \Delta_B \downarrow - \Delta_C \downarrow \quad \Delta_B \downarrow = \frac{1m \times 2^2}{1 \times 8 \times 10^4} + \frac{(1m - R_{BC}) \times 2^3}{1 \times 8 \times 10^4}$$

$$0.192 + 0.04244 - 2.1244 \times 10^{-4} R_{BC}$$

$$\Delta_C \downarrow = \frac{\delta \times 2 \times 2^2}{1 \times 8 \times 10^4} + \frac{R_{BC} \times 2^3}{8 \times 10^4} = 0.1 + 1 \times 10^{-4} R_{BC}$$

$$\Delta \rightarrow R_{BC} \times 0.05756 \times 10^{-4} = \Delta_B - \Delta_C \rightarrow R_{BC} = 91721 \text{ kg}$$

20



رابطه کلیست:

$$M_L \times \frac{L_L}{I_L} + P M_C \left(\frac{L_L}{I_L} + \frac{L_R}{I_R} \right) + M_R \frac{L_R}{I_R} = -\frac{L_C}{I_L} - \frac{R_C}{I_R} + G E \times \dots$$

$$\left[\frac{\delta L}{L_L} - \delta_C \left(\frac{1}{L_L} + \frac{1}{L_R} \right) + \frac{\delta R}{L_R} \right]$$

و این است

SALEH

L c R

$$L_0 = \frac{w_L \cdot L^3}{4} \quad R_0 = \frac{w_R \cdot R^3}{4} \quad \checkmark$$

L a b c R

$$L_0 = \frac{P \cdot a \cdot b (2a+b)}{L_L} \quad R_0 = \frac{P \cdot a \cdot b (a+2b)}{L_R}$$

L L_1 L_2 c R

$$L_0 = \int_{L_1}^{L_2} w \cdot x (L_2 - x) [2x + L_2 - x] dx$$

حوالات سببها نقاط L ، R و نقاط تعادل طرفی در نظر گرفته می شود با این دلیل که نقطه تعادل

10

نقطه برابر با مرکز جاذبه بود پس $S_L = S_c = S_R = 0$

$$M_L \times \frac{L_L}{I_L} + 2Mc \left(\frac{L_L}{I_L} + \frac{L_R}{I_R} \right) + M_R \frac{L_R}{I_R} = \frac{L_0}{I_L} - \frac{R_0}{I_R} \quad I_{LR} = I_L$$

$$M_L \times L_L + 2Mc(L_L + L_R) + M_R \cdot L_R = L_0 - R_0$$



20

$$M_A \times \frac{L_{AB}}{I_{AB}} + 2Mc \left(\frac{L_{AB}}{I_{AB}} + \frac{L_{BC}}{I_{BC}} \right) + M_C \frac{L_{BC}}{I_{BC}} = \frac{L_0}{I_{AB}} - \frac{R_0}{I_{BC}}$$

$$M_B \times \frac{L_{BC}}{I_{BC}} + 2Mc \left(\frac{L_{BC}}{I_{BC}} + \frac{L_{CD}}{I_{CD}} \right) + M_D \frac{L_{CD}}{I_{CD}} = \frac{L_0}{I_{BC}} - \frac{R_0}{I_{CD}}$$

دوینا در دو جهت $\rightarrow (M_D \neq M_C)$

SALEH




مركبة

L c R

A' A B

A B C

B C D




$$M_{AA'} \cdot \frac{L_{AA'}}{I_{AA'}} + \gamma M_A \left(\frac{L_{AA'}}{I_{AA'}} + \frac{L_{AB}}{I_{AB}} \right) + M_B \frac{L_{BC}}{I_{BC}} = -\frac{L_0}{I_{AA'}} - \frac{R_0}{I_{AB}}$$

$$M_A \cdot \frac{L_{AB}}{I_{AB}} + \gamma M_B \left(\frac{L_{AB}}{I_{AB}} + \frac{L_{BC}}{I_{BC}} \right) + M_C \cdot \frac{L_{BC}}{I_{BC}} = -\frac{L_0}{I_{AB}} - \frac{R_0}{I_{BC}}$$

$$M_B \cdot \frac{L_{BC}}{I_{BC}} + \gamma M_C \left(\frac{L_{BC}}{I_{BC}} + \frac{L_{CD}}{I_{CD}} \right) + M_D \cdot \frac{L_{CD}}{I_{CD}} = -\frac{L_0}{I_{BC}} - \frac{R_0}{I_{CD}}$$

M_A, M_B, M_C




(EI constant)

مركبة


$$L_0 = \frac{wL \cdot L^3}{4} = \frac{wL^3}{4} \quad R_0 = \frac{wL \cdot L^2}{4} = \frac{wL^3}{4}$$

$$M_A L + M_B (2L) + M_C L = -\frac{wL^3}{4} - \frac{wL^3}{4}$$

$$\sum M_B \cdot L = -\frac{wL^2}{2} \rightarrow M_B = -\frac{wL^2}{1}$$



SALEH



$$\sum F_x = 0$$

تیر زبر را محصل کنید


معادلات استاتیکی تیر محصل و معادلات

$$M_A \cdot L_{AB} + 2M_B (L_{AB} + L_{BC}) + M_C \cdot L_{BC} = -\frac{L^2}{2} \cdot \frac{I}{L_{AB}} - \frac{I}{L_{BC}}$$

5


$$L_0 = \frac{\sum \dots \times 4^2}{\sum} = 214 \dots \quad R_0 = \frac{\sum \dots \times 1.0^2}{\sum} = 11 \text{ mm, m}$$

$$2M_B (4 + 1) = -214 \dots \rightarrow M_B = -21 \text{ mm kg m}$$




10

تیر را با استفاده از رابطه تیر محصل کنید



$$E = 2 \times 10^4 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \quad I = 1 \text{ cm}^4$$



L	C	R
A'	A	B
A	B	C

$$M_A \cdot L_{AA'} + 2M_B (L_{AA'} + L_{AB}) + M_C \cdot L_{AB} = -\frac{L^2}{2} - R_0$$

$$L_0 = \dots \quad R_0 = \frac{1 \text{ m} \times 1^2}{\sum} = 14 \dots \quad (1) \quad 2M_B \times 4 + M_C \times 4 = -14 \text{ m}$$

20


$$M_A + L_{AB} + 2M_B (L_{AB} + L_{BC}) + M_C \cdot L_{BC} = -L_0 - R_0$$

$$L_0 = 14 \text{ m} \quad R_0 = \frac{1 \text{ m} \times 1^2}{\sum} = 5 \text{ m} \quad M_C = -2 \text{ t.m}$$


$$\sum M_A + 2M_B (4 + 1) + 2(-5) = -14 - 5 \quad (2) \quad \sum M_A + 12M_B = -19 \text{ m}$$

SALEH


14



تیرهای داده شده را با استفاده از روش انرژی کمترین و بیشترین کرنش را رسم کن



10




$$R_A = \frac{P_{UDL} \times 9}{2} \quad R_B = \frac{P_{UDL} \times 9}{2}$$

$$M_A \times 3 + 2M_B(3+4) + M_C \times 4$$

20

درختای تابعین داده شده است تعیین نیروهای داخلی را




$$\frac{AE}{L} = 10^4 \text{ 188/m}$$

نیاز اعضا را حذف کرده تا ضرایب تعیین شود

$$\frac{\partial u}{\partial R_{AB}}$$

استفاده از روش انرژی صاف



عقد	R_i	$\frac{\partial R_i}{\partial R_{BD}}$	$\frac{\partial R_i}{\partial R_{BD}} \cdot R_i$	نتیج های (نیروی داخلی) اعضا
AB	$-R_{BD} \sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$1/2 R_{BD}$	0
BC	$-\frac{\sqrt{2}}{2} R_{BD} \cdot 10$	$-\sqrt{2}$	$1/2 R_{BD} + 5\sqrt{2}$	-5
CD	$-\frac{\sqrt{2}}{2} R_{BD} - 10$	$-\sqrt{2}$	$1/2 R_{BD} + 5\sqrt{2}$	-5
AD	$-\frac{\sqrt{2}}{2} R_{BD}$	$-\sqrt{2}$	$1/2 R_{BD}$	5
AC	$R_{BD} + 10\sqrt{2}$	1	$R_{BD} + 10\sqrt{2}$	$5\sqrt{2}$
BD	R_{BD}	1	R_{BD}	$-5\sqrt{2}$
			$\sum \frac{\partial R_i}{\partial R_{BD}} \cdot R_i$	

$$U = \sum \frac{R_i^2 \cdot L_i}{2 A_i \cdot E}$$

$$\frac{\partial u}{\partial R_{BD}} = \sum \frac{\partial R_i}{\partial R_{BD}} \times \frac{R_i L_i}{A_i \cdot E}$$

$$\frac{\partial u}{\partial R_{BD}} = \frac{L_i}{A_i E} \sum \frac{\partial R_i}{\partial R_{BD}} \times R_i = 10^{-4} \sum \frac{\partial R_i}{\partial R_{BD}} \times R_i$$

$$\frac{\partial u}{\partial R_{BD}} = (5R_{BD} + 10\sqrt{2}) \cdot 10^{-4} = 0 \rightarrow 5R_{BD} + 10\sqrt{2} = 0 \rightarrow R_{BD} = -2\sqrt{2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial R_{AB}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial R_D} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial R_{AB}} = \sum \frac{\partial R_i}{\partial R_{AB}}$$

افزایش کرده و به آن مقدار نیروی کشش را اعمال می کنیم و مقدارهای دیگر را تعیین می کنیم

مقدارهایی که قرار می دهیم در آنجا ضرایب تعیین است



و به این ترتیب می‌توانیم از شرط $\frac{\partial U}{\partial R_{BD}} = 0$ و $\frac{\partial U}{\partial R_{AD}} = 0$ و $\frac{\partial U}{\partial R_{AC}} = 0$ استفاده کنیم.

$$\frac{\partial U}{\partial R_{BD}} = \sum \frac{\partial R_i}{\partial R_{BD}} \times \frac{R_i L_i}{A_i E} = 0$$


بسته برآید

$$5. \frac{\partial U}{\partial R_D} = \sum \frac{\partial R_i}{\partial R_D} \times \frac{R_i L_i}{A_i E} = 0$$

شرایط دلتا δ و α را در نظر بگیرید



$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 &\rightarrow R_{BD} \sin \alpha + 10 - R_{AD} \sin \alpha = 0 \\ \sum F_y = 0 &\rightarrow R_{AD} \cos \alpha + R_{AB} \cos \alpha + R_{AC} = 0 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} R_{AB} &= -1.53 - 1.17 R_{AD} \\ R_{AD} &= 1.17 - 1.17 R_{AC} \end{aligned} \right.$$



در اینجا δ را در نظر بگیرید و به کمک آن می‌توانیم $\frac{\partial U}{\partial R_{AC}}$ را پیدا کنیم.


$$20. \frac{\partial U}{\partial R_{AC}} = 0 \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial R_{AC}} = \sum \frac{\partial R_i}{\partial R_{AC}} \cdot \frac{R_i L_i}{A_i E}$$

$$\begin{cases} R_{AB} = -1.53 - 1.17 R_{AC} \\ R_{AD} = 1.17 - 1.17 R_{AC} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{\partial R_{AB}}{\partial R_{AC}} = -1.17 \\ \frac{\partial R_{AD}}{\partial R_{AC}} = -1.17 \end{cases}$$

$$\frac{\partial R_{AC}}{\partial R_{AC}} = 1 \quad \text{SALEH}$$

$$\frac{\delta u}{\delta R_{AC}} = \frac{1}{AE} \left((1 - \nu) \epsilon - \nu \delta R_{AC} \right) \times (-\nu \delta) \times \delta + (1 - \nu) \epsilon + \nu \delta R_{AC} \times (\nu \delta) \times \delta + (R_{AC})$$

$$x_1 \delta \epsilon = 0$$



$$\frac{\delta u}{\delta R_{Ax}} = \delta A^x = \int \frac{\delta m}{\delta R} \cdot \frac{M}{EI} dx$$

$$\frac{\delta u}{\delta R_{Ay}} = \delta A^y = 0$$

$$\frac{\delta u}{\delta M_A} = \delta A^M = 0$$

$$M(x_1) = R_{Ax} \cdot x_1 - M_A \rightarrow \frac{\delta m(x_1)}{\delta R_{Ax}} = x_1, \quad \frac{\delta m(x_1)}{\delta R_{Ay}} = 0, \quad \frac{\delta m(x_1)}{\delta M_A} = -1$$

$$M(x_2) = M_A + R_{Ax} \cdot L + R_{Ay} \cdot x_2 - \frac{w x_2^2}{2} \rightarrow \frac{\delta m(x_2)}{\delta R_{Ax}} = L, \quad \frac{\delta m(x_2)}{\delta R_{Ay}} = x_2, \quad \frac{\delta m(x_2)}{\delta M_A} = 1$$

$$M(x_3) = -M_A - R_{Ax}(L - x_3) - R_{Ay}(L) + w(L - x_3)^2 \rightarrow \frac{\delta m(x_3)}{\delta R_{Ax}} = x_3 - L$$

$$\frac{\delta m(x_3)}{\delta R_{Ay}} = -L, \quad \frac{\delta m(x_3)}{\delta M_A} = -1$$


↓

$$\frac{du}{\delta R_{Ax}} \rightarrow \int_0^L \frac{\delta m(x_1)}{\delta R_{Ax}} \cdot \frac{M(x_1)}{EI} dx_1 + \int_0^L \frac{\delta m(x_2)}{\delta R_{Ax}} \cdot \frac{M(x_2)}{EI} dx_2 + \int_0^L \frac{\delta m(x_3)}{\delta R_{Ax}} \cdot \frac{M(x_3)}{EI} dx_3 = 0$$

$$\frac{du}{\delta R_{Ay}} \rightarrow \int_0^L \frac{\delta m(x_1)}{\delta R_{Ay}} \cdot \frac{M(x_1)}{EI} dx_1 + \int_0^L \frac{\delta m(x_2)}{\delta R_{Ay}} \cdot \frac{M(x_2)}{EI} dx_2 + \int_0^L \frac{\delta m(x_3)}{\delta R_{Ay}} \cdot \frac{M(x_3)}{EI} dx_3 = 0$$

$$\frac{du}{\delta M_A} \rightarrow \int_0^L \frac{\delta m(x_1)}{\delta M_A} \cdot \frac{M(x_1)}{EI} dx_1 + \int_0^L \frac{\delta m(x_2)}{\delta M_A} \cdot \frac{M(x_2)}{EI} dx_2 + \int_0^L \frac{\delta m(x_3)}{\delta M_A} \cdot \frac{M(x_3)}{EI} dx_3 = 0$$


با استفاده از روش انرژی پتانسیل می توانیم نیروها و جابجاییها را پیدا کنیم



$AE = 200000 \text{ Ton}$


15

با استفاده از روش انرژی پتانسیل می توانیم نیروها و جابجاییها را پیدا کنیم



$EI = 300000 \text{ T.m}^2$

20



10

15

20

SALEH

٤

Subject

Year:

Month:

Date:

5

10

15

20

SALEH